


PROFITEST MPRO MXTRA


Prüfgeräte DIN VDE 0100

3-349-647-01 2/10.11









Legende

Prüfgerät und Adpater

- 1 Bedienterminal mit Tasten und Anzeigefeld mit Rasterung für optimalen Blickwinkel
- 2 Befestigungsöse zur Aufnahme des Tragegurts
- 3 Funktionsdrehschalter
- 4 Messadapter (2-polig)
- 5 Steckereinsatz (länderspezifisch)
- 6 Prüfstecker (mit Befestigungsring)
- 7 Krokodilklemme (aufsteckbar)
- 8 Prüfspitzen
- 9 Taste ▼ ON/START *
- Taste I I∆_N/Kompens./Z_{OFFSET}
- Kontaktflächen für Fingerkontakt
- 12 Halterung für Prüfstecker
- 13 Sicherungen
- 14 Klemme für Prüfspitzen (8)

Anschlüsse Stromzange, Sonde, Ableitstrommessadapter PRO-AB

- 15 Stromzange Anschluss 1
- 16 Stromzange Anschluss 2
- Sondenanschluss


Schnittstellen, Ladegerätanschluss

- 18 Bluetooth®
- 19 USB-Slave für PC-Anschluss
- 20 RS232 für Anschluss von Barcode- oder RFID-Lesegerät
- Anschluss für Ladegerät Z502P Achtung! Bei Anschluss des Ladegerätes dürfen keine Batterien eingesetzt sein.
- 22 Batteriefachdeckel (Fach für Akkus sowie Ersatzsicherungen)

Erklärungen zu den Bedien- und Anzeigeelementen siehe Kap. 17

Einschalten nur über Taste am Gerät

Anschlusstest → Kap. 18 **Anzeigefeld** Batteriekontrollanzeige Messfunktion PE



Bluetooth®-aktiv-Anzeige: Batteriekontrollanzeige

BAT Batterie voll

BAT

Batterie schwach

Wert speichern

MEM

BAT Batterie OK


BAT

Batterie (fast) leer U < 8 V

Speicherbelegungsanzeige

Speicher voll > Daten zum PC übertragen Speicher halbvoll

Anschlusstest - Netzanschlusskontrolle (→ Kap. 18)



Diese Bedienungsanleitung beschreibt ein Prüfgerät der Softwareversion SW-VERSION (SW1) 01.03.00.

Übersicht über Geräteeinstellungen und Messfunktionen

Schalter- stellung Beschrei- bung ab	Pikto- gramm	Geräteeinstellungen Messfunktionen		
SETUP	дло		Helligkeit, Kontrast, Uhrzeit/Datum, <i>Bluetooth</i> ®	
	Yi	◎●대	Sprache (D, GB, P), Profile (ETC, PS3, PC.doc)	
			■ GOME Werkseinstellungen	
			< Test: LED, LCD, Signalton	
Seite 8		<u>⊗∝⊲</u>	Drehschalterabgleich, Akkutest >	
Messunge	en bei Netz	spannung		
U			essung U _{L-N-PE}	
	$(\mathbf{\hat{v}})$		Spannung zwischen L und N	
	<u> </u>		Spannung zwischen L und PE	
			Spannung zwischen N und PE	
			Spannung zwischen Sonde und PE	
			Frequenz	
			nessung U _{3~}	
			Spannung zwischen L3 und L1	
			Spannung zwischen L1 und L2	
			Spannung zwischen L2 und L3	
			Frequenz	
0 11 40			Drehfeldrichtung	
Seite 16				
wird bei alle		- 14	Netzspannung / Netznennspannung	
stehenden Meingeblende	•	f/f _N	Netzfrequenz / Netznennfrequenz	
IΔN		UIAN	Berührungsspannung	
IZIN	200		Auslösezeit	
Seite 18			Erdungswiderstand	
IF⊿			Berührungsspannung	
" 🔼	○ 1		Fehlerstrom	
Seite 20			Erdungswiderstand	
ZL-PE			Schleifenimpedanz	
ZL-I L			Kurzschlussstrom	
Seite 26		"	Tai 200 Habbat of H	
ZL-N	-	ZL-N	Netzimpedanz	
		IK	Kurzschlussstrom	
Seite 28				
RE	RE	2-P =::152*	2-polige Messung (Erdschleife) R E(L-PE)	
	<u>_</u>	3-PifS+7	3-polige Messung (2-Pol mit Sonde)	
	mains ~	\\	7	
Seite 30	6220	SEL 3-P 📆		
			Erderspannung (nur mit Sonde/Zange)	
	en an spani	nungsfreien C	DDJEKTEN 	
RE	RE	3-P;⊙ D €	3-polige Messung	
	`	4-P ≥ = =	4-polige Messung	
	mains ~	(CE) (3-D-	7	
	(883)	SEL:3-P 📆	selektive Messung mit Zangenstromsenson	
0 !! 0=		<u>₽₩₩₩</u>		
Seite 37		SE Hatata	ρE spezifischer Erdwiderstand	
RL0	_	R LO	Niederohmwiderstand mit Umpolung	
	RLO ≄⊟-≤	RLO+, RLO-	Niederohmwiderstand einpolig	
Seite 47		Roffset	Offsetwiderstand	
RIS0	_	R ISO	Isolationswiderstand	
	RISO H⊟H	RE(ISO)	Erdableitwiderstand	
			Spannung an den Prüfspitzen	
		U ISO	Prüfspannung	
Seite 44			Rampe: Ansprech-/Durchbruchspannung	
SENSOR	en 22	I _{L/AMP}	Fehler-, Ableit- bzw. Leckströme	
0 11 40	3_0)		Temperatur/Feuchte (in Vorbereitung)	
Seite 49	_3=3*			
EXTRA	G ∆U(ZLH)		Spannungsfall-Messung	
	Д=4 Zsт ≣kЫh-Test		Standortisolationsimpedanz Zähleranlaufprüfung mit Schutzkontaktsteckel	
	(≡jkwh-jest)		Ableitstrommessung mit Adapter Z502S	
	IMD	IMD	Isolationswächter prüfen (Insulation Monitoring Device	
	≘aaSTIU/es		Restspannungsprüfung	
Coite FO	RCD#: ta+la		intelligente Rampe	
Seite 52	RCM 1		RCM (Residual Current Monitoring)	
AUT0	g y.		Automatische Prüfabläufe	

1	Lieferumfang 5	9	Messen der Netzimpedanz (Funktion $\mathbf{Z}_{L\text{-}N}\!)\;$	28
2	Anwendung 5	10	Messen des Erdungswiderstandes (Funktion R _E)	30
2.1	Anwendung der Kabelsätze bzw. Prüfspitzen5	10.1	Erdungswiderstandsmessung – netzbetrieben	
2.2	Übersicht Leistungsumfang	10.2	Erdungswiderstandsmessung –batteriebetrieben	
	der Gerätevarianten PROFITEST MASTER6	10.3	Erdungswiderstand netzbetrieben – 2-Pol-Messung mit 2-Pol- Adapter oder länderspezifischem Stecker (Schuko) ohne Sonde	
3	Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen 6	10.4	Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – 3-Pol-Messung: 2-Pol-Adapter mit Sonde	:
4	Inhatrichnohma 7	10.5	Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – Messen der Erd	
4	Inbetriebnahme		spannung (Funktion U _F)	
4.1	Akku-Pack einsetzen bzw. austauschen	10.6	Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – Selektive Erdung	
4.2	Gerät ein-/ausschalten	10.0	widerstandsmessung mit Zangenstromsensor als Zubehör	
4.3	Batterie- bzw. Akkutest	10.7	Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – 3-polig	
4.4	Akku-Pack im Prüfgerät aufladen7	10.8	Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – 4-polig	
4.5	Geräteeinstellungen8	10.9	Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – selektiv (4-polig	
		10.5	mit Zangenstromsensor sowie Messadapter PRO-RE als Zubehör	
5	Allgemeine Hinweise12	10.10	Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – Erd-	
5.1	Gerät anschließen12	10.10	schleifenmessung (mit Zangenstromsensor und -wandler sowi	ie
5.2	Automatische Einstellung, Überwachung und Abschaltung12		Messadapter PRO-RE/2 als Zubehör)	
5.3	Messwertanzeige und Messwertspeicherung13	10.11	Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben	
5.4	Schutzkontakt-Steckdosen auf richtigen Anschluss prüfen13	10.11	– Messung des spezifischen Erdungswiderstands ρ_F	4
5.5	Hilfefunktion13		- Messuring des spezifischen Erdungswiderstands ρ_E	42
5.6	Parameter oder Grenzwerte einstellen am Beispiel der RCD-Messung 14	44		
5.7	Frei einstellbare Parameter oder Grenzwerte15	11	Messen des Isolationswiderstandes	
5.8	Zweipolmessung mit schnellem oder halbautomatischem Pol-	11.1	Allgemein	
	wechsel15	11.2	Sonderfall Erdableitwiderstand (R _{EISO})	46
6	Messen von Spannung und Frequenz 16	12	Messen niederohmiger Widerstände bis 100 Ohm	
6.1	1-Phasenmessung		(Schutzleiter und Schutzpotenzialausgleichsleiter)	47
6.1.1	Spannung zwischen L und N (U_{L-N}), L und PE (U_{L-PE})			
0.1.1	sowie N und PE (U_{N-PE}) bei länderspezifischem Steckereinsatz, z. B.	13	Messungen mit Sensoren als Zubehör	40
	SCHUKO	13.1	Strommessung mithilfe eines Zangenstromsensors	
6.1.2	Spannung zwischen L – PE, N – PE und L – L	10.1	outoninicosung minimic cines zangensuomsensors	
0.1.2	bei Anschluss 2-Pol-Adpater	14	Conderfunktionen Cahalteratellung EVTDA	E(
6.2	3-Phasenmessung (verkettete Spannungen) und Drehfeldrichtung 17		Sonderfunktionen – Schalterstellung EXTRA	
0.2	5-rhaseninessung (verkettete Spannungen) und Diemeidnehung 17	14.1	Spannungsfall-Messung (bei ZLN) – Funktion ∆U	51
_	D."(14.2	Messen der Impedanz isolierender Fußböden und Wände	_,
7	Prüfen von Fehlerstrom-Schutzschaltungen (RCD)17	440	(Standortisolationsimpedanz) – Funktion Z _{ST}	52
7.1	Messen der (auf Nennfehlerstrom bezogenen) Berührungs-	14.3	Prüfung des Zähleranlaufs mit Schutzkontaktstecker	_
	spannung mit ¹ / ₃ des Nennfehlerstromes und Auslöseprüfung mit		– Funktion kWh	
	Nennfehlerstrom18	14.4	Ableitstrommessung mit Ableitstrommessadapter PRO-AB als 2	
7.2	Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern20		behör – Funktion I _L (nur PROFI TEST MxTRA)	54
7.2.1	Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern	14.5	Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten	
	mit ansteigendem Fehlerstrom (Wechselstrom)		- Funktion IMD	
	für RCDs vom Typ A, AC und B20	14.6	Restspannungsprüfung – Funktion Ures (nur PROFITEST Mxtra)	
7.2.2	Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern	14.7	Intelligente Rampe – Funktion ta+ID (nur PROFITEST Mxtra)	
	mit ansteigendem Fehlerstrom (Gleichstrom) für RCDs vom Typ B20	14.7.1	Anwendung	.58
7.2.3	Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit 5 • $I\Delta_N$	14.8	Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten	
7.2.4	Prüfen von RCD-Schutzschaltern,		- Funktion RCM (nur PROFI TEST MXTRA)	.59
	die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind21			
7.3	Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter22	15	Prüfsequenzen (Automatische Prüfabläufe)	
7.3.1	Anlagen mit selektiven RCD-Schutzschaltern vom Typ RCD-S22		- Funktion AUTO	60
7.3.2	PRCDs mit nichtlinearen Elementen vom Typ PRCD-K22			
7.3.3	SRCD, PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS oder ähnliche)23	16	Datenbank	62
7.3.4	RCD-Schalter des Typs G oder R24	16.1	Anlegen von Verteilerstrukturen allgemein	
7.4	Prüfen von Fehlerstrom (RCD-) Schutzschaltungen in TN-S-Netzen 25	16.2	Übertragung von Verteilerstrukturen	
7.5	Prüfen von Fehlerstrom (RCD-) Schutzschaltungen in IT-Netzen	16.3	Verteilerstruktur im Prüfgerät anlegen	
	mit hoher Leitungskapazität (z. B. in Norwegen)25	16.3.1	Strukturerstellung (Beispiel für den Stromkreis)	
		16.3.1	Suche von Strukturelementen	
8	Prüfen der Abschaltbedingungen	16.3.2	Datenspeicherung und Protokollierung	
	von Überstrom-Schutzeinrichtungen,	16.4.1	Einsatz von Barcode- und RFID-Lesegeräten	
	Messen der Schleifenimpedanz und Ermitteln des Kurz-	10.4.1	בוויסמב יטוו שמוסטמס מוומ דוו וש־בסספקסומנלוו	U
	schlussstromes (Funktion Z_{1-PF} und I_{K})	17	Radian und Anzaigealamenta	6-
8.1	Messungen mit Unterdrückung der RCD-Auslösung27	17	Bedien- und Anzeigeelemente	U/
6. i 8.1.1	Messen mit positiven Halbwellen (nur PROFITEST M XTRA)27	10	Cianolicionem doul FDs Natsausstations and Dat	
8.2	Beurteilung der Messwerte28	18	Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Poten-	
J	Downstraing doi moodwork minimum		zialdifferenzen	Oξ

19	Technische Kennwerte	. 76
20	Wartung	.79
20.1	Firmwarestand und Kalibrierinfo	
20.2	Akkubetrieb und Ladevorgang	
20.2.1	Ladevorgang mit dem Zubehör Ladegerät Mpro Mxtra (Z502R)	
20.3	Sicherungen	
20.4	Gehäuse	
04	Autom	-
21	Anhang	
21.1	Tabelle 1	
21.2	Tabelle 2	
21.3	Tabelle 3	
21.4	Tabelle 4	
21.5	Tabelle 5	
21.6	Tabelle 6	. 81
21.7	Bei welchen Werten soll/muss ein RCD eigentlich richtig auslösen?	0.0
01.0	Anforderungen an eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)	82
21.8	Prüfen von elektrischen Maschinen nach DIN EN 60204	00
01.0	- Anwendungen, Grenzwerte	. ბა
21.9	Wiederholungsprüfungen nach BGV A3 – Grenzwerte für elektrische Anlagen und Betriebsmittel	0.4
21.10		
21.10	Liste der Kurzbezeichnungen und deren Bedeutung Stichwortverzeichnis	
21.11	Literaturliste	
	Internetadressen für weiterführende Informationen	
21.12.1	illiternetauressen für weiterführende illionnationen	. 07
22	Reparatur- und Ersatzteil-Service	
	Kalibrierzentrum und Mietgeräteservice	88
23	Rekalibrierung	. 88
24	Produktsupport	.88
25	Schulung	. 88

1 Lieferumfang

- 1 Prüfgerät
- Schutzkontaktstecker-Einsatz (länderspezifisch)
- 1 2-Pol-Messadapter und
 - 1 Leitung zur Erweiterung zum 3-Pol-Adapter (PRO-A3-II)
- 2 Krokodilklemmen
- 1 Umhängegurt
- 1 Kompakt Akku-Pack Master (Z502H)
- 1 Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R)
- 1 Batterieträger
- 1 Kurzbedienungsanleitung
- 1 Bedienungsanleitung (auf CD-ROM)
- 1 DKD-Kalibrierschein
- 1 PC-Anwendersoftware ETC (siehe Seite 7)
- 1 USB-Schnittstellenkabel

2 Anwendung

Mit dem Mess- und Prüfgerät **PROFITEST MASTER** können Sie schnell und rationell Schutzmaßnahmen nach DIN VDE 0100 Teil 600:2008

(Errichten von Niederspannungsanlagen; Prüfungen – Erstprüfungen) ÖVE-EN 1 (Österreich), NIV/NIN SEV 1000 (Schweiz) und weiteren länderspezifischen Vorschriften prüfen. Das mit einem Mikroprozessor ausgestattete Gerät entspricht den

Das mit einem Mikroprozessor ausgestattete Gerät entspricht Bestimmungen IEC 61557/EN 61557/VDE 0413:

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

- Teil 2: Isolationswiderstand
- Teil 3: Schleifenwiderstand
- Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Potenzialausgleichsleitern
- Teil 5: Erdungswiderstand
- Teil 6: Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) in TT-, TN- und IT-Systemen
- Teil 7: Drehfeld
- Teil 10: Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V – Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen
- Teil 11: Wirksamkeit von Differenzstrom-Überwachungsgeräten (RCMs) Typ A und Typ B in TT-, TN- und IT-Systemen

Es eignet sich besonders:

- beim Errichten
- beim Inbetriebnehmen
- für Wiederholungsprüfungen
- und bei der Fehlersuche in elektrischen Anlagen.

Alle für ein Abnahmeprotokoll (z. B. des ZVEH) erforderlichen Werte können Sie mit diesem Gerät messen.

Zusätzlich zu dem über einen PC ausdruckbaren, Mess- und Prüfprotokoll lassen sich alle gemessenen Daten archivieren. Dies ist besonders aus Gründen der Produkthaftung sehr wichtig.

Der Anwendungsbereich des **PROFITEST MASTER** erstreckt sich auf alle Wechselstrom- und Drehstromnetze bis 230 V / 400 V (300 V / 500 V) Nennspannung und 16 $^2\!/_3$ / 50 / 60 / 200 / 400 Hz Nennfrequenz.

Mit dem PROFITEST MASTER können Sie messen und prüfen:

- Spannung / Frequenz / Drehfeldrichtung
- Schleifenimpedanz / Netzimpedanz
- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
- Isolationsüberwachungsgeräte (IMDs)
- Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs)
- Erdungswiderstand / Erderspannung
- Standortisolationswiderstand / Isolationswiderstand
- Erdableitwiderstand
- Niederohmigen Widerstand (Potenzialausgleich)
- Ableitströme mit Zangenstromwandler
- Restspannungen
- Spannungsfall
- Ableitströme mit Ableitstromadapter
- Zähleranlauf
- Leitungslänge

Zur Prüfung von elektrischen Maschinen nach DIN EN 60204 siehe Kap. 21.8.

Für Wiederholungsprüfungen nach BGV A3 siehe Kap. 21.9.

2.1 Anwendung der Kabelsätze bzw. Prüfspitzen

- Lieferumfang Messadapter 2-polig bzw. 3-polig
- Optionales Zubehör Messadapter 2-polig mit 10 m Kabel: PRO-RLO II (Z501P)
 - Optionales Zubehör Kabelsatz KS24 (GTZ3201000R0001)

Nur mit der auf der Prüfspitze der Messleitung aufgesteckten Sicherheitskappe dürfen Sie nach DIN EN 61010-031 in einer Umgebung nach Messkategorie III und IV messen.

Für die Kontaktierung in 4-mm-Buchsen müssen Sie die Sicherheitskappen entfernen, indem Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. zweite Prüfspitze) den Schnappverschluss der Sicherheitskappe aushebeln.

2.2 Übersicht Leistungsumfang der Gerätevarianten PROFI**TEST** MASTER

der Gerätevarianten PROFI TEST M ASTER					
PROFITEST	MBASE	MPRO	Мтесн	MXTRA	
Artikelnummer	M520M	M520N	M5200	M520P	
Prüfen von Echleretrem Cahutzeinrichtunger	(DCDa)				
Prüfen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtunger	I (RUDS)	-	/	/	
U _B -Messung ohne FI-Auslösung Messung der Auslösezeit	/	1	1	/	
	1	1	1	1	
Messung des Auslösestroms I _F	/	•	1	<i>\</i>	
selektive, SRCDs, PRCDs, Typ G/R allstromsensitive RCDs Typ B, B+	,	/	1	1	
Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten			<i>,</i>	V	
(IMDs)	_	_	_	1	
Prüfen von Differenzstrom-Überwachungs-				_	
geräten (RCMs)	_	_	_	/	
Prüfung auf N-PE-Vertauschung	1	1	1	1	
Messungen der Schleifenimpedanz Z _{L-PE} / Z _l	.,				
Sicherungstabelle für Netze ohne RCD	-N ✓	/	/		
ohne RCD-Auslösung, Sicherungstabelle	_		/	/	
mit 15 mA Prüfstrom*, ohne RCD-Auslösung	/	/	/	1	
Erdungswiderstand R _E (Netzbetrieb)	•			•	
I/U-Messverfahren (2-/3-Pol-Messverfahren	/	/	1	1	
über Messadpater 2-Pol/2-Pol + Sonde)	•				
Erdungswiderstand R _E (Batteriebetrieb)		,		,	
3- oder 4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE	_	/	_	/	
Spezifischer Erdwiderstand p _E (Batteriebetrieb)		1		1	
(4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE)		•		•	
Selektiver Erdungswiderstand R _E (Netzbetrieb)		_		_	
mit 2-Pol-Adpater, Sonde, Erder und Zangen-	1	1	1	/	
stromsensor (3-Pol-Messverfahren)					
Selektiver Erdungswiderstand R _E (Batteriebetrieb) mit Sonde, Erder und Zangenstromsensor					
(4-Pol-Messverfahren über Adapter PRO-RE und	_	1	_	1	
Zangenstromsensor)					
Erdschleifenwiderstand R _{ESCHL} (Batteriebetrieb)					
mit 2 Zangen (Zangenstromsensor direkt und	_	✓	_	1	
Zangenstromswandler über Adapter PRO-RE/2)					
Messung Potenzialausgleich R _{L0}	/	/	/	1	
automatische Umpolung					
Isolationswiderstand R _{ISO} Prüfspannung variabel oder ansteigend (Rampe)	1	1	1	1	
Spannung U _{L-N} / U _{L-PE} / U _{N-PE} / f	/				
	•			•	
Sondermessungen	ı	ı			
Leckstrom (Zangenmessung) I _L , I _{AMP}	/	/	/	/	
Drehfeldrichtung	/	/	✓	/	
Erdableitwiderstand R _{E(ISO)}	/	/	/	/	
Spannungsfall	/	/	/	/	
Standortisolation Z _{ST}	1	/	1	1	
Zähleranlauf	/	/	/	1	
Ableitstrom mit Adapter PRO-AB	_	_	_	/	
Restspannung prüfen		_	_	/	
Intelligente Rampe				✓	
Ausstattung					
Sprache der Bedienerführung wählbar	1	1	1	1	
Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte)	1	1	1	1	
Autofunktion Prüfsequenzen	_	1	_	1	
Schnittstelle für RFID-/Barcode Scanner RS232	1	1	1	1	
Schnittstelle für Datenübertragung USB	1	1	/	1	
Schnittstelle für <i>Bluetooth</i> ®	_	_	_	1	
PC-Anwendersoftware ETC	1	1	1	1	
Messkategorie CAT III 600 V / CAT IV 300 V	1	1	1	1	
DKD-Kalibrierung	1	1	1	1	
* cogonannta Lifa Maccung jet nur cinquall, falle kaina Vareträma in dar Anlaga var					

^{*} sogenannte Life-Messung, ist nur sinnvoll, falls keine Vorströme in der Anlage vor-

3 Sicherheitsmerkmale und -vorkehrungen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen EG-Richtlinien. Dies bestätigen wir durch die CE-Kennzeichnung. Die entsprechende Konformitätserklärung kann von GMC-I Messtechnik GmbH angefordert werden.

Das elektronische Mess- und Prüfgerät ist entsprechend den Sicherheitsbestimmungen IEC 61010-1/EN 61010-1/VDE 0411-1 gebaut und geprüft.

Nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist die Sicherheit von Anwender und Gerät gewährleistet.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch Ihres Gerätes sorgfältig und vollständig. Beachten und befolgen Sie diese in allen Punkten. Machen Sie die Bedienungsanleitung allen Anwendern zugänglich.

Die Prüfungen dürfen nur durch eine Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Halten Sie den Prüfstecker und die Prüfspitzen fest, wenn Sie sie z. B. in eine Buchse gesteckt haben. Bei Zugbelastung der Wendelleitung besteht Verletzungsgefahr durch den zurückschnellenden Prüfstecker oder die zurückschnellende Prüfspitze.

Das Mess-und Prüfgerät darf nicht verwendet werden:

- bei erkennbaren äußeren Beschädigungen
- mit beschädigten Anschlussleitungen und Messadaptern
- wenn es nicht mehr einwandfrei funktioniert
- nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z. B. Feuchtigkeit, Staub, Temperatur).

Haftungsausschluss

Bei der Prüfung von Netzen mit RCD-Schaltern, können diese abschalten. Dies kann auch dann vorkommen, wenn die Prüfung dies normalerweise nicht vorsieht. Es können bereits Ableitströme vorhanden sein, die zusammen mit dem Prüfstrom des Prüfgeräts die Abschaltschwelle des RCD-Schalters überschreiten. PCs, die in der Nähe betrieben werden, können somit abgeschaltet werden und damit ihre Daten verlieren. Vor der Prüfung sollten also alle Daten und Programme geeignet gesichert und ggf. der Rechner abgeschaltet werden. Der Hersteller des Prüfgerätes haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden an Geräten, Rechnern, Peripherie oder Datenbeständen bei Durchführung der Prüfungen.

Bedeutung der Symbole auf dem Gerät



Warnung vor einer Gefahrenstelle (Achtung, Dokumentation beachten!)



Gerät der Schutzklasse II



Ladebuchse für DC-Kleinspannung (Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R))
Achtung!



Bei Anschluss des Ladegerätes dürfen nur Akkus eingesetzt sein.



Das Gerät darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Weitere Informationen zur WEEE-Kennzeichnung finden Sie im Internet bei www.gossenmetrawatt.com unter dem Suchbegriff WEEE.



EG-Konformitätskennzeichnung

Datensicherung

Übertragen Sie Ihre gespeicherten Daten regelmäßig auf einen PC, um einem eventuellen Datenverlust vorzubeugen.

Für Datenverluste übernehmen wir keine Haftung.

Zur Aufbereitung und Verwaltung der Daten empfehlen wir die folgenden PC-Programme:

- ETC
- E-Befund Manager (Österreich)
- Protokollmanager
- PS3 (Dokumentation, Verwaltung, Protokollerstellung und Terminüberwachung)
- PC.doc-WORD/EXCEL (Protokoll- und Listenerstellung)
- PC.doc-ACCESS (Prüfdatenmanagement)

Inbetriebnahme

Akku-Pack einsetzen bzw. austauschen



Achtung!

Vor dem Öffnen des Batteriefaches muss das Gerät allpolig vom Messkreis (Netz) getrennt werden!



Hinweis

Zum Ladevorgang des Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) und zum Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R) siehe auch Kap. 20.2 auf Seite 79.

Verwenden Sie möglichst den mitgelieferten oder als Zubehör lieferbaren Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) mit verschweißten Zellen. Hierdurch ist gewährleistet, dass immer ein kompletter Akkusatz ausgetauscht wird und alle Akkus polrichtig eingelegt sind, um ein Auslaufen der Akkus zu vermeiden.

Verwenden Sie nur dann handelsübliche Akku-Packs, wenn Sie diese extern laden. Die Qualität dieser Packs ist nicht überprüfbar und kann in ungünstigen Fällen (beim Laden im Gerät) zum Erhitzen und damit zu Verformungen führen.

Entsorgen Sie die Akku-Packs oder Einzelakkus gegen Ende der Brauchbarkeitsdauer (Ladekapazität ca. 80 %) umweltgerecht.

- Lösen Sie an der Rückseite die Schlitzschraube des Batteriefachdeckels und nehmen Sie ihn ab.
- Nehmen Sie den verbrauchten Akku-Pack/Batterieträger heraus.



Achtung!

Bei Verwendung des Batterieträgers:

Achten Sie unbedingt auf das polrichtige Einsetzen aller Akkus. Ist bereits eine Zelle mit falscher Polarität eingesetzt, wird dies vom Prüfgerät nicht erkannt und führt möglicherweise zum Auslaufen der Akkus. Einzelne Akkus dürfen nur extern geladen werden.

- Schieben Sie den neuen Akku-Pack/bestückten Batterieträger in das Batteriefach.
 - Er kann nur in der richtigen Lage eingesetzt werden.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

4.2 Gerät ein-/ausschalten

Durch Drücken der Taste ON/START wird das Prüfgerät eingeschaltet. Das jeweilige der Funktionsschaltersstellung entsprechende Menü wird eingeblendet.

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten MEM und HELP wird das Gerät manuell ausgeschaltet.

Nach einer im SETUP eingestellten Zeit wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, siehe Geräteeinstellungen Kap. 4.5.

4.3 Batterie- bzw. Akkutest

Ist die Batteriespannung unter den zulässigen Wert BAT abgesunken, erscheint das nebenstehende Piktogramm. Zusätzlich wird "Low Batt!!!" zusammen mit einem Batteriesymbol eingeblendet. Bei sehr stark entladenen Akkus arbeitet das Gerät nicht. Es erscheint dann auch keine Anzeige.

Akku-Pack im Prüfgerät aufladen



Achtuna!

Verwenden Sie zum Laden des im Prüfgerät eingesetzten Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) nur das als Zubehör lieferbare Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R).

Vor Anschluss des Ladegeräts an die Ladebuchse stellen Sie folgendes sicher:

- der Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) ist eingelegt, keine handelsüblichen Akku-Packs. keine Einzelakkus, keine Batterien
- das Prüfgerät ist allpolig vom Messkreis getrennt
- das Prüfgerät bleibt während des Ladevorgangs ausgeschaltet.


Zum Aufladen des im Prüfgerät eingesetzten Akku-Packs siehe Kap. 20.2.1.


Falls die Akkus bzw. der Akku-Pack längere Zeit (> 1 Monat) nicht verwendet bzw. geladen worden ist (bis zur Tiefentladung):

Beobachten Sie den Ladevorgang (Signalisierung durch LEDs am Ladegerät) und starten Sie gegebenenfalls einen weiteren Ladevorgang (nehmen Sie das Ladegerät hierzu vom Netz und trennen Sie es auch vom Prüfgerät. Schließen Sie es danach wieder an). Beachten Sie, dass die Systemuhr in diesem Fall nicht weiterläuft und bei Wiederinbetriebnahme neu gestellt werden muss.

4.5 Geräteeinstellungen







Qa Einschaltdauer Prüfgerät


Hier können Sie die Zeit auswählen, nach der sich das Prüfgerät automatisch abschaltet. Diese Auswahl wirkt sich stark auf die Lebensdauer/den Ladezustand der Akkus aus.



(b) Einschaltdauer LCD-Beleuchtung

Hier können Sie die Zeit auswählen, nach der sich die LCD-Beleuchtung automatisch abschaltet. Diese Auswahl wirkt sich stark auf die Lebensdauer/den Ladezustand der Akkus aus.

Untermenü: Drehschalterabgleich



Zur exakten Justierung des Drehschalters können Sie wie folgt vorgehen:

- 1 Um ins Untermenü Drehschalterabgleich zu gelangen, drücken Sie die Softkey-Taste TESTS Drehschalter/Batterietest.
- 2 Drücken Sie jetzt die Softkey-Taste mit dem Drehschaltersymbol.
- 3 Drehen Sie anschließend den Drehschalter im Uhrzeigersinn auf die jeweils nächste Messfunktion (nach SETUP zuerst I_{AN}).
- 4 Drücken Sie die dem Drehschalter auf der LCD zugeordnete Softkey-Taste. Nach Drücken dieser Softkey-Taste schaltet die Anzeige auf die jeweils nächste Messfunktion um. Die Beschriftung der LCD-Darstellung des Drehschalters muss mit der tatsächlichen Position des Drehschalters übereinstimmen.

Der Pegelstrich in der LCD-Darstellung des Drehschalters sollte mittig zum schwarzen Funktionsfeld stehen, wobei dieser durch eine Ziffer in einem Bereich von -1 bis 101 rechts stehend ergänzt wird. Dieser Wert sollte zwischen 45 und 55 liegen. Im Falle von -1 oder 101 stimmt die Drehradposition nicht mit der in der LCD-Darstellung angewählten Messfunktion überein.

5 Liegt der angezeigte Wert außerhalb dieses Bereichs, justieren Sie diese Position nach durch Drücken der Softkey-Taste Nachjustierung . Ein kurzer Signalton bestätigt die Nachjustierung.




Hinweis

Falls die Beschriftung der LCD-Darstellung des Drehschalters mit der tatsächlichen Position des Drehschalters nicht übereinstimmt, warnt ein Dauerton während des Drückens der Softkey-Taste Nachjustierung

- 6 Fahren Sie mit Punkt 2 fort. Wiederholen Sie diesen Ablauf sooft, bis Sie alle Drehschalterfunktionen kontrolliert bzw. nachjustiert haben.
- ⇒ Mit ESC gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Untermenü: Batterie- bzw. Akkuspannungsabfrage



Ist die Batteriespannung kleiner oder gleich 8,0 V leuchtet die LED **UL/RL** rot, zusätzlich ertönt ein Signal.



Hinweis

Messablauf

Sinkt die Batteriespannung unter 8,0 V während eines Messablaufs, wird dies allein durch ein Pop-up-Fenster signalisiert. Die gemessenen Werte sind



ungültig. Die Messergebnisse können nicht abgespeichert werden.

Mit ESC gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

/i/

Achtung!

Datenverlust bei Änderung der Sprache, des Profils oder bei Rücksetzen auf Werkseinstellung!

Sichern Sie vor Drücken der ieweiligen Taste Ihre Messdaten auf einem PC. Das nebenstehende

Abfragefenster fordert Sie zur nochmaligen Bestätigung der Löschung auf.




3c Sprache der Bedienerführung (CULTURE)

Wählen Sie das gewünschte Landes-setup über das zugehörige Länderkennzeichen aus.

3d Profile für Verteilerstrukturen (PROFILES)


Die Profile beschreiben den Aufbau der Baumstruktur. Die Baumstruktur des verwendeten PC-Auswerteprogramms kann sich von der des **PROFITEST MASTER** unterscheiden. Daher bietet der PROFITEST MASTER die Möglichkeit, sich dieser Struktur anzupassen.

Durch die Auswahl des passenden Profils, wird geregelt, welche Objektkombinationen möglich sind. So ist es zum Bei-



spiel möglich, einen Verteiler unter einem Verteiler anzulegen oder eine Messung zu einem Gebäude zu speichern.


Wählen Sie das von Ihnen eingesetzte PC-Auswerteprogramm aus. Sofern Sie kein geeignetes PC-Auswerteprogramm ausgewählt haben und z. B. die Messwertspeicherung an der gewählten Stelle der Struktur nicht möglich ist, erscheint das nebenstehende Pop-up-Fenster.




3e Werkseinstellungen (GOME SETTING)

Durch Betätigen dieser Taste wird das Prüfgerät in den Zustand nach Werksauslieferung zurückgesetzt.

3f) Helligkeit und Kontrast einstellen





Sofern Ihr PC über eine Bluetooth®-Schnittstelle verfügt, kann der PROFITEST MXTRA kabellos mit der PC-Anwendersoftware ETC zur Übertragung von Daten und Prüfstrukturen kommunizieren.

Voraussetzung für einen kabellosen Datenaustausch ist die einmalige Authentifizierung des jeweiligen PCs mit dem PROFITEST MXTRA. Der Funktionsdrehschalter muss sich hierzu in Position SETUP befinden. Außerdem muss vor jeder Übertragung der richtige Bluetooth® COM-Port in der ETC ausgewählt werden.



Schalten Sie die Bluetooth®-Schnittstelle im PROFITEST MXTRA nur zur Datenübertragung ein. Der Stromverbrauch verringert die Akkulaufzeit im Dauerbetrieb erheblich.

Befinden sich mehrere PROFITEST MXTRA bei der Authentifizierung in Reichweite, sollten Sie den jeweiligen Namen ändern, um Verwechslungen auszuschließen. Es dürfen keine Leerzeichen verwendet werden. Sie können den standardmäßig vergebenen vierstelligen Pin-Code "0000" ändern, dies ist in der Regel jedoch nicht notwendig. In der Fußzeile von Bild 3 wird als HardWare-INFO die MAC-Adresse des PROFITEST MXTRA eingeblendet.

Machen Sie Ihren PROFITEST MXTRA vor einer Autorisierung sichtbar, und aus Sicherheitsgründen anschließend wieder unsichtbar.

Erforderliche Schritte für eine Authentifizierung

Stellen Sie sicher, dass sich der PROFITEST MXTRA in Reichweite des PCs befindet (ca. 5 ... 8 Meter). Aktivieren Sie Bluetooth® im PROFITEST MXTRA (siehe Bild 1) und an Ihrem PC.

Der Funktionsdrehschalter muss sich hierbei in Position SETUP befinden.

Stellen Sie sicher dass der PROFITEST MXTRA (siehe Bild 3) und Ihr PC für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar sind:

beim PROFITEST MXTRA muss visible unterhalb des Augensymbols eingeblendet sein.

Fügen Sie über Ihre Bluetooth®-PC-Treibersoftware ein neues Bluetooth®-Gerät hinzu. In den meisten Fällen erfolgt dies über die Schaltfläche "Neue Verbindung erstellen" oder "Bluetooth[®] Gerät hinzufügen".


Nachfolgende Schritte variieren, je nach verwendeter Bluetooth®-PC-Treibersoftware. Grundsätzlich muss am PC ein sogenannter Hauptschlüssel (auch Pin-Code genannt) eingegeben werden. Dieser ist standardmäßig "0000" und wird im Bluetooth®-Hauptmenü (Bild 1) des PROFITEST MXTRA angezeigt. Im Anschluss, oder zuvor, muss am PROFITEST MXTRA eine Authentifizierungsmeldung bestätigt werden (Bild 4).

War die Authentifizierung erfolgreich, so wird am PROFITEST MXTRA eine entsprechende Meldung angezeigt. Außerdem wird der authentifizierte PC im PROFITEST MXTRA im Menü "Vertraute Geräte" (Bild 2) angezeigt.


In Ihrer Bluetooth® PC-Treibersoftware sollte nun auch der PROFITEST MXTRA als Gerät aufgelistet sein. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu der verwendeten COM-Schnittstelle. Sie müssen mithilfe Ihrer *Bluetooth*[®] PC-Treibersoftware die zu der *Blue*tooth®-Verbindung gehörende COM-Schnittstelle herausfinden. Oft wird diese nach der Authentifizierung angezeigt, falls nicht, finden Sie dazu Informationen in Ihrer Bluetooth® PC-Treibersoftware. Die ETC bietet eine Funktion, die COM-Schnittstelle nach erfolgreicher Authentifizierung automatisch zu suchen, siehe Hardcopy unten.

Befindet sich der PROFITEST MXTRA in Reichweite Ihres PCs (5 bis 8 Meter) kann nun mithilfe der ETC über den Menüpunkt Extras/ Bluetooth® ein kabelloser Datenaustausch stattfinden. Hierfür muss die ermittelte COM-Schnittstellenummer (z. B. COM40) beim Start des Datenaustausches in der ETC angegeben werden, siehe Hardcopy unten.

Alternativ kann über den Menü-Eintrag "Bluetooth Gerät suchen" die COM-Schnittstellennummer automatisch ausgewählt werden.



Firmwarestand und Kalibrierinfo (Beispiel)



Durch Drücken einer beliebigen Taste gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.

Firmware-Update mithilfe des MASTER Updaters

Der Aufbau der Prüfgeräte-Serie PROFITEST Master ermöglicht das Anpassen der Gerätesoftware an die neuesten Normen und Vorschriften. Darüber hinaus führen Anregungen von Kunden zu einer ständigen Verbesserung der Prüfgerätesoftware und zu neuen Funktionalitäten.


Damit Sie alle diese Vorteile auch schnell und einfach nutzen können, ermöglicht Ihnen der MASTER Updater eine schnelle Aktualisierung der kompletten Gerätesoftware Ihres Prüfgeräts vor Ort. Die Bedienoberfläche ist einstellbar für deutsch, englisch und italienisch



Hinweis

Ein kostenloser Download des MASTER Updaters sowie der aktuellen Firmwareversion steht Ihnen als registrierter Anwender im Bereich myGMC zur Verfügung.

5 Prüfer neu anlegen und auswählen



Zur Eingabe eines Textes siehe auch Kap. 5.7 Seite 15.

5 Allgemeine Hinweise

Gerät anschließen 5.1

In Anlagen mit Schutzkontakt-Steckdosen schließen Sie das Gerät mit dem Prüfstecker, auf dem der passende länderspezifische Steckereinsatz befestigt ist, an das Netz an. Die Spannung zwischen Außenleiter L und Schutzleiter PE darf maximal 253 V betragen!

Sie brauchen dabei nicht auf die Steckerpolung achten. Das Gerät prüft die Lage von Außenleiter L und Neutralleiter N und polt, wenn erforderlich, den Anschluss automatisch um. Ausgenommen davon sind:

- Spannungsmessung in Schalterstellung U
- Isolations-Widerstandsmessung
- Niederohm-Widerstandsmessung

Die Lage von Außenleiter L und Neutralleiter N sind am Steckereinsatz gekennzeichnet.

Wenn Sie an Drehstrom-Steckdosen, in Verteilern oder an Festanschlüssen messen, dann nehmen Sie den Messadapter (2-polig) und befestigen ihn am Prüfstecker (siehe hierzu auch Tabelle 16.1). Den Anschluss stellen Sie mit der Prüfspitze (an PE bzw. N) und über die zweite Prüfspitze (an L) her.

Zur Drehfeldmessung müssen Sie den zweipoligen Messadapter mit der beiliegenden Messleitung zum Dreipol-Adapter ergänzen. Berührungsspannung (bei der RCD-Prüfung) und Erdungswiderstand können, Erderspannung, Standortisolationswiderstand und Sondenspannung müssen mit einer Sonde gemessen werden. Sie wird an der Sondenanschlussbuchse über einen berührungsgeschützten Anschlussstecker mit 4 mm Durchmesser angeschlossen.

Automatische Einstellung, Überwachung und Abschaltung 5.2

Das Prüfgerät stellt automatisch alle Betriebsbedingungen ein, die es selbsttätig ermitteln kann. Es prüft die Spannung und die Frequenz des angeschlossenen Netzes. Liegen die Werte innerhalb gültiger Nennspannungs- und Nennfrequenzbereiche, dann werden sie im Anzeigefeld angezeigt. Liegen die Werte außerhalb, dann werden statt U_N und f_N die aktuellen Werte von Spannung (U) und Frequenz (f) angezeigt.

Die Berührungsspannung, die vom Prüfstrom erzeugt wird, wird bei jedem Messablauf überwacht. Überschreitet die Berührungsspannung den Grenzwert von > 25 V bzw. > 50 V, so wird die \dot{M} essung sofort abgebrochen. Die LED U_L/R_L leuchtet rot.

Das Gerät lässt sich nicht in Betrieb nehmen bzw. es schaltet sofort ab, wenn die Batteriespannung den zulässigen Grenzwert

Die Messung wird automatisch abgebrochen bzw. der Messablauf gesperrt (ausgenommen Spannungsmessbereiche und Drehfeldmessung):

- bei unzulässiger Netzspannung (< 60 V, > 253 V / > 330 V / > 440 V bzw. > 550 V) bei Messungen, bei denen Netzspannung erforderlich ist
- wenn bei einer Isolationswiderstands- bzw. Niederohmmessung eine Fremdspannung vorhanden ist
- wenn die Temperatur im Gerät zu hoch ist. Unzulässige Temperaturen treten in der Regel erst nach ca. 50 Messabläufen im 5 s-Takt auf, wenn der Funktionsdrehschalter in der Schaltstellung Z_{L-PE} oder Z_{L-N} ist. Beim Versuch einen Messablauf zu starten, erfolgt eine entsprechende Meldung auf dem Anzeigefeld.

Das Gerät schaltet sich frühestens am Ende eines (automatischen) Messablaufs und nach Ablauf der vorgegebenen Einschaltdauer (siehe Kapitel 4.2) automatisch ab. Die Einschaltdauer verlängert sich wieder um die im Setup eingestellte Zeit, wenn eine Taste oder der Funktionsdrehschalter betätigt wird. Bei der Messung mit steigendem Fehlerstrom in Anlagen mit selektiven RCD-Schutzschaltern bleibt das Prüfgerät ca. 75 s lang eingeschaltet zuzüglich der vorgegebenen Einschaltdauer.

Das Gerät schaltet sich immer selbstständig ab!

5.3 Messwertanzeige und Messwertspeicherung

Im Anzeigefeld werden angezeigt:

- Messwerte mit ihrer Kurzbezeichnung und Einheit,
- die ausgewählte Funktion,
- die Nennspannung,
- die Nennfrequenz
- sowie Fehlermeldungen.

Bei den automatisch ablaufenden Messvorgängen werden die Messwerte bis zum Start eines weiteren Messvorganges bzw. bis zum selbsttätigen Abschalten des Gerätes gespeichert und als digitale Werte angezeigt.

Wird der Messbereichsendwert überschritten, so wird der Endwert mit dem vorangestellten ">" (größer) Zeichen dargestellt und damit Messwertüberlauf signalisiert.



Hinweis

Die LCD-Darstellungen in dieser Bedienungsanleitung können aufgrund von Produktverbesserungen von denen des aktuellen Geräts abweichen.

5.4 Schutzkontakt-Steckdosen auf richtigen Anschluss prüfen

Das Prüfen von Schutzkontakt-Steckdosen auf richtigen Anschluss, vor der jeweiligen Prüfung der Schutzmaßnahme, wird durch das Fehlererkennungssystem des Prüfgeräts erleichtert. Das Gerät zeigt einen fehlerhaften Anschluss folgendermaßen an:

- Unzulässige Netzspannung (< 60 V oder > 253 V):
 Die LED MAINS/NETZ blinkt rot und der Messablauf ist gesperrt.
- Schutzleiter nicht angeschlossen oder Potenzial gegen Erde ≥ 25 V bei f > 45 Hz (Schalterstellung U Einphasenmessung):
 Beim Berühren der Kontaktflächen (Fingerkontakte) bei gleichzeitiger Kontaktierung von PE (sowohl durch länderspezifischen Steckereinsatz z. B. SCHUKO als auch durch die Prüfspitze PE am 2-Pol-Adapter) wird PE eingeblendet (nur nach Start eines Prüfablaufs). Zusätzlich leuchten die LEDs U_L/R_L und RCD/FI rot.
- Neutralleiter N nicht angeschlossen (bei netzabhängigen Messungen):

die LED MAINS/NETZ blinkt grün

· Einer der beiden Schutzkontakte nicht angeschlossen:

Dies wird bei der Berührspannungsprüfung $U_{I\Delta N}$ automatisch überprüft. Ein schlechter Übergangswiderstand eines Kontaktes führt je nach Polung des Steckers zu folgenden Anzeigen:

Anzeige im Anschlusspiktogramm:

PE unterbrochen (x) oder in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers unten liegender Schutzleiterbügel unterbrochen

Ursache: Spannungs-Messpfad unterbrochen

Folge: die Messung wird blockiert



- Anzeige im Anschlusspiktogramm:

in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers oben liegender Schutzleiterbügel unterbrochen

Ursache: Strom-Messpfad unterbrochen **Folge:** keine Messwertanzeige



Hinweis

Siehe auch "Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Potenzialdifferenzen" ab Seite 69.



Achtung!

Ein Vertauschen von N und PE in einem Netz ohne RCD-Schalter wird nicht erkannt und nicht signalisiert. In einem Netz mit RCD-Schalter löst dieser bei der Berührungsspannungsmessung ohne Auslösung (automatische Z_{L-N} -Messung) aus, sofern N und PE vertauscht sind.


5.5 Hilfefunktion

Für jede Schalterstellung bzw. Grundfunktion können Sie, **nach deren Wahl über den Funktionsdrehschalter,** folgende Informationen darstellen:

- Anschlussschaltbild
- Messbereich
- · Nenngebrauchsbereich und Betriebsmessunsicherheit
- Nennwert
- Drücken Sie zum Aufruf der Hilfefunktion die Taste HELP.
- Sind mehrere Hilfeseiten je Messfunktion vorhanden, muss die Taste HELP wiederholt gedrückt werden.
- Drücken Sie zum Verlassen der Hilfefunktion die Taste ESC.







- 1 Untermenü zum Einstellen der gewünschten Parameter aufrufen.
- 2 Parameter über die Cursortasten ↑ oder ↓ auswählen.
- 3 Ins Einstellmenü des gewählten Parameters über die Cursortaste → wechseln.
- 4 Einstellwert über die Cursortasten ↑ oder ↓ auswählen.
- 5 Einstellwert über → bestätigen. Dieser Wert wird ins Einstellmenü übernommen.
- 6 Erst mit ✓ wird der Einstellwert dauerhaft für die zugehörige Messung übernommen und ins Hauptmenü zurückgesprungen. Statt mit ✓ gelangen Sie mit ESC zurück ins Hauptmenü, ohne den neu gewählten Wert zu übernehmen.

Parameterverriegelung (Plausibilitätsprüfung)

Einzelne gewählten Parameter werden vor der Übernahme ins Messfenster auf Plausibilität überprüft.


Ist der von Ihnen gewählte Parameter in Kombination mit anderen bereits eingestellten Parametern nicht sinnvoll so wird dieser nicht übernommen. Der zuvor eingestellte Parameter bleibt gespeichert.

Abhilfe: Wählen Sie einen anderen Parameter.

5.7 Frei einstellbare Parameter oder Grenzwerte

Für bestimmte Parameter sind neben den Festwerten weitere Werte in vorgegebenen Grenzen frei einstellbar, sofern das Symbol Menü EDIT (3) am Ende der Liste der Einstellwerte erscheint.

Grenzwert oder Nennspannung frei vergeben



- Untermenü zum Einstellen des gewünschten Parameters aufrufen (ohne Abbildung, siehe Kap. 5.6).
- 2 Parameter ($\mathbf{U_L}$ oder $\mathbf{U_N}$) über die Cursortasten ↑ oder ↓ auswählen (ohne Abbildung, siehe Kap. 5.6).
- Einstellwert mit dem Symbol Ef über die Cursortasten ↑ oder ↓ auswäh-
- drücken. 4 Editiermenü auswählen: Taste mit dem Symbol
- 5 Über die Cursortasten LINKS oder RECHTS wählen Sie die jeweilige Ziffer oder Einheit aus. Mit

 wird die Ziffer oder Einheit übernommen. Die Übernahme des kompletten Wertes erfolgt mit Anwahl von ✓und bestätigen

Hinweis

Beachten Sie die vorgegebenen Grenzen für den neuen Einstellwert.

Neue frei eingestellte Grenzwerte oder Nennwerte der Parameterliste können mithilfe des PCs über das Programm ETC gelöscht/geändert werden.

5.8 Zweipolmessung mit schnellem oder halbautomatischem Polwechsel


Für folgende Prüfungen ist eine schnelle halbautomatische Zweipolmessung möglich.


- Spannungsmessung U
- Schleifenimpedanzmessung Z_{LP-E}
- Isolationswiderstandsmessung R_{ISO}

Schneller Polwechsel am Prüfstecker

Der Polungsparameter steht auf AUTO.

Eine schnelle und komfortable Umschaltung zwischen allen Polungsvarianten ohne Umschaltung in das Untermenü zur Parametereinstellung ist durch Drücken der Taste I_{AN} am Gerät oder am Prüfstecker möglich.






Halbautomatischer Polwechsel im Speicherbetrieb

Der Polungsparameter steht auf AUTO.

Soll eine Prüfung mit allen Polungsvarianten durchgeführt werden, so erfolgt nach jeder Messung ein halbautomatischer Polwechsel nach dem Drücken der Taste Speichern.

Ein Überspringen von Polungsvarianten ist durch Drücken der Taste I_{AN} am Gerät oder am Prüfstecker möglich.



6 Messen von Spannung und Frequenz

Messfunktion wählen



Umschalten zwischen 1- und 3-Phasen-Messung



Durch wiederholtes Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen 1- und 3-Phasen-Messung um. Die gewählte Phasenmessung wird invers dargestellt (weiß auf schwarz).

6.1 1-Phasenmessung






Für die Messung der Sondenspannung $U_{S\text{-PE}}$ muss eine Sonde gesetzt werden.

6.1.1 Spannung zwischen L und N (U_{L-N}), L und PE (U_{L-PE}) sowie N und PE (U_{N-PE}) bei länderspezifischem Steckereinsatz, z. B. SCHUKO



Durch wiederholtes Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen länderspezifischem Steckereinsatz z. B. SCHUKO und 2-Pol-Adapter um. Die gewählte Anschlussart wird invers dargestellt (weiß auf schwarz).





6.1.2 Spannung zwischen L – PE, N – PE und L – L bei Anschluss 2-Pol-Adpater



Durch wiederholtes Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen länderspezifischem Steckereinsatz z. B. SCHUKO und 2-Pol-Adapter um. Die gewählte Anschlussart wird invers dargestellt (weiß auf schwarz).

Zweipolmessung mit schnellem oder halbautomatischem Polwechsel, siehe Kap. 5.8.









6.2 3-Phasenmessung (verkettete Spannungen) und Drehfeldrichtung

Anschluss

Zum Anschließen des Gerätes benötigen Sie den Messadapter (2polig) der mit der mitgelieferten Messleitung zum dreipoligen Messadapter erweitert werden muss.



Softkey-Taste U3~ drücken



An allen Drehstromsteckdosen ist generell ein Rechtsdrehfeld gefordert.

- Der Messgeräteanschluss bei CEE-Steckdosen ist meist problematisch, es gibt Kontaktprobleme. mithilfe des von uns angebotenen VARIO-STECKER-SETs Z500A sind schnelle und zuverlässige Messungen ohne Kontaktprobleme durchführbar.
- Anschluss bei 3-Leitermessung Stecker L1-L2-L3 im Uhrzeigersinn ab PE-Buchse

Die Drehfeldrichtung wird über folgende Einblendungen angezeigt:





Sämtliche Signalisierungen zur Netzanschlusskontrolle siehe Kap. 18.

Spannungspolarität

Hinweis

Wenn Normen den Einbau von einpoligen Schaltern im Neutralleiter verbieten, muss durch eine Prüfung der Spannungspolarität festgestellt werden, dass alle etwa vorhandenen einpoligen Schalter in den Außenleitern eingebaut sind.

7 Prüfen von Fehlerstrom-Schutzschaltungen (RCD)

Das Prüfen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) umfasst:

- · Besichtigen,
- Erproben,
- Messen.

Zum Erproben und Messen verwenden Sie das Prüfgerät.

Messverfahren

Durch Erzeugen eines Fehlerstromes hinter der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ist nachzuweisen, dass die


- Fehlerstrom-Schutzeinrichtung spätestens bei Erreichen ihres Nennfehlerstromes auslöst und
- die für die Anlage vereinbarte Grenze der dauernd zulässigen Berührungsspannung U₁ nicht überschritten wird.

Dies wird erreicht durch:

Messung der Berührungsspannung
 10 Messungen mit Vollwellen und Hochrechnung auf I_{AN}



 Nachweis der Auslösung innerhalb von 400 ms bzw. 200 ms mit I_{AN}



 Nachweis des Auslösestromes mit ansteigendem Fehlerstrom

Er muss zwischen 50% und 100% von $\rm I_{\Delta N}$ liegen (meist bei ca. 70%)



 Keine vorzeitige Auslösung mit dem Prüfgerät, da mit 30% des Fehlerstromes gestartet wird (wenn kein Vorstrom in der Anlage fließt).

Tabelle RCD/FI	Form des Differenzstromes	Korrekte Funktion des RCD/FI-Schalters			
		Typ AC	Тур А	Тур В	Тур В+
Wechselstrom	plötzlich auftretend langsam ansteigend	•	V	•	•
Pulsierender Gleichstrom	plötzlich auftretend langsam ansteigend		V	•	•
Gleichstrom				~	~

Prüfnorm

Gemäß DIN VDE 0100 Teil 600:2008 ist nachzuweisen, dass

- die beim Nennfehlerstrom auftretende Berührungsspannung den für die Anlage maximal zulässigen Wert nicht überschreitet.
- die Fehlerstrom-Schutzschalter beim Nennfehlerstrom innerhalb 400 ms (1000 ms bei selektiven RCD-Schutzschaltern) auslösen.

Wichtige Hinweise

- Der PROFITEST MASTER erlaubt einfache Messungen an allen RCD-Typen. Wählen Sie RCD, SRCD, PRCD, o. ä.
- Die Messung muss pro RCD (FI) nur an einer Stelle in den angeschlossenen Stromkreisen erfolgen, an allen anderen Anschlüssen im Stromkreis muss niederohmiger Durchgang des Schutzleiters nachgewiesen werden (R_{LO} oder U_B).
- Im TN-System zeigen die Messgeräte wegen des niedrigen Schutzleiterwiderstandes oft 0,1 V Berührungsspannung an.
- Beachten Sie auch evtl. Vorströme in der Anlage. Diese können zum Auslösen des RCDs bereits bei Messung der Berührungsspannung UB führen oder bei Messungen mit steigendem Strom zu Fehlanzeigen führen:

Anzeige = I_F - I_{Vorstrom}

- Selektive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD S) mit Kennzeichnung **S** können als alleiniger Schutz für automatische Abschaltung eingesetzt werden, wenn sie die Abschaltbedingungen wie nicht selektive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen einhalten (also t_a < 400 ms). Dies kann durch Messung der Abschaltzeit nachgewiesen werden.
- RCDs Typ B dürfen nicht in Reihe mit RCDs vom Typ A liegen.



Vormagnetisierung

Über den 2-Pol-Adapter sind nur AC-Messungen vorgesehen. Eine Unterdrückung der RCD-Auslösung über eine Vormagnetisierung durch Gleichstrom ist nur über den länderspezifischen Steckereinsatz z. B. SCHUKO oder den 3-Pol-Adapter möglich.

Messung ohne oder mit Sonde

Die Messungen können Sie mit oder ohne Sonde ausführen. Die Messung mit Sonde setzt voraus, dass die Sonde das Potenzial der Bezugserde hat. Das bedeutet, dass sie außerhalb des Spannungstrichters des Erders (R_E) der RCD-Schutzschaltung

Der Abstand Erder zur Sonde soll mindestens 20 m betragen. Die Sonde wird mit einem berührungsgeschützten Stecker mit 4 mm Durchmesser angeschlossen.

In den meisten Fällen werden Sie diese Messung ohne Sonde ausführen.



Achtung!

Die Sonde ist Teil des Messkreises und kann nach VDE 0413 einen Strom bis maximal 3,5 mA führen.

Sie können die Spannungsfreiheit einer Sonde mit der Funktion U_{SONDE} überprüfen, siehe auch Kap. 6.1 auf Seite 16.

7.1 Messen der (auf Nennfehlerstrom bezogenen) Berührungsspannung mit ¹/₃ des Nennfehlerstromes und Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom

Messfunktion wählen





Anschluss





Parameter einstellen für IAN





1) Messung der Berührungsspannung ohne Auslösen des RCDs

Messverfahren


Zur Ermittlung der bei Nennfehlerstrom auftretenden Berührungsspannung U_{IAN} misst das Gerät mit einem Strom, der nur ca. 1/3 des Nennfehlerstromes beträgt. Dadurch wird verhindert, dass dabei der RCD-Schutzschalter auslöst.

Der besondere Vorteil dieses Messverfahrens liegt darin, dass Sie an jeder Steckdose die Berührungsspannung einfach und schnell messen können, ohne dass der RCD-Schutzschalter auslöst.

Die sonst übliche und umständliche Messmethode, die Wirksamkeit der RCD-Schutzeinrichtung an einer Stelle zu prüfen und nachzuweisen, dass alle anderen zu schützenden Anlagenteile über den PE-Leiter mit dieser Messstelle niederohmig und zuverlässig verbunden sind, kann entfallen.

N-PE-Vertauscherprüfung

Es findet eine zusätzliche Prüfung statt, in der ermittelt wird, ob N und PE vertauscht sind. Im Fall einer Vertauschung erscheint das nebenstehende Pop-up.






Achtuna!

Um Datenverlust bei Datenverarbeitungsanlagen zu vermeiden, sichern Sie vorher Ihre Daten und schalten am besten alle Verbraucher ab.

Messung starten



Im Anzeigefeld werden u. a. die Berührungsspannung $U_{|\Delta N}$ und der berechnete Erdungswiderstand R_E angezeigt.



Hinweis

Der Messwert des Erdungswiderstandes R_E wird nur mit einem geringen Strom ermittelt. Genauere Werte erhalten Sie in der Schalterstellung R_E.

Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter kann dort die Funktion DC + ____ gewählt werden.

Unbeabsichtigtes Auslösen des RCDs durch Vorströme in der Anlage

Eventuell auftretende Vorströme können gemäß Kap. 13.1 auf Seite 49 mithilfe eines Zangenstromwandlers ermittelt werden. Sind die Vorströme in der Anlage recht groß oder wurde ein zu hoher Prüfstrom für den Schalter gewählt, so kann es zum Auslösen des RCD-Schalters während der Prüfung der Berührungsspannung kommen.

Nachdem Sie die Berührungsspannung gemessen haben, können Sie mit dem Gerät prüfen, ob der RCD-Schutzschalter bei Nennfehlerstrom innerhalb seiner eingestellten Grenzwerte aus-


Unbeabsichtigtes Auslösen des RCDs durch Ableitströme im Messkreis


Bei der Messung der Berührungsspannung mit 30% des Nennfehlerstroms, löst ein RCD-Schalter normalerweise nicht aus. Durch bereits vorhandene Ableitströme im Messkreis, z. B. durch angeschlossene Verbraucher mit EMV-Beschaltung z. B. Frequenzumrichter, PCs, kann trotzdem die Abschaltgrenze überschritten werden.

2) Auslöseprüfung nach dem Messen der Berührungsspannung

 \Rightarrow Drücken Sie die Taste I_{AN}.

Die Auslöseprüfung ist für jeden RCD-Schutzschalter nur an einer Messstelle erforderlich.





Löst der RCD-Schutzschalter beim Nennfehlerstrom aus,

dann blinkt die LED MAINS/NETZ rot (Netzspannung wurde abgeschaltet) und im Anzeigefeld werden u. a. die Auslösezeit ta und der Erdungswiderstand R_E angezeigt.

Löst der RCD-Schutzschalter beim Nennfehlerstrom nicht aus, dann leuchtet die LED RCD/FI rot.

Berührungsspannung zu hoch

Ist die mit 1/3 des Nennfehlerstromes $\rm I_{\Delta N}$ gemessene und auf $\rm I_{\Delta N}$ hochgerechnete Berührungsspannung U_{IAN} > 50 V (> 25 V), dann leuchtet die LED U_1/R_1 rot.

Wird während des Messvorganges die Berührungsspannung $U_{I\Delta N} > 50 \text{ V}$ (> 25 V), dann erfolgt eine Sicherheitsabschaltung.



Hinweis

Sicherheitsabschaltung: Bis 70 V erfolgt die Sicherheitsabschaltung innerhalb von 3 s nach IEC 61010.

Die Berührungsspannungen werden bis 70 V angezeigt. Ist der Wert größer, wird $U_{I\Lambda N} > 70 \text{ V}$ angezeigt.

Grenzwerte für dauernd zulässige Berührungsspannungen

Die Grenze für die dauernd zulässige Berührungsspannung beträgt bei Wechselspannung U_L = 50 V (internationale Vereinbarung). Für besondere Anwendungsfälle sind niedrigere Werte vorgeschrieben (z. B. landwirtschaftliche Betriebsstätten $U_L = 25 \text{ V}$).



Achtung!

Wenn die Berührungsspannung zu hoch ist oder der RCD-Schutzschalter nicht auslöst, dann ist die Anlage zu reparieren (z. B. zu hoher Erdungswiderstand, defekter RCD-Schutzschalter usw.)!

Drehstromanschlüsse

Bei Drehstromanschlüssen muss zur einwandfreien Kontrolle der RCD-Schutzeinrichtung die Auslöseprüfung in Verbindung mit jedem der drei Außenleiter (L1, L2 und L3) ausgeführt werden.

Induktive Verbraucher

Werden bei der Abschaltprüfung eines RCDs induktive Verbraucher mit abgeschaltet, so kann es beim Abschalten zu Spannungsspitzen im Kreis kommen. Das Prüfgerät zeigt dann evtl. keinen Messwert (- - -) an. Schalten Sie in diesem Fall alle Verbraucher vor der Auslöseprüfung ab. In extremen Fällen kann eine der Sicherungen im Prüfgerät auslösen und/oder das Prüfgerät beschädigt werden.

7.2 Spezielle Prüfungen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern

7.2.1 Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit ansteigendem Fehlerstrom (Wechselstrom) für RCDs vom Typ A, AC und B

Messverfahren

Zur Prüfung der RCD-Schutzschaltung erzeugt das Gerät im Netz einen kontinuierlich steigenden Fehlerstrom von (0,3 ... 1,3) • Ι_{ΔΝ}. Das Gerät speichert die im Auslösemoment des RCD-Schutzschalters vorhandenen Werte der Berührungsspannung und des Auslösestromes und zeigt sie an.


Bei der Messung mit steigendem Fehlerstrom können Sie zwischen den den Berührungsspannungsgrenzen $U_L = 25 \text{ V}$ und $U_I = 50 \text{ V/65 V wählen}.$

Messfunktion wählen





Anschluss






Parameter einstellen für I_F








...

Messung starten



30mA

RCD

BAT SSS

MEM :::

Messablauf

Nachdem der Messablauf gestartet ist, steigt der vom Gerät erzeugte Prüfstrom vom 0,3-fachen Nennfehlerstrom stetig an, bis der RCD-Schutzschalter auslöst. Dies kann an der fortschreitenden Füllung des Dreiecks bei l∆ beobachtet werden.

Erreicht die Berührungsspannung den gewählten Grenzwert (U₁ = 65 V, 50 V bzw. 25 V), bevor der RCD-Schutzschalter auslöst, dann wird eine Sicherheitsabschaltung ausgelöst. Die LED U_L/R_L leuchtet rot.



Hinweis

Sicherheitsabschaltung: Bis 70 V erfolgt die Sicherheitsabschaltung innerhalb von 3 s nach IEC 61010.

Löst der RCD-Schutzschalter nicht aus, bevor der ansteigende Strom den Nennfehlerstrom I_{AN} erreicht, dann leuchtet die LED RCD/FI rot.



Achtung!

Ein Vorstrom in der Anlage wird bei der Messung dem Fehlerstrom, der vom Gerät erzeugt wird, überlagert und beeinflusst die gemessenen Werte von Berührungsspannung und Auslösestrom. Siehe auch Kap. 7.1.

Beurteilung

Zur Beurteilung einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung muss jedoch gemäß DIN VDE 0100 Teil 600 mit ansteigendem Fehlerstrom gemessen und aus den gemessenen Werten die Berührungsspannung für den Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$ berechnet werden. Die schnellere und einfachere Messmethode siehe Kapitel 7.1 ist aus diesen Gründen vorzuziehen.

Prüfen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit ansteigendem Fehlerstrom (Gleichstrom) für RCDs vom Typ B

Gem. VDE 0413 Teil 6 muss nachgewiesen werden, dass bei glattem Gleichstrom der Auslösefehlerstrom höchstens den zweifachen Wert des Bemessungsfehlerstroms $I_{\Lambda N}$ annimmt. Dazu muss ein kontinuierlich ansteigender Gleichstrom, beginnend mit dem 0,2-fachen des Bemessungsfehlerstroms $I_{\Delta N}$, angelegt werden. Steigt der Strom linear an, darf der Anstieg den 2-fachen Wert von $I_{\Delta N}$ innerhalb von 5 s nicht übersteigen.

Die Überprüfung mit geglättetem Gleichstrom muss in beiden Richtungen des Prüfstroms möglich sein.

7.2.3 Prüfen von RCD-Schutzschaltern mit 5 ● I_{∧N}

Die Messung der Auslösezeit erfolgt hier mit 5-fachem Nennfehlerstrom.



Hinweis


Messungen mit 5-fachem Nennfehlerstrom werden für die Fertigungsprüfung von RCD-Schutzschalter S und G gefordert. Darüber hinaus werden diese beim Personenschutz angewandt.

Sie haben die Möglichkeit die Messung bei der positiven Halbwelle "0° " oder bei der negativen Halbwelle "180° " zu starten. Nehmen Sie beide Messungen vor. Die längere Abschaltzeit ist das Maß für den Zustand des geprüften RCD-Schutzschalters. Beide Werte müssen < 40 ms sein.


Messfunktion wählen



Parameter einstellen – Start mit positiver oder negativer Halbwelle



Parameter einstellen – 5-facher Nennstrom






Hinweis

Es gelten folgende Einschränkungen bei der Auswahl der x-fachen Auslöseströme in Abhängigkeit vom Nennstrom: 500 mA: 1 x, 2 x I_{AN}

Messung starten




7.2.4 Prüfen von RCD-Schutzschaltern, die für pulsierende Gleichfehlerströme geeignet sind

Hierzu können die RCD-Schutzschalter mit positiven oder negativen Halbwellen geprüft werden. Die Auslösung erfolgt normgerecht mit 1,4-fachem Nennstrom.


Messfunktion wählen



Parameter einstellen – positive oder negative Halbwelle



Parameter einstellen – Prüfung mit und ohne "Nichtauslöseprüfung"



Nicht-Auslöseprüfung

Falls der RCD beim 1 s dauernden Nichtauslösetest mit 50% $I_{\Delta N}$ zu früh, d. h. vor der eigentlichen Auslöseprüfung auslöst, erscheint das nebenstehende Pop-Up:





Hinweis

Es gilt folgende Einschränkung bei der Auswahl der x-fachen Auslöseströme in Abhängigkeit vom Nennstrom: doppelter und fünffacher Nenntrom ist hier nicht möglich.



Hinweis

Nach DIN EN 50178 (VDE 160) müssen bei Betriebsmitteln > 4 kVA, die glatte Gleichfehlerströme erzeugen können (z. B. Frequenzumrichter) RCD-Schutzschalter Typ B (allstromsensitive) verwendet werden.

Für die Prüfungen von diesen Schutzschaltern ist eine Prüfung nur mit pulsierenden Gleichfehlerströmen ungeeignet. Hier muss auch mit glattem Gleichfehlerstrom aeprüft werden.



Hinweis 4

Bei der Fertigungsprüfung von RCD-Schaltern wird mit positiven und negativen Halbwellen gemessen. Wird ein Stromkreis mit pulsierendem Gleichstrom belastet, so kann die Funktion des RCD-Schutzschalters mit dieser Prüfung durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der RCD-Schalter durch den pulsierenden Gleichstrom nicht in die Sättigung gefahren wird und somit nicht mehr auslöst.

7.3 Prüfen spezieller RCD-Schutzschalter

7.3.1 Anlagen mit selektiven RCD-Schutzschaltern vom Typ RCD-S

In Anlagen in denen zwei in Serie geschaltete RCD-Schutzschalter eingesetzt werden, die im Fehlerfall nicht gleichzeitig auslösen sollen, verwendet man selektive RCD-Schutzschalter. Diese haben ein verzögertes Ansprechverhalten und werden mit dem Symbol S gekennzeichnet.

Messverfahren

Das Messverfahren entspricht dem für normale RCD-Schutzschalter (siehe Kapitel 7.1 auf Seite 18 und 7.2.1 auf Seite 20).


Werden selektive RCD-Schutzschalter verwendet, dann darf der Erdungswiderstand nur halb so groß sein wie der beim Einsatz von normalen RCD-Schutzschaltern.

Das Gerät zeigt aus diesem Grunde den doppelten Wert der gemessenen Berührungsspannung an.

Messfunktion wählen




Parameter einstellen - selektiv



Messung starten






Auslöseprüfung

Drücken Sie die Taste I_{AN}. Der RCD-Schutzschalter wird ausgelöst. Im Anzeigefeld werden blinkende Balken und danach die Auslösezeit t_A und der Erdungswiderstand R_F angezeigt.

Die Auslöseprüfung ist für jeden RCD-Schutzschalter nur an einer Messstelle erforderlich.





Hinweis

Selektive RCD-Schutzschalter haben ein verzögertes Abschaltverhalten. Durch die Vorbelastung bei der Messung der Berührungsspannung wird das Abschaltverhalten kurzzeitig (bis zu 30 s) beeinflusst. Um die Vorbelastung, durch die Messung der Berührungsspannung zu eliminieren, ist vor der Auslöseprüfung eine Wartezeit notwendig. Nach dem Starten des Messablaufes (Auslöseprüfung) werden für ca. 30 s blinkende Balken dargestellt. Auslösezeiten bis 1000 ms sind zulässig. Durch nochmaliges Drücken der Taste $\rm I_{\Delta N}$ wird die Auslöseprüfung sofort durchgeführt.

7.3.2 PRCDs mit nichtlinearen Elementen vom Typ PRCD-K

Der PRCD-K ist eine, als Schnurzwischengerät allpolig (L/N/PE) schaltende, ortveränderliche Differenzstromeinrichtung mit elektronischer Fehlerstromauswertung. Zusätzlich ist im PRCD-K eine Unterspannungsauslösung und Schutzleiterüberwachung integriert.

Der PRCD-K hat eine Unterspannungsauslösung und muss deshalb an Netzspannung betrieben werden, die Messungen sind nur im eingeschalteten Zustand (PRCD-K schaltet allpolig) durchzuführen.

Begriffe (aus DIN VDE 0661)

Ortsveränderliche Schutzeinrichtungen sind Schutzschalter, die über genormte Steckvorrichtungen zwischen Verbrauchergeräte und eine fest installierte Steckdose geschaltet werden können. Eine wiederanschließbare, ortsveränderliche Schutzeinrichtung ist eine Schutzeinrichtung, die so gebaut ist, dass sie den Anschluss an bewegliche Leitungen erlaubt.

Bitte beachten Sie, dass bei ortsveränderlichen RCDs in der Regel ein nichtlineares Element im Schutzleiter eingebaut ist, das bei einer $U_{l\Delta}$ -Messung sofort zu einer Überschreitung der höchstzulässigen Berührungsspannung führt ($U_{l\Delta}$ größer 50 V). Ortsveränderliche RCDs, die kein nichtlineares Element im

Ortsveränderliche RCDs, die kein nichtlineares Element im Schutzleiter besitzen, müssen gemäß Kap. 7.3.3 auf Seite 23 geprüft werden.

Zweck (aus DIN VDE 0661)

Die ortsveränderlichen Schutzeinrichtungen (PRCDs) dienen dem Schutz von Personen und Sachen. Durch sie kann eine Schutzpegelerhöhung der in elektrischen Anlagen angewendeten Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag im Sinne von DIN VDE 0100 Teil 410 erreicht werden. Sie sind so zu gestalten, dass sie durch einen unmittelbar angebauten Stecker an der Schutzvorrichtung bzw. über einen Stecker mit kurzer Zuleitung betrieben werden.

Messverfahren


Je nach Messverfahren können gemessen werden:

- die Auslösezeit t_A bei Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom I_{AN} (der PRCD-K muss bereits bei halbem Nennstrom auslösen)
- der Auslösestrom ${\rm I}_{\Delta}$ bei Prüfung mit steigendem Fehlerstrom ${\rm I}_{\rm F}$


Messfunktion wählen




Anschluss



Parameter einstellen - PRCD mit nicht linearen Elementen



Messung starten



7.3.3 SRCD, PRCD-S (SCHUKOMAT, SIDOS oder ähnliche)

RCD-Schutzschalter der Serie SCHUKOMAT, SIDOS oder solche, die elektrisch baugleich mit diesen sind, müssen nach entsprechender Parameterauswahl geprüft werden.

Bei RCD-Schutzschaltern dieser Typen findet eine Überwachung des PE-Leiters statt. Dieser ist mit in den Summenstromwandler einbezogen. Bei einem Fehlerstrom von L nach PE ist deshalb der Auslösestrom nur halb so hoch, d. h. der RCD muss bereits beim halben Nennfehlerstrom $I_{\Delta N}$ auslösen.

Die Baugleichheit von ortsveränderlichen RCDs mit SRCDs kann durch Messung der Berührungsspannung $U_{I\Delta N}$ überprüft werden. Wird eine Berührspannung U_{IAN} in einer ansonsten intakten Anlage am PRCD > 70 V angezeigt, so liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein PRCD mit nichtlinearem Element vor.


PRCD-S

PRCD-S (Portable Residual Current Device - Safety) ist eine spezielle ortsveränderliche Schutzeinrichtung mit Schutzleitererkennung bzw. Schutzleiterüberwachung. Das Gerät dient dem Schutz von Personen vor Elektrounfällen im Niederspannungsbereich (130 ... 1000 V). Ein PRCD-S muss für den gewerblichen Einsatz geeignet sein und wird wie ein Verlängerungskabel zwischen einen elektrischen Verbraucher - i. d. R. ein Elektrowerkzeug - und einer Steckdose installiert.

Messfunktion wählen




Parameter einstellen - SRCD / PRCD




Messung starten

30mA

BAT (SSS)





7.3.4 RCD-Schalter des Typs G oder R


Mithilfe des Prüfgerätes ist es möglich, neben den üblichen und selektiven RCD-Schutzschaltern die speziellen Eigenschaften eines G-Schalters zu überprüfen.

Der G-Schalter ist eine österreichische Besonderheit und entspricht der Gerätenorm ÖVE/ÖNORM E 8601. Durch seine höhere Stromfestigkeit und Kurzzeitverzögerung werden Fehlauslösungen minimiert.

Messfunktion wählen



Parameter einstellen – Typ G/R (VSK)




Berührungsspannung und Auslösezeit können mittels G/R-RCD-Schalter-Einstellung gemessen werden.




Bei der Messung der Auslösezeit bei Nennfehlerstrom ist darauf zu achten, dass bei G-Schaltern Auslösezeiten von bis zu 1000 ms zulässig sind. Stellen Sie den entsprechenden Grenzwert ein.

Stellen Sie anschließend im Menü 5 x I_{ΔN} ein (wird bei der Auswahl von G/R automatisch eingestellt) und wiederholen Sie die Auslöseprüfung beginnend mit der positiven Halbwelle 0° und der negativen Halbwelle 180°. Die längere Abschaltzeit ist das Maß für den Zustand des geprüften RCD-Schutzschalters.

Parameter einstellen – Start mit positiver oder negativer Halbwelle




Parameter einstellen – 5-facher Nennstrom



Hinweis

Es gelten folgende Einschränkungen bei der Auswahl der x-fachen Auslöseströme in Abhängigkeit vom Nennstrom: 500 mA: 1 x, $2x I_{\Lambda N}$

Messung starten



Die Auslösezeit muss in beiden Fällen zwischen 10 ms (Mindestverzögerungszeit des G-Schalters!) und 40 ms liegen. G-Schalter mit anderen Nennfehlerströmen messen Sie mit der


G-Schalter mit anderen Nennfehlerströmen messen Sie mit der entsprechenden Parametereinstellung im Menüpunkt $I_{\Delta N}$. Auch hier müssen Sie den Grenzwert entsprechend einstellen.

Hinweis

Die Parametereinstellung RCD **S** für selektive Schalter ist für G-Schalter nicht geeignet.

7.4 Prüfen von Fehlerstrom (RCD-) Schutzschaltungen in TN-S-Netzen

Anschluss



Ein RCD-Schalter kann nur in einem TN-S-Netz eingesetzt werden. In einem TN-C-Netz würde ein RCD-Schalter nicht funktionieren, da der PE nicht am RCD-Schalter vorbei geführt ist, sondern direkt in der Steckdose mit dem N-Leiter verbunden ist. So würde ein Fehlerstrom durch den RCD-Schalter zurückfließen und keinen Differenzstrom erzeugen, der zum Auslösen des RCD-Schalters führt.

Die Anzeige der Berührungsspannung wird in der Regel ebenfalls 0,1 V sein, da der Nennfehlerstrom von 30 mA zusammen mit dem niedrigen Schleifenwiderstand eine sehr kleine Spannung ergibt:

$$UI\Delta N = R_{E} \cdot I\Delta N = 1\Omega \cdot 30mA = 30mV = 0,03V$$


7.5 Prüfen von Fehlerstrom (RCD-) Schutzschaltungen in IT-Netzen mit hoher Leitungskapazität (z. B. in Norwegen)

Bei den RCD-Prüfungen $U_{I\Delta N}$ ($I_{\Delta N}$, t_a) und der Erdungsmessung (R_E) kann die Netzform (TN/TT oder IT) eingestellt werden.


Bei Messung im IT-Netz ist eine Sonde zwingend erforderlich, da die auftretende Berührspannung $U_{\text{I}\Delta N}$ ohne Sonde nicht gemessen werden kann.

Wird auf IT-Netz umgestellt, so wird automatisch die Anschlussart mit Sonde ausgewählt.

Parameter einstellen - Netzform wählen



Messung starten



8 Prüfen der Abschaltbedingungen von Überstrom-Schutzeinrichtungen. Messen der Schleifenimpedanz und Ermitteln des Kurzschlussstromes (Funktion Z_{I-PF} und I_K)

Das Prüfen von Überstrom-Schutzeinrichtungen umfasst Besichtigen und Messen. Zum Messen verwenden Sie den PROFITEST MASTER.

Messverfahren

Die Schleifenimpedanz Z_{L-PE} wird gemessen und der Kurzschlussstrom I_K wird ermittelt, um zu prüfen, ob die Abschaltbedingungen der Schutzeinrichtungen eingehalten werden.

Die Schleifenimpedanz ist der Widerstand der Stromschleife (EVU-Station - Außenleiter - Schutzleiter) bei einem Körperschluss (leitende Verbindung zwischen Außenleiter und Schutzleiter). Der Wert der Schleifenimpedanz bestimmt die Größe des Kurzschlussstromes. Der Kurzschlussstrom I_K darf einen nach DIN VDE 0100 festgelegten Wert nicht unterschreiten, damit die Schutzeinrichtung einer Anlage (Sicherung, Sicherungsautomat) sicher abschaltet.

Aus diesem Grunde muss der gemessene Wert der Schleifenimpedanz kleiner sein als der maximal zulässige Wert.

Tabellen über die zulässigen Anzeigewerte für die Schleifenimpedanz sowie die Kurzschlussstrom-Mindestanzeigewerte für die Nennströme verschiedener Sicherungen und Schalter finden Sie in den Hilfe-Seiten sowie im Kap. 21 ab Seite 80. In diesen Tabellen ist der max. Gerätefehler gemäß VDE 0413 berücksichtigt. Siehe auch Kapitel 8.2.

Um die Schleifenimpedanz $Z_{L\text{-PE}}$ zu messen, misst das Gerät, abhängig von der anliegenden Netzspannung und Netzfrequenz, mit einem Prüfstrom von 3,7 A bis 7 A (60 ... 550 V) und einer Prüfdauer von max. 1200 ms bei 16 Hz.


Tritt während dieser Messung eine gefährliche Berührungsspannung (> 50 V) auf, dann erfolgt Sicherheitsabschaltung.

Aus der gemessenen Schleifenimpedanz Z_{L-PE} und der Netzspannung errechnet das Mess- und Prüfgerät den Kurzschlussstrom I_K. Bei Netzspannungen, die innerhalb der Nennspannungsbereiche für die Netz-Nennspannungen 120 V, 230 V und 400 V liegen, wird der Kurzschlussstrom auf diese Nennspannungen bezogen. Liegt die Netzspannung außerhalb dieser Nennspannungsbereiche, dann errechnet das Gerät den Kurzschlussstrom I_K aus der anliegenden Netzspannung und der gemessenen Schleifenimpedanz Z_{I-PF}.

Messverfahren mit Unterdrückung der RCD-Auslösung

PROFITEST MTECH bietet die Möglichkeit, die Schleifenimpedanz in Anlagen zu messen, die mit RCD-Schutzschaltern ausgerüstet

Das Prüfgerät erzeugt hierzu einen Gleichstrom, der den magnetischen Kreis des RCD-Schalters in Sättigung bringt. Mit dem Prüfgerät wird dann ein Messstrom überlagert, der nur Halbwellen der gleichen Polarität besitzt. Der RCD-Schalter kann diesen Messstrom dann nicht mehr




bei pulsstromsensitiven RCD-Schutzschaltern


erkennen und löst folglich während der Messung nicht mehr aus. Die Messleitung vom Gerät zum Prüfstecker ist in Vierleitertechnik ausgeführt. Die Widerstände der Anschlussleitung und des Messadapters werden bei einer Messung automatisch kompensiert und gehen nicht in das Messergebnis ein.

Messfunktion wählen




Anschluss Schuko/3-Pol-Adapter





Anschluss 2-Pol-Adapter



Hinweis

Der Schleifenwiderstand sollte je Stromkreis an der entferntesten Stelle gemessen werden, um die maximale Schleifenimpedanz der Anlage zu erfassen.



Hinweis

Vormagnetisierung

Über den 2-Pol-Adapter sind nur AC-Messungen vorgesehen. Eine Unterdrückung der RCD-Auslösung über eine Vormagnetisierung durch Gleichstrom ist nur über den länderspezifischen Steckereinsatz z. B. SCHUKO oder den 3-Pol-Adapter möglich.



Hinweis

Beachten Sie die nationalen Vorschriften, z. B. die Notwendigkeit der Messung über RCD-Schalter hinweg in Österreich.

Drehstromanschlüsse

Bei Drehstromanschlüssen muss zur einwandfreien Kontrolle der Überstrom-Schutzeinrichtung die Messung der Schleifenimpedanz mit allen drei Außenleitern (L1, L2, und L3) gegen den Schutzleiter PE ausgeführt werden.

8.1 Messungen mit Unterdrückung der RCD-Auslösung


Messen mit positiven Halbwellen (nur PROFI**TEST** MXTRA) 8.1.1

Die Messung mit Halbwellen plus DC ermöglicht es, Schleifenimpedanzen in Anlagen zu messen, die mit RCD-Schutzschaltern ausgerüstet sind.

Messfunktion wählen




Parameter einstellen




Parameter, die nur der Protokollierung dienen, und keinen Einfluss auf die Messung haben





Einstellungen I_K-Berechnung




Der Kurzschlussstrom I_K dient zur Kontrolle der Abschaltung einer Überstrom-Schutzeinrichtung. Damit eine Überstrom-Schutzeinrichtung rechtzeitig auslöst, muss der Kurzschlussstrom I_K größer als der Auslösestrom la sein (siehe Tabelle Kap. 21.6). Die über die Taste "Limits" wählbaren Varianten bedeuten:

- zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert I_K : la von Z_{L-PE} ohne jegliche Korrekturen übernommen
- I_K : $Ia+\Delta\%$ zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um die Betriebsmessunsicherheit des Prüfgeräts korrigiert
- I_K : 2/3 Z zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um alle möglichen Abweichungen korrigiert (in der VDE 0100 Teil 600 werden diese detailliert als $Z_{s(m)} \le 2/3 \times U_0/la$ definiert)
- I_{K} : 3/4 Z $Z_{s(m)} \le 3/4 \times U_{0}/Ia$
- Im Prüfgerät errechneter Kurzschlussstrom (bei Nennspannung)
- Fehlerschleifenimpedanz Ζ
- la Auslösestrom

(siehe Datenblätter der Leitungsschutzschalter/Sicherungen)


Δ% Eigenabweichung des Prüfgeräts

Messung starten






Messung



8.2 Beurteilung der Messwerte

Aus der Tabelle 1 auf Seite 80 können Sie die maximal zulässigen Schleifenimpedanzen Z_{L-PE} ermitteln, die unter Berücksichtigung der maximalen Betriebsmessabweichung des Gerätes (bei normalen Messbedingungen) angezeigt werden dürfen. Zwischenwerte können Sie interpolieren.




Aus der Tabelle 6 auf Seite 81 können Sie, aufgrund des gemessenen Kurzschlussstromes, den maximal zulässigen Nennstrom des Schutzmittels (Sicherung bzw. Schutzschalter) für Netznennspannung 230 V, unter Berücksichtigung des maximalen Gebrauchsfehlers des Gerätes, ermitteln (entspricht DIN VDE 0100 Teil 600).


Sonderfall Ausblendung des Grenzwertes

Der Grenzwert ist nicht ermittelbar. Der Prüfer wird aufgefordert, die Messwerte selbst zu beurteilen und über die Softkeytasten zu bestätigen oder zu verwerfen.

Messung bestanden: Taste ✓
Messung nicht bestanden: Taste X



Erst nach Ihrer Beurteilung kann der Messwert gespeichert werden.



9 Messen der Netzimpedanz (Funktion Z_{L-N})

Messverfahren (Netzinnenwiderstandsmessung)


Die Netzimpedanz Z_{L-N} wird nach dem gleichen Messverfahren gemessen wie die Schleifenimpedanz Z_{L-PE} (siehe Kapitel 8 auf Seite 26). Die Stromschleife wird hierbei über den Neutralleiter N gebildet und nicht wie bei der Schleifenimpedanzmessung über den Schutzleiter PE.

Messfunktion wählen





Anschluss Schuko/3-Pol-Adapter






Anschluss 2-Pol-Adapter







Parameter einstellen





Durch wiederholtes Drücken der nebenstehenden Softkey-Taste schalten Sie zwischen länderspezifischem Steckereinsatz z. B. SCHUKO/3-Pol-Adapter und 2-Pol-Adapter um. Die gewählte Anschlussart wird invers dargestellt (weiß auf schwarz).







Der Kurzschlussstrom I_K dient zur Kontrolle der Abschaltung einer Überstrom-Schutzeinrichtung. Damit eine Überstrom-Schutzeinrichtung rechtzeitig auslöst, muss der Kurzschlussstrom I_K größer als der Auslösestrom la sein (siehe Tabelle Kap. 21.6). Die über die Taste "Limits" wählbaren Varianten bedeuten:

- zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert I_K: la von $Z_{L\text{-PE}}$ ohne jegliche Korrekturen übernommen
- $I_{\mbox{\scriptsize K}}\!\!:\, Ia \! + \! \Delta\%$ zur Berechnung des $I_{\mbox{\scriptsize K}}$ wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um die Betriebsmessunsicherheit des Prüfgeräts korrigiert
- I_K: 2/3 Z zur Berechnung des I_K wird der angezeigte Messwert von Z_{L-PE} um alle möglichen Abweichungen korrigiert (in der VDE 0100 Teil 600 werden diese detailliert als $Z_{s(m)} \leq 2/3 \text{ x U}_0/\text{la definiert})$ $I_K: \ 3/4 \ Z \ Z_{s(m)} \leq 3/4 \ x \ U_0/\text{la}$
- I_{K} Im Prüfgerät errechneter Kurzschlussstrom (bei Nennspannung)
- Fehlerschleifenimpedanz
- la Auslösestrom (siehe Datenblätter der Leitungsschutzschalter/Sicherungen) Δ% Eigenabweichung des Prüfgeräts

Messung starten






BAT 🖎

Anzeige von U_{L-N} (U_N / f_N)

Liegt die gemessene Spannung im Bereich von $\pm 10\%$ um die jeweilige Netznennspannung von 120 V, 230 V oder 400 V, so wird jeweils die entsprechende Netznennspannung angezeigt. Bei Messwerten außerhalb der ±10%-Toleranzgrenze wird jeweils der tatsächliche Messwert angezeigt.

Sicherungstabelle aufrufen

Nach Durchführen der Messung werden die zulässigen Sicherungstypen auf Anforderung durch die Taste HELP angezeigt. Die Tabelle zeigt den maximal zulässigen Nennstrom in Abhängigkeit von Sicherungstyp und Abschaltbedingungen.



Legende: la Abschaltstrom, I_K Kurzschlussstrom, I_N Nennstrom tA Auslösezeit

10 Messen des Erdungswiderstandes (Funktion R_F)

Der Erdungswiderstand R_F ist für die automatische Abschaltung in Anlagenteilen von Bedeutung. Er muss niederohmig sein, damit im Fehlerfall ein hoher Kurzschlussstrom fließt und so die Fehlerstromschutzschalter die Anlage sicher abschalten.

Messaufbau

Der Erdungswiderstand (RF) ist die Summe aus dem Ausbreitungswiderstand des Erders und dem Widerstand der Erdungsleitung. Der Erdungswiderstand wird gemessen, in dem man über den Erdungsleiter, den Erder und den Erdausbreitwiderstand einen Wechselstrom leitet. Dieser Strom und die Spannung zwischen Erder und einer Sonde werden gemessen.

Die Sonde wird über einen berührungsgeschützten Stecker von 4 mm Durchmesser an der Sondenanschlussbuchse (17) angeschlossen.

Direkte Messung mit Sonde (netzbetriebene Erdungsmessung)

Die direkte Messung des Erdungswiderstandes R_F ist nur in einer Messschaltung mit Sonde möglich. Das setzt jedoch voraus, dass die Sonde das Potenzial der Bezugserde hat, d. h., dass sie außerhalb des Spannungstrichters des Erders gesetzt wird. Der Abstand zwischen Erder und Sonde soll mindestens 20 m sein.

Messung ohne Sonde (netzbetriebene Erdungsmessung)

In vielen Fällen, besonders in Gebieten mit enger Bebauung, ist es schwierig oder sogar unmöglich, eine Messsonde zu setzen. Sie können den Erdungswiderstand in diesen Fällen auch ohne Sonde ermitteln. Allerdings sind die Widerstandswerte des Betriebserders R_B und des Außenleiters L dann im Messergebnis enthalten.

Messverfahren (mit Sonde) (netzbetriebene Erdungsmessung)

Das Gerät misst den Erdungswiderstand R_F nach dem Strom-Spannungs-Messverfahren.

Der Widerstand RF wird hierbei aus dem Quotienten von Spannung U_E und Strom I_E berechnet, wobei U_E zwischen Erder und Sonde liegt.

Der Messstrom, der dabei durch den Erdungswiderstand fließt, wird vom Gerät gesteuert, Werte hierzu siehe Kap. 19 "Technische Kennwerte" ab Seite 76.

Es wird ein Spannungsabfall erzeugt, der dem Erdungswiderstand proportional ist.



Hinweis

Die Widerstände der Messleitung und des Messadapters werden bei der Messung automatisch kompensiert und gehen nicht in das Messergebnis ein.

Treten während der Messungen gefährliche Berührungsspannungen (> 50 V) auf, so wird die Messung abgebrochen und es erfolgt eine Sicherheitsabschaltung.

Der Sondenwiderstand geht nicht in das Messergebnis ein und kann maximal 50 k Ω betragen.



Achtung!

Die Sonde ist Teil des Messkreises und kann nach VDE 0413 einen Strom bis maximal 3,5 mA führen.


Messung mit oder ohne Erderspannung in Abhängigkeit von der Parametereingabe bzw. Wahl der Anschlussart:

RANGE	Anschluss	Messfunktionen
xx Ω / xx kΩ	2-P: <u>=-175</u>	keine Sondenmessung keine Messung U _E
10 Ω / U _E *	3-P近军+沸	Sondenmessung aktiviert U _E wird gemessen
xx Ω / xx kΩ *	3-P近军+沸	Sondenmessung aktiviert keine Messung U _E
	SEL:3-P	Zangenmessung aktiviert keine Messung U _E

dieser Parameter führt zur automatischen Einstellung auf Sondenanschluss

Messverfahren mit Unterdrückung der RCD-Auslösung (netzbetriebene Erdunasmessuna)

Das Prüfgerät erzeugt hierzu einen Gleichstrom, der den magnetischen Kreis des RCD-Schalters in Sättigung bringt. Mit dem Prüfgerät wird dann ein Messstrom überlagert, der nur Halbwellen der gleichen Polarität besitzt. Der RCD-Schalter kann diesen Messstrom dann nicht



mehr erkennen und löst folglich während der Messung nicht mehr

Die Messleitung vom Gerät zum Prüfstecker ist in Vierleitertechnik ausgeführt. Die Widerstände der Anschlussleitung und des Messadapters werden bei einer Messung automatisch kompensiert und gehen nicht in das Messergebnis ein.

Grenzwerte

Der Erdungswiderstand (Erdankoppelwiderstand) wird hauptsächlich bestimmt durch die Kontaktfläche der Elektrode und der Leitfähigkeit des umgebenden Erdreichs.

Der geforderte Grenzwert hängt von der Netzform und dessen Abschaltbedingungen unter Berücksichtigung der maximalen Berührungsspannung ab.

Beurteilung der Messwerte

Aus der Tabelle 2 auf Seite 80 können Sie die Widerstandswerte ermitteln, die unter Berücksichtigung des maximalen Gebrauchsfehlers des Gerätes (bei Nenngebrauchsbedingungen) höchstens angezeigt werden dürfen, um einen geforderten Erdungswiderstand nicht zu überschreiten. Zwischenwerte können interpoliert werden.

10.1 Erdungswiderstandsmessung – netzbetrieben

Folgende drei Messarten bzw. Anschlüsse sind möglich:



2-Pol-Messung über 2-Pol-Adapter



2-Pol-Messung über Schukostecker



3-Pol-Messung über 2-Pol-Adapter und Sonde



selektive Messung: 2-Pol-Messung mit Sonde und Zangenstromsensor

Bild links:

Messadapter 2polig zum Abtasten der Messstellen PE und L

Bild rechts alternativ kann der Messadapter PRO-Schuko verwendet werden





Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weiße Schrift mains~ auf schwarzem Hintergrund.



Messart netzbetrieben nicht möglich:

Bei zur Betriebsart nicht passendem Anschluss wird die nebenstehende Fehlermeldung eingeblendet.

Sonderfall manuelle Messbereichswahl (Prüfstromauswahl)

 $(R \neq AUTO, R = 10 \text{ k}\Omega \text{ (4 mA)}, 1 \text{ k}\Omega \text{ (40 mA)}, 100 \Omega \text{ (0,4 A)},$ 10 Ω (3,7 ... 7 A), 10 Ω/U_E)



Hinweis

Bei manueller Bereichswahl ist darauf zu achten, dass die Genauigkeitsangaben erst ab 5% vom Bereichsendwert gelten (außer 10 Ω-Bereich; separate Angabe für kleine Werte).

Parameter einstellen

☐ Messhereich: AUTO

10 kΩ (4 mA), 1 kΩ (40 mA), 100 Ω (0,4 A), 10 Ω (> 3,7 A) Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter muss der Widerstand bzw. der Prüfstrom so gewählt werden, dass dieser unterhalb des Auslösestroms (½ $I_{\Delta N}$) liegt.

- \Box Berührungsspannung: UL < 25 V, < 50 V, < 65 V, frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7
- ☐ Wandlerübersetzung: in Abhänigkeit vom eingesetzten Zangen-
- ☐ Anschlussart: 2-Pol-Adapter, 2-Pol-Adapter + Sonde, 2-Pol-Adapter + Zange
- Netzform: TN oder TT
- □ Kurvenform Prüfstrom


Sinnvolle Parameter für die jeweilige Messart bzw. Anschlussart siehe Kapitel 10.4 bis Kapitel 10.6.


Messungen durchführen

Siehe Kapitel 10.4 bis Kapitel 10.6.

Erdungswiderstandsmessung –batteriebetrieben 10.2

Folgende fünf Messarten bzw. Anschlüsse sind möglich:





- selektive Messung mit Zange (4-Pol-Messung) über Adapter PRO-RE
- 2-A: A-A-1 2-Zangen-Messung über Adapter PRO-RE/2
- g_{E} Matter Bestimmung des spezifischen Widerstandes ho_{F} über Adapter PRO-RE

Bild rechts:

Adapter PRO-RE zum Anschluss von Erder, Ersatzerder, Sonde und Hilfssonde an das Prüfgerät für 3-/4-Pol-Messung, selektive Messung und spezifische Widerstandsmessung



Bild rechts:

Messadapter PRO-RE/2 als Zubehör zum Anschluss der Generatorzange E-Clip 2 für die 2-Zangenbzw. Erdschleifenwiderstandsmessuna.



Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weißes Batteriesymbol auf schwarzem Hintergrund.



Messart batteriebetrieben nicht möglich:

Bei zur Betriebsart nicht passendem Anschluss wird die nebenstehende Fehlermeldung eingeblendet.

Parameter einstellen


- \square Messbereich: AUTO, 50 k Ω , 20 k Ω , 2 k Ω , 200 Ω , 20 Ω
- Wandlerübersetzung Zangenstromsensor: 1:1 (1V/A,) 1:10 (100mV/A), 1:100 (10mV/A), 1:1000 (1mV/A)
- \square Anschlussart: 3-polig, 4-polig, selektiv, 2-Zangen, ρ_F (Rho)
- $\hfill \square$ Abstand d (für Messung ρ_E): xx m

Sinnvolle Parameter für die jeweilige Messart bzw. Anschlussart siehe Kapitel 10.7 bis Kapitel 10.11.

Messungen durchführen

Siehe Kapitel 10.7 bis Kapitel 10.11.

10.3 Erdungswiderstand netzbetrieben – 2-Pol-Messung mit 2-Pol-Adapter oder länderspezifischem Stecker (Schuko) ohne Sonde



Legende

 R_{B} Betriebserde

Erdungswiderstand R_{E}

 R_{i} Innenwiderstand

 R_X Erdungswiderstand durch Systeme des Potenzialaus-

aleichs

 R_S Sondenwiderstand

PAS Potenzialausgleichsschiene

RE Gesamterdungswiderstand (R_{E1}//R_{E2}//Wasserleitung)

In den Fällen, in denen es nicht möglich ist eine Sonde zu setzen, können Sie den Erdungswiderstand überschlägig durch eine "Erderschleifenwiderstandsmessung" ohne Sonde ermitteln.

Die Messung wird genauso ausgeführt wie im Kap. 10.4 "Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – 3-Pol-Messung: 2-Pol-Adapter mit Sonde" ab Seite 33 beschrieben. An der Sondenanschlussbuchse (17) ist jedoch keine Sonde angeschlossen. Der bei dieser Messmethode gemessene Widerstandwert $R_{\mbox{ESchl}}$ enthält auch die Widerstandswerte des Betriebserders RB und des Außenleiters L. Zur Ermittlung des Erdungswiderstandes sind diese beiden Werte vom gemessenen Wert abzuziehen.

Legt man gleiche Leiterguerschnitte (Außenleiter L und Neutralleiter N) zugrunde, so ist der Widerstand des Außenleiters halb so groß wie die Netzimpedanz Z_{L-N} (Außenleiter + Neutralleiter). Die Netzimpedanz können Sie, wie im Kap. 9 ab Seite 28 beschrieben, messen. Der Betriebserder R_B darf gemäß DIN VDE 0100 "0 Ω bis 2 Ω " betragen.

1) Messung: Z_{LN} entspricht $R_i = 2 \cdot R_L$ 2) Messung: Z_{L-PE} entspricht R_{ESchl} 3) Berechnung: R_{E1} entspricht $Z_{L-PE} - 1/2 \cdot Z_{L-N}$; für $R_B = 0$

Bei der Berechnung des Erdungswiderstandes ist es sinnvoll den Widerstandswert der Betriebserde R_B nicht zu berücksichtigen, da dieser Wert im Allgemeinen nicht bekannt ist.

Der berechnete Widerstandswert beinhaltet dann als Sicherheitszuschlag den Widerstand der Betriebserde.

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Parameter einstellen


Messbereich: AUTO.

10 k Ω (4 mA), 1 k Ω (40 mA), 100 Ω (0,4 A), 10 Ω (3,7 ... 7 A) Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter muss der Widerstand bzw. der Prüfstrom so gewählt werden, dass dieser unterhalb des Auslösestroms (½ $I_{\Delta N}$) liegt.


- Anschlussart: 2-Pol-Adapter
- \Box Berührungsspannung: UL < 25 V, < 50 V, < 65 V
- Wellenform Prüfstrom:

Sinus (Vollwelle), 15 mA-Sinus (Vollwelle), DC-Offset und positive Halbwelle

- Netzform: TN/TT, IT
- ☐ Wandlerübersetzung: hier ohne Bedeutung



Messung starten



Hinweis


Bei falschem Anschluss des 2-Pol-Adapters wird folgendes Diagramm eingeblendet.



BAT SSS

RANGE

10.4 Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – 3-Pol-Messung: 2-Pol-Adapter mit Sonde



Legende

R_B Betriebserder

R_E Erdungswiderstand

R_X Erdungswiderstand durch Systeme des Potenzialaus-

gleichs

R_S Sondenwiderstand

PAS Potenzialausgleichsschiene

RE Gesamterdungswiderstand (R_{E1}//R_{E2}//Wasserleitung)

Messung $R_E \left(R_{E1} = \frac{U_{Sonde}}{I} \right)$

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Anschluss



Angeschlossen werden: 2-Pol-Adapter und Sonde

Parameter einstellen


☐ Messbereich: AUTO,

10 k Ω (4 mA), 1 k Ω (40 mA), 100 Ω (0,4 A), 10 Ω (3,7 ... 7 A) Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter muss der Widerstand bzw. der Prüfstrom so gewählt werden, dass dieser unterhalb des Auslösestroms (½ $I_{\Delta N}$) liegt.


- ☐ Anschlussart: 2-Pol-Adapter + Sonde
- □ Berührungsspannung: UL < 25 V, < 50 V, < 65 V, frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7
- ☐ Wellenform Prüfstrom:

Sinus (Vollwelle), 15 mA-Sinus (Vollwelle), DC-Offset und positive Halbwelle

- Netzform: TN/TT, IT
- ☐ Wandlerübersetzung: hier ohne Bedeutung




Messung starten



Hinweis


Bei falschem Anschluss des 2-Pol-Adapters wird folgendes Diagramm eingeblendet.



BAT 🚫

RANGE

10.5 Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – Messen der Erderspannung (Funktion U_F)



Diese Messung ist nur mit Sonde möglich, siehe Kap. 10.4. Die Erderspannung $\rm U_E$ ist die Spannung die am Erder zwischen dem Erderanschluss und der Bezugserde auftritt, wenn zwischen Außenleiter und Erder ein Kurzschluss auftritt. Die Ermittlung der Erderspannung ist in der Schweizer Norm NIV/NIN SEV 1000 vorgeschrieben.

Messverfahren

Zur Ermittlung der Erderspannung misst das Gerät zunächst den Erder-Schleifenwiderstand R_{ESchl} , unmittelbar danach den Erdungswiderstand R_{E} . Das Gerät speichert beide Messwerte, errechnet daraus nach der Formel

$$U_E = \frac{U_N \cdot R_E}{R_{ESchl}}$$

die Erderspannung und zeigt sie im Anzeigefeld an.


Messfunktion wählen



Betriebsart wählen




Anschluss




Parameter einstellen

- \Box Messbereich: 10 Ω / \cup_{E}
- ☐ Anschlussart: 2-Pol-Adapter + Sonde
- □ Berührungsspannung: UL < 25 V, < 50 V, < 65 V, frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7
- □ Wellenform Prüfstrom: hier nur Sinus (Vollwelle)!
- Netzform: TN/TT, IT
- ☐ Wandlerübersetzung: hier ohne Bedeutung



Messung starten



BAT 🔤

RANGE

Hinweis


Bei falschem Anschluss des 2-Pol-Adapters wird folgendes Diagramm eingeblendet.



Angeschlossen werden: 2-Pol-Adapter und Sonde

10.6 Erdungswiderstandsmessung netzbetrieben – Selektive Erdungswiderstandsmessung mit Zangenstromsensor als Zubehör

Alternativ zur klassischen Messmethode kann auch eine Messung mit Zangenstromsensor durchgeführt werden.



Legende

R_B Betriebserde

R_E Erdungswiderstand

R_I Leitungswiderstand

R_X Erdungswiderstand durch Systeme des Potenzialaus-

gleichs

R_S Sondenwiderstand

PAS Potenzialausgleichsschiene

RE Gesamterdungswiderstand (R_{E1} // R_{E2} // Wasserleitung)

Messung ohne Zange: $R_E = R_{E1} // R_{E2}$

Messung mit Zange: $R_E = R_{E2} = \left(\frac{U_{Sonde}}{I_{Zange}}\right)$

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Anschluss



Angeschlossen werden: 2-Pol-Adapter, Zange und Sonde

Parameter einstellen am Prüfgerät

- □ Messbereich (Prüfstromauswahl): 1 kΩ (40 mA), 100 Ω (0,4 A), 10 Ω (3,7 ... 7 A) Bei Anlagen mit RCD-Schutzschalter kann die Funktion DC + \bigcirc gewählt werden (nur im Bereich 10 Ω und nur mit METRAFLEX P300).
- Anschlussart: 2-Pol-Adapter + Zange nach Parameterauswahl: automatische Einstellung auf Messbereich 10 Ω und Wandlerübersetzung 1 V/A
- ullet Berührungsspannung: UL < 25 V, < 50 V, < 65 V, frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7
- Wellenform Prüfstrom:

Sinus (Vollwelle), DC-Offset und positive Halbwelle

- □ Netzform: TN/TT, IT
- ☐ Wandlerübersetzung Zangenstromsenor: siehe Tabelle unten

Parameter einstellen am Zangenstromsensor

☐ Messbereich Zangenstromsenor: siehe Tabelle unten

Messbereich am Zangenstromsensor wählen


Prüfgerät	Prüfgerät Zange METRAFLEX P300		
Parameter Wandler- übersetzung	Schalter	Mess- bereich	Mess- bereich
1:1 1 V / A	3 A (1 V/A)	3 A	0,5 100 mA
1:10 100 mV / A	30 A (100 mV/A)	30 A	5 999 mA
1:100 10 mV / A	300 A (10 mV/A)	300 A	0,05 10 A

Wichtige Hinweise für den Einsatz des Zangenstromsensors


- Verwenden Sie für diese Messung ausschließlich den Zangenstromsensor METRAFLEX P300 oder die Z3512A.
- Lesen und beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitung zum Zangenstromsensor METRAFLEX P300 und die darin beschriebenen Sicherheitshinweise.
- Beachten Sie unbedingt die Stromrichtung, siehe Pfeil auf dem Zangenstromsensor.
- Betreiben Sie die Zange fest angeschlossen. Der Sensor darf während der Messung nicht bewegt werden.
- Der Zangenstromsensor darf nur bei ausreichendem Abstand von starken Fremdfeldern eingesetzt werden.
- Untersuchen Sie vor dem Einsatz immer das Elektronikgehäuse, das Verbindungskabel und den flexiblen Stromsensor auf Beschädigungen.

- Zur Vermeidung von elektrischem Schlag halten Sie die MET-RAFLEX sauber und frei von Verschmutzung der Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass vor Verwendung der flexible Stromsensor, das Verbindungskabel und das Elektronikgehäuse trocken sind.

Messung starten



Sofern Sie die Wandlerübersetzung im Prüfgerät verändert haben, wird ein Popup-Fenster mit dem Hinweis eingeblendet, diese neue Einstellung auch am angeschlossenen Zangenstromsensor vorzunehmen.



 ${\rm RE}_{\rm Zange}$: selektiver Erdungswiderstand über Zange gemessen ${\rm RE}_{\rm Sonde}$: Gesamt-Erdungswiderstand über Sonde gemessen, Vergleichswert





Bei falschem Anschluss des 2-Pol-Adapters wird folgendes Diagramm eingeblendet.




10.7 Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – 3-polig

Dreileiterverfahren





Messung des Erdungswiderstandes nach dem Dreileiterverfahren



- Setzen Sie die Spieße für Sonde und Hilfserder in mindestens 20 m bzw. 40 m Entfernung vom Erder, siehe Bild oben.
- Stellen Sie sicher, dass nicht zu hohe Übergangswiderstände zwischen Sonde und Erdreich vorliegen.
- Montieren Sie den Adapter PRO-RE (Z501S) auf den Prüfstecker.
- Schließen Sie die Sonde, Hilfserder und Erder über die 4-mm-Bananenbuchsen des Adapters PRO-RE an. Achten Sie hierbei auf die Beschriftung der Bananenbuchsen! Der Anschluss ES/P1 bleibt frei.

Der Widerstand der Messleitung zum Erder geht unmittelbar in das Messergebnis ein.

Um den Fehler, der durch den Widerstand der Messleitung verursacht wird, möglichst klein zu halten, sollten Sie bei diesem Messverfahren eine kurze Verbindungsleitung zwischen Erder und Anschluss "E" mit großem Querschnitt verwenden.

Hinweis

Um Nebenschlüsse zu vermeiden müssen die Messleitungen gut isoliert sein. Die Messleitungen sollten sich nicht kreuzen oder über lange Strecken parallel laufen, um den Einfluss von Verkopplungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen




Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weißes Batteriesymbol auf schwarzem Hintergrund.

Parameter einstellen

- \Box Messbereich: AUTO, 50 k Ω , 20 k Ω , 2 k Ω , 200 Ω , 20 Ω
- Anschlussart: 3-polig
- ☐ Wandlerübersetzung: hier ohne Bedeutung
- \square Abstand d (für Messung ρ_F): hier ohne Bedeutung


Messung starten





10.8 Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – 4-polig

Vierleiterverfahren



Das Vierleiterverfahren wird eingesetzt bei einem hohen Zuleitungswiderstand vom Erder zum Geräteanschluss.

Bei dieser Schaltung wird der Widerstand der Zuleitung vom Erder zur Klemme "E" des Gerätes nicht mitgemessen.





Bild 10.8.1 Messung des Erdungswiderstandes nach dem Vierleiterverfahren



- Setzen Sie die Spieße für Sonde und Hilfserder in mindestens 20 m bzw. 40 m Entfernung vom Erder, siehe Bild oben.
- Stellen Sie sicher, dass nicht zu hohe Übergangswiderstände zwischen Sonde und Erdreich vorliegen.
- Montieren Sie den Adapter PRO-RE (Z501S) auf den Prüfstecker.
- Schließen Sie die Sonden, Hilfserder und Erder über die 4mm-Bananenbuchsen des Adapters PRO-RE an. Achten Sie hierbei auf die Beschriftung der Bananenbuchsen!
- Setzen Sie die Spieße für Sonde und Hilfserder in mindestens 20 m bzw. 40 m Entfernung vom Erder.
- Stellen Sie sicher, dass nicht zu hohe Übergangswiderstände zwischen Sonde und Erdreich vorliegen.
- Der Erder wird beim Vierleiterverfahren mit zwei getrennten Messleitungen mit den Klemmen "E" bzw. "ES" verbunden, die Sonde an die Klemme "S" und der Hilfserder an die Klemme "H" angeschlossen.



Hinweis

Um Nebenschlüsse zu vermeiden müssen die Messleitungen gut isoliert sein. Die Messleitungen sollten sich nicht kreuzen oder über lange Strecken parallel laufen, um den Einfluss von Verkopplungen auf ein Mindestmaß zu begrenzen.

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen




Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weißes Batteriesymbol auf schwarzem Hintergrund.

Parameter einstellen

- \square Messbereich: AUTO, 50 k Ω , 20 k Ω , 2 k Ω , 200 Ω , 20 Ω
- ☐ Anschlussart: 4-polig
- ☐ Wandlerübersetzung: hier ohne Bedeutung
- \square Abstand d (für Messung ρ_F): hier ohne Bedeutung

Messung starten





Spannungstrichter

Über die geeigneten Standorte von Sonde und Hilfserder erhalten Sie Aufschluss, wenn Sie den Verlauf von Spannung bzw. Ausbreitungswiderstand im Erdreich beachten.

Der vom Erdungsmessgerät über Erder und Hilfserder geschickte Messstrom erzeugt um den Erder und den Hilfserder eine Potentialverteilung in Form eines Spannungstrichters (vgl. Bild 10.8.3 Seite 39). Analog zur Spannungsverteilung verläuft die Widerstandsverteilung.

Die Ausbreitungswiderstände von Erder und Hilfserder sind in der Regel unterschiedlich. Die beiden Spannungs- bzw. Widerstandstrichter sind deshalb nicht symmetrisch.

Ausbreitungswiderstand von Erdern kleiner Ausdehnung

Für das richtige Erfassen des Ausbreitungswiderstandes von Erdern ist die Anordnung der Sonde und Hilfserder sehr wesent-

Die Sonde muss zwischen Erder und Hilfserder in der sogenannten neutralen Zone (Bezugserde) eingesetzt werden (vgl. Bild 10.8.2 Seite 39).

Die Spannungs- bzw. Widerstandskurve verläuft deshalb innerhalb der neutralen Zone nahezu horizontal.

Für die Wahl der geeigneten Sonden- und Hilfserderwiderstände verfahren Sie wie folgt:

Hilfserder in einem Abstand von ca. 40 m vom Erder einschlagen.

- Sonde in der Mitte der Verbindungslinie Erder Hilfserder einsetzen und den Erdungswiderstand bestimmen.
- Sondenabstand 2 ... 3 m in Richtung Erder, dann 2 ... 3 m in Richtung Hilfserder gegenüber dem ursprünglichen Standort verändern und Erdungswiderstand messen.

Ergeben die 3 Messungen den gleichen Messwert, dann ist dies der gesuchte Erdungswiderstand. Die Sonde befindet sich in der neutralen Zone.

Sind die drei Messwerte für den Erdungswiderstand jedoch voneinander abweichend, dann befindet sich der Sondenstandort entweder nicht in der neutralen Zone oder die Spannungs- bzw. Widerstandskurve verläuft im Sondeneinstechpunkt nicht horizontal.




Bild 10.8.2 Spannungsverlauf im homogenen Erdreich zwischen Erder E und Hilfserder H

Richtige Messergebnisse können in solchen Fällen entweder durch Vergrößern des Abstandes Hilfserder – Erder oder durch Versetzen der Sonde auf der Mittelsenkrechten zwischen Hilfserder und Erder (vgl. Bild 10.8.3) erreicht werden. Durch Versetzen der Sonde auf der Mittelsenkrechten wandert der Sondenpunkt aus dem Einflussbereich der beiden Spannungstrichter von Erder und Hilfserder heraus.




Bild 10.8.3 Sondenabstand S außerhalb der sich überschneidenden Spannungstrichter auf der Mittelsenkrechten zwischen Erder E und Hilfserder H

Ausbreitungswiderstand von Erdungsanlagen größerer Ausdehnung

Für das Messen ausgedehnter Erdungsanlagen sind wesentlich größere Abstände zu Sonde und Hilfserder erforderlich; man rechnet hier mit dem 2,5- bzw. 5-fachen Wert der größten Diagonale der Erdungsanlage.

Solche ausgedehnten Erdungsanlagen weisen oft Ausbreitungswiderstände in der Größenordnung von nur einigen Ohm und weniger auf, so dass es besonders wichtig ist, die Messsonde in der neutralen Zone einzusetzen.

Die Richtung für Sonde und Hilfserder sollten Sie im rechten Winkel zur größten Längenausdehnung der Erdungsanlage wählen. Der Ausbreitungswiderstand muss klein gehalten werden; notfalls müssen dazu mehrere Erdspieße verwendet (Abstand 1 ... 2 m) und untereinander verbunden werden.

In der Praxis lassen sich große Messabstände wegen Geländeschwierigkeiten jedoch oft nicht erreichen.

In diesem Fall verfahren Sie wie in Bild 10.8.4 dargestellt.

- Der Hilfserder H wird im größtmöglichen Abstand von der Erdungsanlage eingesetzt.
- Mit der Sonde tastet man in gleich großen Schritten den Bereich zwischen Erder und Hilfserder ab (Schrittweite ca. 5 m).
- Die gemessenen Widerstände werden tabellarisch und anschließend grafisch, wie in Bild 10.8.4 dargestellt aufgetragen (Kurve I).

Legt man durch den Wendepunkt S1 eine Parallele zur Abszisse, so teilt diese Linie die Widerstandskurve in zwei Teile.

Der untere Teil ergibt, an der Ordinate gemessen, den gesuchten Ausbreitungswiderstand des Erders $R_{A/E}$; der obere Wert ist der Ausbreitungswiderstand des Hilfserders $R_{A/H}$.

Der Ausbreitungswiderstand des Hilfserders soll bei einer derartigen Messanordnung kleiner sein als das 100-fache des Ausbreitungswiderstandes des Erders.

Bei Widerstandskurven ohne ausgeprägten horizontalen Bereich sollte die Messung mit verändertem Standort des Hilfserders kontrolliert werden. Diese weitere Widerstandskurve ist mit geänderten Abszissen-Maßstab so in das erste Diagramm einzutragen, dass beide Hilfserderstandorte zusammenfallen. Mit dem Wendepunkt S2 kann der zuerst ermittelte Ausbreitungswiderstand kontrolliert werden Bild 10.8.4.

Hinweise für Messungen im ungünstigen Gelände

In sehr ungünstigem Gelände (z. B. Sandboden nach längerer Trockenperiode) können durch Begießen der Erde um Hilfserder und Sonde mit Soda- oder Salzwasser der Hilfserder- und Sondenwiderstand auf zulässige Werte verringert werden.

Reicht diese Maßnahme noch nicht aus, dann können zum Hilfserder mehrere Erdspieße parallel geschaltet werden.

Im gebirgigen Gelände oder bei sehr steinigem Untergrund, wo das Einschlagen von Erdspießen nicht möglich ist, können auch Drahtgitter mit 1 cm Maschenweite und ca. 2 m² Fläche verwendet werden. Diese Gitter sind flach auf den Boden zu legen, mit Soda- oder Salzwasser zu übergießen und eventuell mit feuchten, erdgefüllten Säcken zu beschweren.

Kurve I (KI)		Kurve	e II (KII)
m	W	m	W
5	0,9	10	0,8
10	1,28	20	0,98
15	1,62	40	1,60
20	1,82	60	1,82
25	1,99	80	2,00
30	2,12	100	2,05
40	2,36	120	2,13
60	2,84	140	2,44
80	3,68	160	2,80
100	200	200	100

S1, S2 = Wendepunkte KI = Kurve I KII = Kurve II





Bild 10.8.4 Messen des Erdungswiderstandes einer ausgedehnten Erdungsanlage

10.9 Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – selektiv (4-polig) mit Zangenstromsensor sowie Messadapter PRO-RE als Zubehör

Allgemeines




In Anlagen mit mehreren parallel geschalteten Erdern wird bei Messungen des Erdungswiderstandes der Gesamtwiderstand der Erdungsanlage gemessen.

Bei der Messung werden zwei Erdspieße (Hilfserder und Sonde) gesetzt. Der Messstrom wird zwischen Erder und Hilfserder eingespeist und der Spannungsfall zwischen Erder und Sonde gemessen.

Die Stromzange wird um den zu messenden Erder gelegt und damit nur der Teil des Messstromes gemessen, der tatsächlich durch den Erder fließt.

Anschluss



- Setzen Sie die Spieße für Sonde und Hilfserder in mindestens 20 m bzw. 40 m Entfernung vom Erder, siehe Bild oben.
- Stellen Sie sicher, dass nicht zu hohe Übergangswiderstände zwischen Sonde und Erdreich vorliegen.
- Montieren Sie den Adapter PRO-RE (Z501S) auf den Prüfstecker.
- Schließen Sie die Sonden, Hilfserder und Erder über die 4mm-Bananenbuchsen des Adapters PRO-RE an. Achten Sie hierbei auf die Beschriftung der Bananenbuchsen!
- Schließen Sie den Zangenstromsensor Z3512A an die Buchsen (15) und (16) am Prüfgerät an.
- Fixieren Sie den Zangenstromsensor auf dem Erder.

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weißes Batteriesymbol auf schwarzem Hintergrund.

Parameter einstellen am Prüfgerät

 \Box Messbereich: 200 Ω



Hinweis 🏻

Bei Umschaltung auf selektive Messung, wird automatisch auf den Messbereich AUTO umgeschaltet, wenn ein Messbereich größer als 200 Ω eingestellt war.

- ☐ Anschlussart: selektiv
- Wandlerübersetzung Zangenstromsensor: 1:1 (1V/A,) 1:10 (100mV/A), 1:100 (10mV/A)
- \square Abstand d (für Messung ρ_F): hier ohne Bedeutung

Parameter einstellen am Zangenstromsensor

☐ Messbereich Zangenstromsenor: siehe Tabelle unten

Messbereich am Zangenstromsensor wählen


Prüfgerät	gerät Zange Z3512A	
Parameter Wandler- übersetzung	Schalter	Mess- bereich
1:1 1 V / A	1 A / x 1	1 A
1:10 100 mV / A	10 A / x 10	10 A
1:100 10 mV / A	100 A / x 100	100 A

Wichtige Hinweise für den Einsatz des Zangenstromsensors

- Verwenden Sie für diese Messung ausschließlich den Zangenstromsensor Z3512A.
- Betreiben Sie die Zange fest angeschlossen. Der Sensor darf während der Messung nicht bewegt werden.
- Der Zangenstromsensor darf nur bei ausreichendem Abstand von starken Fremdfeldern eingesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung des Zangenstromsensors möglichst getrennt von den Sondenleitungen verlegt ist.


Messung starten






10.10 Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – Erdschleifenmessung (mit Zangenstromsensor und -wandler sowie Messadapter PRO-RE/2 als Zubehör)

Methode 2-Zangen-Messung



Bei Erdungsanlagen, die aus mehreren miteinander verbundenen Erdern(R1...Rx) bestehen, kann der Erdungswiderstand eines einzelnen Erders(Rx) mithilfe von 2 Stromzangen ermittelt werden, ohne Rx abzutrennen oder Spieße zu setzen.



Diese Messmethode eignet sich besonders bei Gebäuden oder Anlagen, bei denen Sonden und Hilfserder nicht gesetzt werden können oder Erder nicht aufgetrennt werden dürfen.

Darüber hinaus wird diese "spießlose" Messung als eine von drei Messungen an Blitzschutzsystemen durchgeführt, um zu Prüfen, ob Ströme abgeleitet werden können.

Bild rechts:

Messadapter PRO-RE/2 als Zubehör zum Anschluss der Generatorstromzange E-Clip 2



⇒ Fixieren Sie die 2 Zangen an einem Erder (Erdspieß) in unterschiedlichen Höhen mit einem Abstand größer oder gleich $30 \, \mathrm{cm}$

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen



Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weißes Batteriesymbol auf schwarzem Hintergrund.

Parameter einstellen am Prüfgerät

☐ Messbereich: hier generell AUTO



Hinweis

Bei Umschaltung auf 2-Zangen-Messung wird automatisch in den Bereich AUTO geschaltet. Dieser Bereich ist dann nicht veränderbar!

- ☐ Anschlussart: 2-Zangen
- Wandlerübersetzung Zangenstromsensor: 1:1 (1V/A), 1:10 (100mV/A), 1:100 (10mV/A)
- \Box Abstand d (für Messung ρ_F): hier ohne Bedeutung

Parameter einstellen am Zangenstromsensor


☐ Messbereich Zangenstromsenor: siehe Tabelle unten

Messbereich am Zangenstromsensor wählen

Prüfgerät	Zange Z3512/	1
Parameter Wandler- übersetzung	Schalter	Mess- bereich
1:1 1 V / A	1 A / x 1	1 A
1:10 100 mV / A	10 A / x 10	10 A
1:100 10 mV / A	100 A / x 100	100 A

Anschluss






- Sonden und Hilfserder brauchen nicht gesetzt werden.
- Das Auftrennen des Erders entfällt ebenfalls.
- Montieren Sie den Adapter PRO-RE/2 (Z501T) auf den Prüfstecker.
- Schließen Sie die Generatorzange (Zangenstromwandler) E-Clip 2 über die 4-mm-Sicherheitsstecker des Adapters PRO-RE/2 an.
- Schließen Sie den Zangenstromsensor Z3512A an die Buchsen (15) und (16) am Prüfgerät an.

Wichtige Hinweise für den Einsatz des Zangenstromsensors

- Verwenden Sie für diese Messung ausschließlich den Zangenstromsensor Z3512A.
- Betreiben Sie die Zange fest angeschlossen. Der Sensor darf während der Messung nicht bewegt werden.
- Der Zangenstromsensor darf nur bei ausreichendem Abstand von starken Fremdfeldern eingesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen der 2 Zangen möglichst getrennt voneinander verlegt sind.


Messung starten





10.11 Erdungswiderstandsmessung batteriebetrieben – Messung des spezifischen Erdungswiderstands ρ_{F}

Allgemeines



Messung des spezifischen Erdwiderstandes

Die Bestimmung des spezifischen Erdungswiderstands ist zur Planung von Erdungsanlagen erforderlich. Hierbei sollen verlässliche Werte ermittelt werden, die selbst schlechteste Bedingungen berücksichtigen, siehe "Geologische Auswertung" auf Seite 43.

Maßgebend für die Größe des Ausbreitungswiderstandes eines Erders ist der spezifische Widerstand der Erde. Dieser kann mit dem PROFITEST MASTER nach der Methode von Wenner gemessen werden.

Im Abstand d werden in gerader Linie vier möglichst lange Erdspieße in den Boden getrieben und mit dem Erdungsmessgerät verbunden, siehe Bild oben.

Die übliche Länge der Erdspieße ist 30 bis 50 cm; bei schlechtleitendem Erdreich (Sandboden etc.) können längere Erdspieße verwendet werden. Die Einschlagtiefe der Erdspieße darf höchstens 1/20 des Abstandes d betragen.



Hinweis 4

Es besteht die Gefahr von Fehlmessungen, wenn parallel zur Messanordnung Rohrleitungen, Kabel oder andere unterirdische metallene Leitungen verlaufen.

Der spezifische Erdwiderstand errechnet sich nach der Formel:

 $\rho_E = 2\pi \cdot d \cdot R$

dabei ist:


 $\pi = 3,1416$

d = Abstand zwischen zwei Erdspießen in m

 $R = \text{ermittelter Widerstandswert in } \Omega$ (dieser Wert entspricht R_F ermittelt mit der 4-Leitermessung)

Anschluss





- Setzen Sie die Spieße für Sonde und Hilfserder in jeweils gleichem Abstand, siehe Bild oben.
- Stellen Sie sicher, dass nicht zu hohe Übergangswiderstände zwischen Sonde und Erdreich vorliegen.
- Montieren Sie den Adapter PRO-RE (Z501S) auf den Prüfstecker.
- Schließen Sie die Sonden, Hilfserder und Erder über die 4mm-Bananenbuchsen des Adapters PRO-RE an. Achten Sie hierbei auf die Beschriftung der Bananenbuchsen!

Messfunktion wählen



Betriebsart wählen




Die gewählte Betriebsart erscheint invers dargestellt: weißes Batteriesymbol auf schwarzem Hintergrund.

Parameter einstellen

- \square Messbereich: AUTO, 50 k Ω , 20 k Ω , 2 k Ω , 200 Ω , 20 Ω
- \square Anschlussart: ρ_{F} (Rho)
- □ Wandlerübersetzung: hier ohne Bedeutung
- $\hfill \Box$ Abstand d für Messung ρ_E : von 0,1 m bis 999 m editierbar

Messung starten






Geologische Auswertung

Von Extremfällen abgesehen, erfasst die Messung den zu untersuchenden Boden bis zu einer Tiefe, die ungefähr gleich dem Sondenabstand d ist.

Es ist also möglich, durch Variation des Sondenabstandes Aufschluss über die Schichtung des Untergrundes zu erhalten. Gut leitende Schichten (Grundwasserspiegel), in welche Erder verlegt werden sollen, lassen sich so aus einer schlecht leitenden Umgebung herausfinden.

Spezifische Erdwiderstände sind großen Schwankungen unterworfen, die verschiedene Ursachen haben können, wie Porosität, Durchfeuchtung, Lösungskonzentration von Salzen im Grundwasser und klimatische Schwankungen.

Der Verlauf des spezifischen Erdwiderstandes ρ_E in Abhängigkeit von der Jahreszeit (der Bodentemperatur sowie dem negativen Temperaturkoeffizienten des Bodens) kann mit recht guter Annäherung durch eine Sinuskurve dargestellt werden.



Spezifische Erdwiderstände pE in Abhängigkeit von der Jahreszeit ohne Beeinflussung durch Niederschläge (Eingrabtiefe des Erders < 1,5 m)

In der folgenden Tabelle sind einige typische spezifische Erdwiderstände für verschiedene Böden zusammengestellt.

Art des Erdreichs	spezifischer Erdwiderstand $\rho_E\left[\Omega \text{m}\right]$
nasser Moorboden	8 60
Ackerboden, Lehm- und Ton- boden, feuchter Kies	20 300
feuchter Sandboden	200 600
trockener Sandboden, trockener Kies	200 2000
steiniger Boden	300 8000
Felsen	10 ⁴ 10 ¹⁰

Spezifischer Erdwiderstand ρ_E bei verschiedenen Bodenarten

Berechnen von Ausbreitungswiderständen

Für die geläufigen Erderformen sind in dieser Tabelle die Formeln für die Berechnung der Ausbreitungswiderstände angegeben. Für die Praxis genügen diese Faustformeln durchaus.

Nummer	Erder	Faustformel	Hilfsgröße
1	Banderder (Strahlenerder)	$R_A = \frac{2 \cdot \rho_E}{I}$	_
2	Staberder (Tiefenerder)	$R_A = \frac{\rho_E}{I}$	_
3	Ringerder	$R_{\mathbf{A}} = \frac{2 \cdot \rho_{\mathbf{E}}}{3\mathbf{D}}$	$\mathbf{D} = 1,13 \cdot \sqrt{2} \sqrt{\mathbf{F}}$
4	Maschenerder	$R_{A} = \frac{2 \cdot \rho_{E}}{2D}$	$\mathbf{D} = 1,13 \cdot \sqrt[2]{\mathbf{F}}$
5	Plattenerder	$\mathbf{R}_{\mathbf{A}} = \frac{2 \cdot \rho_{\mathbf{E}}}{4.5 \cdot \mathbf{a}}$	_
6	Halbkugelerder	$R_A = \frac{\rho_E}{\pi \cdot D}$	$\mathbf{D} = 1.57 \cdot \sqrt[3]{\mathbf{J}}$

Formeln zur Berechnung des Ausbreitungswiderstandes $R_{\rm A}$ für verschiedene Erder

 R_A = Ausbreitungswiderstand (Ω)

 ρ_F = Spezifischer Widerstand (Ω m)

I = Länge des Erders (m)

D = Durchmesser eines Ringerders, Durchmesser der Ersatzkreisfläche eines Maschenerders oder Durchmesser eines Halbkugelerders (m)

F = Fläche (m²) der umschlossenen Fläche eines Ring- oder Maschenerders

a = Kantenlänge (m) einer quadratischen Erderplatte; bei Rechteckplatten ist für a einzusetzen: √ b x c, wobei b und c die beiden Rechteckseiten sind.

J = Inhalt (m³) eines Einzelfundamentes

11 Messen des Isolationswiderstandes



Achtung!

Prüfungen an Anlagen mit RCDs

Isolationsprüfungen in elektrischen Anlagen mit RCDs vom Typ B dürfen nur in ausgeschaltetem Zustand der RCDs

Es wird empfohlen, im Falle von Isolationsprüfungen sicherheitshalber die allstromsensitiven Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen abzuklemmen, da durch diese Prüfungen die Elektronik für die Gleichfehlerstromerfassung zerstört werden kann.

(Auszug aus der ABB-Broschüre 2CDC001003C0109)

Allgemein

Messfunktion wählen



Anschluss

2-Pol-Adapter oder Prüfstecker





Hinweis

Wenn Sie den Prüfstecker mit Steckereinsatz verwenden, dann wird der Isolationswiderstand nur zwischen dem mit "L" gekennzeichneten Außenleiteranschluss und dem Schutzleiteranschluss PE gemessen!




Hinweis

Überprüfen der Messleitungen vor einer Messreihe

Vor der Isolationsmessung sollte durch Kurzschließen der Messleitungen an den Prüfspitzen überprüft werden, ob das Gerät $< 1 \text{ k}\Omega$ anzeigt. Hierdurch kann ein falscher Anschluss vermieden oder eine Unterbrechung bei den Messleitungen festgestellt werden.

Parameter einstellen



frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7


Halbautomatische Messung in mehrpoligen Netzen




2-Pol-Messung (Auswahl nur für Protokollierung relevant): Messungen zwischen Lx-PE / N-PE / Lx-N / Lx-Ly / AUTO* mit x, y = 1, 2, 3

Parameter AUTO siehe Kap. 5.8

Grenzströme für Rampenfunktion



Grenzwerte für konstante Prüfspannung



□ Prüfspannung

Für Messungen an empfindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit spannungsbegrenzenden Bauteilen kann eine von der Nennspannung abweichende, meist niedrigere, Prüfspannung eingestellt werden.

□ Spannungsform

Die Funktion ansteigende Prüfspannung (Rampenfunktion) " U_{ISO} " dient zum Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation sowie zum Ermitteln der Ansprechspannung von spannungsbegrenzenden Bauelementen. Nach Drücken der Taste ON/START, wird die Prüfspannung kontinuierlich bis zur vorgegebenen Nennspannung U_N erhöht. **U** ist die während und nach der Prüfung gemessene Spannung an den Prüfspitzen. Diese fällt nach der Messung auf einen Wert unter 10 V ab, siehe Abschnitt "Messobjekt entladen". Die Isolationsmessung mit ansteigender Prüfspannung wird beendet:

sobald die maximal eingestellte Prüfspannung U_N erreicht wird und der Messwert stabil ist

oder

sobald der eingestellte Prüfstrom erreicht wird (z. B. nach einem Überschlag bei der Durchbruchspannung). Für \mathbf{U}_{ISO} wird die maximal eingestellte Prüfspannung \mathbf{U}_{NI} oder eine evtl. vorhandene Ansprech- bzw. Durchbruchspannung angezeigt.

Die Funktion konstante Prüfspannung bietet zwei Möglichkeiten:

Nach kurzem Drücken der Taste ON/START wird die eingestellte Prüfspannung U_N ausgegeben und der Isolationswiderstand R_{ISO} gemessen. Sobald der Messwert stabil ist (bei hohen Leitungskapazitäten kann die Einschwingzeit einige Sekunden betragen) wird die Messung beendet und der letzte Messwert für R_{ISO} und U_{ISO} angezeigt. \boldsymbol{U} ist die während und nach der Prüfung gemessene Spannung an den Prüfspitzen. Diese fällt nach der Messung auf einen Wert unter 10 V ab, siehe Abschnitt "Messobjekt entladen".

oder

Solange Sie die Taste ON/START drücken, wird die Prüfspannung U_N ausgegeben und der Isolationswiderstand R_{ISO} gemessen. Lassen Sie die Taste erst los, wenn der Messwert stabil ist (bei hohen Leitungskapazitäten kann die Einschwing-

zeit einige Sekunden betragen). Die während der Prüfung gemessene Spannung U entspricht dabei der Spannung U_{ISO}. Nach Loslassen der Taste ON/START wird die Messung beendet und der letzte Messwert für $R_{\rm ISO}$ und $U_{\rm ISO}$ angezeigt. U fällt nach der Messung auf einen Wert unter 10 V ab, siehe Abschnitt "Messobjekt entladen".


□ Protokollierung der Polauswahl

Nur zur Protokollierung können hier die Pole angegeben werden, zwischen denen geprüft wird. Die Eingabe hat keinen Einfluss auf die tatsächliche Prüfspitzen- bzw. Polauswahl.

□ Limits – Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Isolationswiderstandes einstellen. Treten Messwerte unterhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote LED U_L/R_L. Es steht eine Auswahl von Grenzwerten zwischen 0,5 M Ω und 10 M Ω zur Verfügung. Der Grenzwert wird oberhalb des Messwertes eingeblendet.

Messung starten – ansteigende Prüfspannung (Rampenfunktion)



Schnelles Umschalten der Polungen, falls Parameter auf AUTO eingestellt: 01/10 ... 10/10: L1-PE ... L1-L3



Hinweis

Bei Auswahl von "Halbautomatischem Polwechsel" (siehe Kap. 5.8) wird anstelle der Rampe das Symbol für halbautomatischen Polwechsel dargestellt.

Allgemeine Hinweise zur Isolationsmessung mit Rampenfunktion

Die Isolationsmessung mit Rampenfunktion dient folgenden Zwecken:

- Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation der Messobjekte
- Ermitteln der Ansprechspannung bzw. Prüfen der korrekten Funktion von spannungsbegrenzenden Bauelementen. Dies können beispielsweise Varistoren, Überspannungsbegrenzer (z. B. DEHNguard® von Dehn+Söhne) oder Funkenstrecken

Die Messspannung des Prüfgerätes steigt bei dieser Messfunktion kontinuierlich an, maximal bis zur gewählten Grenzspannung. Der Messvorgang wird über die Taste "START/STOPP" gestartet und läuft selbständig ab bis eins der folgende Ereignisse eintritt:

- gewählte Grenzspannung wird erreicht,
- eingestellter Grenzstrom wird erreicht, ode
- Eintritt eines Durchbruches (bei Funkenstrecken).

Folgende drei Vorgehensweisen bei der Isolationsmessung mit Rampenfunktion werden unterschieden:

Überprüfen von Überspannungsbegrenzern oder Varistoren bzw. Ermitteln deren Ansprechspannung:

Wahl der Maximalspannung so, dass die zu erwartende Durchbruchsspannung des Messobjektes etwa im zweiten

- Drittel der Maximalspannung liegt (ggf. Datenblatt des Herstellers beachten).
- Wahl der Grenzstromstärke nach Erfordernis bzw. Angaben im Datenblatt des Herstellers (Kennlinie des Messobjektes).

Ermittlung der Ansprechspannung von Funkenstrecken:

- Wahl der Maximalspannung so, dass die zu erwartende Durchbruchsspannung des Messobjektes etwa im zweiten Drittel der Maximalspannung liegt (ggf. Datenblatt des Herstellers beachten).
- Wahl der Grenzstromstärke nach Erfordernis im Bereich 5 ... 10 µA (bei größeren Grenzströmen ist hierbei das Ansprechverhalten zu instabil, so dass es zu fehlerhaften Messergebnissen kommen kann).


Aufspüren von Schwachstellen in der Isolation:

- Wahl der Maximalspannung so, dass diese die zulässige Isolationsspannung des Messobjektes nicht übersteigt; kann davon ausgegangen werden, dass ein Isolationsfehler bereits bei deutlich kleinerer Spannung auftritt, sollte die Maximalspannung entsprechend kleiner gewählt werden (mindestens jedoch größer als die zu erwartende Durchbruchsspannung) – die Steigung der Rampe ist dadurch geringer (Erhöhung der Messgenauigkeit).
- Wahl der Grenzstromstärke nach Erfordernis im Bereich 5 ... 10 µA (val. Einstellung bei Funkenstrecken).

Messung starten – konstante Prüfspannung







Schnelles Umschalten der Polungen, falls Parameter auf AUTO eingestellt: 01/10 ... 10/10: L1-PE ... L1-L3



Hinweis

Bei der Isolationswiderstandsmessung werden die Akkus des Gerätes stark belastet. Drücken Sie die Taste Start ▼ bei der Funktion "konstante Prüfspannung" nur so lange (sofern Dauermessung erforderlich ist), bis die Anzeige stabil ist.

Besondere Bedingungen bei der Isolationswiderstandsmessung



Achtung!

Isolationswiderstände können nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden.

Ist der gemessene Isolationswiderstand kleiner als der eingestellte Grenzwert, so leuchtet die LED U_I/R_I.

Ist in der Anlage eine Fremdspannung von ≥ 10 V vorhanden, so wird der Isolationswiderstand nicht gemessen. Es leuchtet die LED MAINS/NETZ und das Pop-up-Fenster "Fremdspannung vorhanden" wird eingeblendet.

Sämtliche Leitungen (L1, L2, L3 und N) müssen gegen PE gemessen werden!



Achtung!

Berühren Sie nicht die Anschlusskontakte des Gerätes, wenn eine Isolationswiderstandsmessung läuft!

Sind die Anschlusskontakte frei oder zur Messung an einem ohmschen Verbraucher angeschlossen, dann würde bei einer Spannung von 1000 V ein Strom von ca. 1 mA über Ihren Körper fließen.

Durch den spürbaren Stromschlag ist eine Verletzungsgefahr (z. B. Folge durch Erschrecken usw.) gegeben.

Messobjekt entladen



Achtung!

Messen Sie an einem kapazitiven Objekt, z. B. an einem langen Kabel, so wird sich dieses bis auf ca. 1000 V aufladen!

Das Berühren ist dann lebensgefährlich!

Wenn Sie an kapazitiven Objekten den Isolationswiderstand gemessen haben, so entlädt sich das Messobjekt automatisch über das Gerät nach Beenden der Messung. Der Kontakt zum Objekt muss dafür weiterhin bestehen. Das Absinken der Spannung wird über U sichtbar.

Trennen Sie den Anschluss erst, wenn für U < 10 V angezeigt wird!

Beurteilung der Messwerte

Damit die in den DIN VDE-Bestimmungen geforderten Grenzwerte des Isolationswiderstandes nicht unterschritten werden, muss der Messfehler des Gerätes berücksichtigt werden. Aus der Tabelle 3 auf Seite 80 können Sie die erforderlichen Mindestanzeigewerte für Isolationswiderstände ermitteln. Die Werte berücksichtigen den maximalen Fehler (bei Nenngebrauchsbedingungen) des Gerätes. Zwischenwerte können Sie interpolieren.


11.2 Sonderfall Erdableitwiderstand (R_{EISO})

Diese Messung wird durchgeführt, um die Ableitfähigkeit elektrostatischer Ladungen für Bodenbeläge nach EN 1081 zu ermitteln.


Messfunktion wählen



Parameter einstellen



frei einstellbare Spannung siehe Kap. 5.7




Anschluss und Messaufhau






- Reiben Sie den Bodenbelag an der zu pr
 üfenden Stelle mit einem trockenen Tuch ab.
- Setzen Sie die Fußbodensonde 1081 auf und belasten Sie diese mit einem Gewicht von mindestens 300 N (30 kg).
- Stellen Sie eine leitende Verbindung zwischen Messelektrode und Prüfspitze her und verbinden Sie den Messadapter (2-polig) mit der Erdanschlussstelle, z. B. Schutzkontakt einer Netzsteckdose, Zentralheizung; Voraussetzung sichere Erdverbindung.

Messung starten





Die Höhe des Grenzwertes des Erdableitwiderstandes richtet sich nach den relevanten Bestimmungen.

12 Messen niederohmiger Widerstände bis 100 Ohm (Schutzleiter und Schutzpotenzialausgleichsleiter)

Die Messung niederohmiger Widerstände von Schutzleitern, Erdungsleitern oder Potenzialausgleichsleitern muss laut Vorschrift mit (automatischer) Umpolung der Messspannung oder mit Stromfluss in der einen (+ Pol an PE) und in der anderen Richtung (- Pol an PE) durchgeführt werden.



Achtung!

Niederohmige Widerstände können nur an spannungsfreien Objekten gemessen werden.


Messfunktion wählen




Anschluss

nur über 2-Pol-Adapter!





Parameter einstellen



□ ROFFSET ON/OFF

– Berücksichtigen von Messleitungen bis 10 Ω

Bei der Verwendung von Messleitungen oder Verlängerungsleitungen kann deren ohmscher Widerstand automatisch vom Messergebnis subtrahiert werden. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:


- ⇨ Stellen Sie Roffset von OFF auf ON. "Roffset = 0.00Ω " wird in der Fußzeile eingeblendet.
- Wählen Sie eine Polung oder die automatische Umpolung
- Schließen Sie das Ende der verlängerten Prüfleitung mit der zweiten Prüfspitze des Prüfgeräts kurz.
- Lösen Sie die Messung des Offsetwiderstands mit I_{AN} aus.



Ist bei der automatischen Umpolung die Differenz zwischen RLO+ und RLO- größer als 10%, wird kein Offsetwert übernommen. Im anderen Fall wird der jeweils kleinere Wert als Offsetwert abgespeichert.

Der maximale Offset beträgt 9,99 Ω. Durch den Offset können negative Widerstandswerte resultieren.

Roffset messen





ROFFSET muss in folgenden Fällen erneut ermittelt werden:

- bei Wechsel zwischen den Polungsarten
- nach Umschalten von ON nach OFF und zurück.



Hinweis

Verwenden Sie diese Funktion ausschließlich, wenn Sie mit Verlängerungsleitungen arbeiten.

Bei Einsatz unterschiedlicher Verlängerungsleitungen, muss der zuvor beschriebene Vorgang grundsätzlich wiederholt werden.

Hier kann die Stromflussrichtung eingestellt werden.

☐ Limits – Einstellen des Grenzwertes

Sie können den Grenzwert des Widerstandes einstellen. Treten Messwerte oberhalb dieses Grenzwertes auf, so leuchtet die rote LED U_L/R_L. Es steht eine Auswahl von Grenzwerten zwischen 1,0 Ω und 20 Ω zur Verfügung. Der Grenzwert wird oberhalb des Messwertes eingeblendet.

Messung starten





Achtung!

Sie sollten immer zuerst die Prüfspitzen auf das Messobjekt aufsetzen bevor Sie die Taste Start ▼ drücken. Steht das Objekt unter Spannung, dann wird die Messung gesperrt, wenn Sie zuerst die Prüfspitzen aufsetzen. Wenn Sie zuerst die Taste Start ▼ drücken und anschließend die Prüfspitzen aufsetzen, löst die Sicherung aus. Welche der beiden Sicherungen ausgelöst hat, wird im Pop-Up-Fenster der Fehlermeldung durch Pfeil signalisiert.

BAT (SOL)

МЕМ □□□

Limits

Roffse: ON OFF

Bei einpoliger Messung wird der jeweilige Wert als RLO in die Datenbank übernommen.

Auswahl der Polung	Anzeige	Bedingung
+ Pol gegen PE	RLO+	keine
- Pol gegen PE	RLO-	keine
	RL0	falls Δ RL0 \leq 10 %
± Pol gegen PE	RLO+ RLO-	falls Δ RL0 > 10 %

Automatische Umpolung

Nach dem Start des Messablaufes misst das Gerät bei automatischer Umpolung zuerst in der einen, dann in der anderen Stromrichtung. Bei Dauermessung (Taste START gedrückt halten) erfolgt die Umpolung im Sekundentakt.

Ist bei der automatischen Umpolung die Differenz zwischen RLO+ und RLO- größer als 10%, so werden die Werte RLO+ und RLOstatt RLO eingeblendet. Der jeweils größere Wert von RLO+ und RLO- steht oben und wird als Wert RLO in die Datenbank über-

Bewertung der Messergebnisse

Unterschiedliche Ergebnisse bei der Messung in beiden Stromrichtungen weisen auf Spannung am Messobjekt hin (z. B. Thermospannungen oder Elementspannungen).

Besonders in Anlagen, in denen die Schutzmaßnahme "Überstrom-Schutzeinrichtung" (früher Nullung) ohne getrennten Schutzleiter angewendet wird, können die Messergebnisse durch parallel geschaltete Impedanzen von Betriebsstromkreisen und durch Ausgleichsströme verfälscht werden. Auch Widerstände die sich während der Messung ändern (z. B. Induktivitäten) oder auch ein schlechter Kontakt können die Ursache für eine fehlerhafte Messung sein (Doppelanzeige).

Damit Sie eindeutige Messergebnisse erreichen, ist es notwendig, dass die Fehlerursache erkannt und beseitigt wird.

Messen Sie, um die Ursache für den Messfehler zu finden, den Widerstand in beiden Stromrichtungen.

Bei der Widerstandsmessung werden die Akkus des Gerätes stark belastet. Drücken Sie bei der Messung mit Stromfluss in einer Richtung die Taste START ▼ nur so lange, wie für die Messung erforderlich.



Hinweis

Messen niederohmiger Widerstände Die Widerstände von Messleitung und Messadapter (2polig) werden durch die Messung in Vierleitertechnik automatisch kompensiert und gehen nicht in das Messergebnis ein. Verwenden Sie jedoch eine Verlängerungsleitung, so müssen Sie deren Widerstand messen und ihn vom Messergebnis abziehen.

Widerstände, die erst nach einem "Einschwingvorgang" einen stabilen Wert erreichen, sollten Sie nicht mit automatischer Umpolung messen, sondern nacheinander mit positiver und negativer Polarität.

Widerstände, deren Werte sich bei einer Messung verändern können, sind zum Beispiel:

- Widerstände von Glühlampen, deren Werte sich aufgrund der Erwärmung durch den Messstrom verändern
- Widerstände mit einem hohen induktiven Anteil
- Übergangswiderstände an Kontaktstellen


Beurteilung der Messwerte

Siehe Tabelle 4 auf Seite 80.

Ermitteln von Leitungslängen gängiger Kupferleitungen

Wird nach der Widerstandsmessung die Taste HELP gedrückt, so werden für gängige Querschnitte die entsprechenden Leitungslängen berechnet und angezeigt.





Bei unterschiedlichen Ergebnissen in beiden Stromrichtungen entfällt die Anzeige von Leitungslängen. In diesem Fall liegen offensichtlich kapazitive oder induktive Anteile vor, welche die Berechnung verfälschen.

Diese Tabelle gilt ausschließlich für Leitungen aus handelsüblichem Leitungskupfer und kann nicht für andere Materialien (z. B. Aluminium) verwendet werden!

13 Messungen mit Sensoren als Zubehör

13.1 Strommessung mithilfe eines Zangenstromsensors

Vor-, Ableit- und Ausgleichsströme bis 1 A sowie Arbeitsströme bis 1000 A können Sie mithilfe spezieller Zangenstromsensoren messen, die Sie hierzu über die Buchsen (15) und (16) anschließen.



Achtung!

Gefahr durch hohe Spannungen!

Verwenden Sie nur die als Zubehör angegebenen Zangenstromsensoren der GMC-I Messtechnik GmbH. Andere Zangenstromsensoren sind auf der Sekundärseite möglicherweise nicht durch eine Bürde abgeschlossen. Gefährlich hohe Spannungen können in diesem Fall den Anwender und das Prüfgerät gefährden.



Achtung!

Maximale Eingangsspannung am Prüfgerät!

Messen Sie keine größeren Ströme, als für den Messbereich der jeweiligen Zange maximal angegeben ist. Die maximale Eingangsspannung an den Zangenanschlüssen (15) und (16) des Prüfgeräts darf 1 V nicht überschreiten!



Achtung!

Lesen und beachten Sie unbedingt die **Bedienungsanleitungen** der Zangenstromsensoren und die darin beschriebenen Sicherheitshinweise besonders in bezug auf die zugelassene **Messkategorie**.

Messfunktion wählen




Messbereich am Zangenstromsensor wählen


Prüfgerät		Zan	igen		Prüfgerät
Parameter Wandlerü- bersetzung	Schalter WZ12C	Schalter Z3512A	Messbe- reich WZ12C	Messbe- reich Z3512A	Messbe- reich
1:1 1 V / A	1 mV/mA	x 1000 [mV/ A]	1 mA 15 A	0 1 A	5 999 mA
1:10 100 mV / A	_	x 100 [mV/A]	_	0 10 A	0,05 10 A
1:100 10 mV / A	_	x 10 [mV/A]	_	0 100 A	0,5 100 A
1:1000 1 mV / A	1 mV / A	x 1 [mV/A]	1 A 150 A	0 1000 A	5 150 A/ 999 A

Prüfgerät	Zaı	nge	Prüfgerät
Parameter Wandlerü- bersetzung	Schalter METRAFLEX P300	Messbereich METRAFLEX P300	Messbe- reich
1:1 1 V / A	3 A (1 V/A)	3 A	5 999 mA
1:10 100 mV / A	30 A (100 mV/A)	30 A	0,05 10 A
1:100 10 mV / A	300 A (10 mV/A)	300 A	0,5 100 A

Parameter einstellen

In Abhängigkeit von dem jeweils eingestellten Messbereich am Zangenstromsensor muss der Parameter Wandlerübersetzung entsprechend am Prüfgerät eingestellt werden.







Die Vorgabe von Grenzwerten führt zu einer automatischen Bewertung am Ende der Messung.

Anschluss






- Messung des Vorstroms in Anlagen mit RCD-Schaltern
- Messen von Leckströmen
- Messen von Ausgleichsströmen an Potentialausgleichsleitern
- Ausschließlich spezielle Stromzange verwenden!



Messung starten





14 Sonderfunktionen – Schalterstellung EXTRA

Schalterstellung EXTRA wählen





Übersicht der Sonderfunktionen

Softkey- Taste	Bedeutung / Sonderfunktion	MPR0	MXTRA	Kapi- tel/ Seite
## △U	Spannungsfall-Messung Funktion ∆U	1	✓	Kap. 14.1 Seite 51
,# S *Zst	Standortisolationsimpedanz Funktion Z _{ST}	1	1	Kap. 14.2 Seite 52
⊞кыь	Prüfung des Zähleranlaufs Funktion kWh	1	1	Kap. 14.3 Seite 53
POD → II	Ableitstrommessung Funktion I $_{ot}$	_	1	Kap. 14.4 Seite 54
IMD	Isolationswächter prüfen Funktion IMD	_	1	Kap. 14.5 Seite 55
計Ures	Restspannungsprüfung Funktion Ures	_	1	Kap. 14.6 Seite 57
#:ta+l스	Intelligente Rampe Funktion ta + I∆	_	1	Kap. 14.7 Seite 58
TYP Resi	RCM Residual Current Monitor Funktion RCM	_	1	Kap. 14.8 Seite 59

Auswahl der Sonderfunktionen

Durch Drücken der obersten Softkey-Taste gelangen Sie zur Liste der Sonderfunktionen. Wählen Sie die gewünschte Funktion über ihr Symbol aus.





14.1 Spannungsfall-Messung (bei Z_{IN}) – Funktion ΔU

Bedeutung und Anzeige von AU (nach DIN VDE 100 Teil 600)

Der Spannungsfall vom Schnittpunkt zwischen Verteilungsnetz und Verbraucheranlage bis zum Anschlusspunkt eines elektrischen Verbrauchsmittels (Steckdose oder Geräteanschlussklemme) soll nicht größer als 4% der Nennspannung des Netzes sein.

Berechnung des Spannungsfalls (ohne Offset):


 $\Delta U = Z_{L-N} \bullet Nennstrom der Sicherung$

Berechnung des Spannungsfalls (mit Offset): $\Delta U = (Z_{L-N^-} Z_{OFFSET}) \bullet Nennstrom der Sicherung$


 ΔU in % = 100 • $\Delta U / U_{I-N}$

Zum Messverfahren und Anschluss siehe auch Kapitel 9.


Anschluss und Messaufbau



Parameter einstellen



Grenzwerte einstellen



TAB Grenzwerte nach den Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz zwischen Verteilnetz und Messeinrichtung

DIN Grenzwert nach DIN 18015-1: $\Delta U < 3\%$ zwischen Messeinrichtung und Verbraucher


VDE Grenzwert nach DIN VDE 0100-520: ΔU < 4% zwischen Verteilnetz und Verbraucher (hier einstellbar bis 10%)

NL Grenzwert nach NIV: ΔU < 5%

ohne OFFSET

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

Stellen Sie **0FFSET** von ON auf OFF.



mit OFFSET (in %)

Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:


- Stellen Sie **OFFSET** von OFF auf ON. "Δ**U0FFSET** = 0.00 %" wird in der Fußzeile eingeblendet.
- Schließen Sie die Prüfsonde an den Übergabepunkt (Messeinrichtung/Zähler) an.
- ightharpoonup Lösen Sie die Messung des Offsets mit I $\Delta_{
 m N}$ aus.



In der Fußzeile des Displays erscheint nun die Meldung Δ **U0FFSET** x.xx %, wobei x.xx einem Wert zwischen 0,00 und 10,0 % entspricht.

Eine Fehlermeldung erscheint durch Pop-Up-Fenster bei $\Delta U > 10 \%$.

Messung mit OFFSET starten




14.2 Messen der Impedanz isolierender Fußböden und Wände (Standortisolationsimpedanz) – Funktion Z_{ST}


Messverfahren

Das Gerät misst die Impedanz zwischen einer belasteten Metallplatte und der Erde. Als Wechselspannungsquelle wird die am Messort vorhandene Netzspannung verwendet. Die Ersatzschaltung von Z_{ST} wird als Parallelschaltung betrachtet.

Anschluss und Messaufbau







- MESSAUFBAU:
- •feuchtes Tuch
 •Metallplatte mit Sondenanschluss
- verbunden •Holzplatte mit einer Person belastet
- •Netzspannung erforderlich!
- •Zum Messen **Suciau** drücken.

Hinweis: Verwenden Sie den Messaufbau wie unter Kap. 11.2 (Dreiecksonde) oder den nachfolgend beschriebenen.

- Bedecken Sie den Fußboden bzw. die Wand an ungünstigen Stellen, z. B. an Fugen oder Stoßstellen von Fußbodenbelägen, mit einem feuchten Tuch von ca. 270 mm x 270 mm.
- Bringen Sie auf das feuchte Tuch die Sonde 1081 und belasten diese bei Fußböden mit einem Gewicht von 750 N/75 kg (eine Person) oder bei Wänden mit 250 N/25 kg (z. B. mit der durch einen Handschuh isolierten Hand gegen die Wand drücken).
- Stellen Sie eine leitende Verbindung mit der Sonde 1081 her und verbinden Sie den Anschluss mit der Sondenanschlussbuchse des Gerätes.
- Schließen Sie das Gerät mit dem Prüfstecker an einer Netzdose an.




Achtung!

Berühren Sie die Metallplatte oder das feuchte Tuch nicht mit bloßen Händen.


An diesen Teilen kann maximal die halbe Netzspannung anliegen! Es kann ein Strom bis max. 3,5 mA fließen! Außerdem würde der Messwert verfälscht.

Messung starten



Messwert beurteilen

Nach Ablauf der Messung müssen Sie den Messwert bewerten:




Die Widerstandswerte sind an mehreren Stellen zu messen, damit eine ausreichende Beurteilung möglich ist. Der gemessene Widerstand darf an keiner Stelle den Wert von 50 k Ω unterschreiten. Ist der gemessene Widerstand größer als 30 M Ω , so wird im Anzeigefeld immer $Z_{ST}>~30.0~M\Omega$ angezeigt.

Bei Bewertung mit "NOT OK" erfolgt eine Fehlersignalisierung über die rot leuchtende **LED UL/RL**.

Zur Beurteilung der Messwerte siehe auch Tabelle 5 auf Seite 81.

Erst nach Ihrer Bewertung kann der Messwert gespeichert und damit ins Messprotokoll aufgenommen werden.


Messwert speichern




14.3 Prüfung des Zähleranlaufs mit Schutzkontaktstecker – Funktion kWh

Der Anlauf von Energieverbrauchszählern kann hier getestet werden.

Anschluss L – N Schutzkontaktstecker




Messwert speichern



Sonderfall


Der Anlauf von Energieverbrauchszählern, die zwischen L-L oder L-N geschaltet sind, kann hier getestet werden.

Messung starten



Anschluss L – L 2-Pol-Adapter





Der Zähler wird mithilfe eines internen Lastwiderstands und einem Prüfstrom von ca. 250 mA geprüft. Nach Drücken der Taste Start wird die Prüfleistung angezeigt und Sie können innerhalb der nächsten 5 s prüfen, ob der Zähler ordnungsgemäß anläuft. Das Piktogramm für "RUN" wird eingeblendet.

TN-Netze: Es müssen nacheinander alle 3 Phasen (Außenleiter) gegen N geprüft werden.


In anderen Netzen müssen alle Außenleiter (aktive Leiter) gegeneinander geprüft werden.



Wird eine Mindestleistung nicht erreicht, so wird die Prüfung nicht gestartet oder abgebrochen.

Messwert beurteilen

Nach Ablauf der Messung müssen Sie den Messwert bewerten:



Bei Bewertung mit "NOT OK" erfolgt eine Fehlersignalisierung über die rot leuchtende LED UL/RL.

Erst nach Ihrer Bewertung kann der Messwert gespeichert und damit ins Messprotokoll aufgenommen werden.

Hinweis

Falls keine Schutzkontaktsteckdosen verfügbar sind, können Sie den 2-Pol-Adapter verwenden. Hierbei müssen Sie die Prüfspitze PE (L2) mit N kontaktieren und die Messung starten.

Falls Sie die Prüfspitze PE (L2) bei der Zähleranlaufmessung mit PE kontaktieren, fließen ca. 250 mA über den Schutzleiter und ein evtl. vorgelagerter RCD schaltet ab.

14.4 Ableitstrommessung mit Ableitstrommessadapter PRO-AB als Zubehör – Funktion I_I (nur PROFI**TEST** MXTRA)

Anwendung


Die Messung der Berührspannung nach DIN VDE 0107 Teil 10 und die Messung von dauernd fließenden Ableit- und Patientenhilfsströmen gemäß IEC 62353 (VDE 0750 Teil 1) / IEC 601-1 / EN 60601-1:2006 (Medizinische elektrische Geräte – Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit) ist mit dem Zubehör Ableitstrommessadapter PRO-AB als Vorschaltgerät für das Prüfgerät PROFITEST MXTRA möglich.

Gemäß o. g. Vorschriften sind mit diesem Messadapter Ströme bis zu 10 mA zu messen. Um diesen Strommessbereich vollständig mit dem am Prüfgerät vorhandenen Messeingang (zweipoliger Zangenmesseingang) abdecken zu können, verfügt das Messgerät über eine Bereichsumschaltung mit den Übertragungsverhältnissen 10:1 und 1:1. Im Bereich 10:1 erfolgt eine Spannungsteilung in demselben Verhältnis.

Anschluss und Messaufbau


Zur Ableitstrommessung muss der Adapter mit seinen Messausgängen in die linksseitig am PROFITEST MXTRA liegenden Messeingänge (zweipoliger Zangeneingang und Sondeneingang), eingesteckt werden.

Ein beliebiger Eingang des Ableitstrommessadapters wird mit einer Messleitung mit der Bezugserde (z. B. sicherer Erder/Potenzialausgleich) verbunden. Der andere Eingang wird mittels einer weiteren Messleitung mit dem metallischen Gehäuse (berührbares Teil) des Messobjektes kontaktiert (Prüfspitze/Krokodilklemme).




Test des Adapters PRO-AB

Vor Einsatz des Adapters und in regelmäßigen Abständen sollten Sie diesen testen, siehe Bedienungsanleitung zum Adapter.



Messablauf

Für die Durchführung der Messung siehe auch die Bedienungsanleitung zum Ableitstrommessadapter PRO-AB.





Achtung!

Während der Ableitstrommessung sollte sich der Prüfstecker im Aufnahmeschacht befinden. Dieser darf keinesfalls mit Anlagenteilen (auch nicht PE/Erdpotenzial) verbunden werden (Messwerte können sonst verfälscht werden.

Mit der Taste "START" wird die Messung gestartet bzw. wieder gestoppt. Die Ableitstrommessung ist eine Dauermessung, d. h. diese läuft solange, bis sie vom Anwender wieder beendet wird. Während der Messung wird permanent der aktuelle Messwert angezeigt.



Hinweis

Zur Durchführung der Messung muss der Selbsttest im Menü (Funktionstaste TEST 0N/0FF) deaktiviert (0FF) sein.

Beginnen Sie immer mit dem großen Messbereich (10:1) außer bei sicher zu erwartenden kleinen Messwerten mit dem kleinen Messbereich (1:1). Der Messbereich muss sowohl am Messadapter als auch im Menü mit der entsprechenden Funktionstaste (RANGE) eingestellt werden. Es ist sicherzustellen, dass die Bereicheinstellungen am Adapter und Prüfgerät immer identisch sind, um das Messergebnis nicht zu verfälschen.

Je nach Größe der Messwerte kann bzw. muss (bei Bereichsüberlauf) die Bereichseinstellung am Messadapter und am Prüfgerät manuell korrigiert werden.

Über die Funktionstaste "Limits" lassen sich individuelle Grenzwerte einstellen. Eine Überschreitung wird durch die rote Grenzwert-LED am Prüfgerät signalisiert.

14.5 Prüfen von Isolationsüberwachungsgeräten – Funktion IMD

Anwendung

Isolationsüberwachungsgeräte IMDs (Insulation Monitoring Device) oder Erdschlussanzeigeeinrichtungen (Earthfault Detection System) werden in IT-Netzen eingesetzt, um die Einhaltung eines minimalen Isolationswiderstandes zu überwachen, wie in DIN VDE 0100-410 gefordert.

Sie werden in Stromversorgungen eingesetzt, bei denen ein einpoliger Erdschluss nicht zum Ausfall der Stromversorgung führen darf z. B. bei Operationssälen oder Photovoltaikanlagen.

Die Isolationswächter können mithilfe dieser Sonderfunktion überprüft werden. Hierzu wird ein einstellbarer Isolationswiderstand nach Drücken der Taste **0N/START** zwischen eine der zwei Phasen des zu überwachenden IT-Netzes und Erde geschaltet. Der Widerstand kann während der Prüfung in der Betriebsart manueller Ablauf "MAN±" über die Softkey-Tasten "+" oder "–" verändert oder in der Betriebsart "AUTO" automatisch von R_{max} bis R_{min} variiert werden. Die Prüfung wird durch abermaliges Drücken der Taste **0N/START** beendet.

Die Zeit, innerhalb welcher der aktuelle Widerstandswert seit der Werteänderung am Netz war, wird angezeigt. Das Anzeige- und Ansprechverhalten des IMD kann abschließend über die Softkey-Tasten "OK" oder "NOT OK" bewertet und protokolliert werden.

Anschluss L - N




Parameter einstellen

Umschalten zwischen manuellem Messablauf MAN und automatischem Messablauf AUTO

Leiterbezug ändern


Schnelles Umschalten zwischen L1-PE und L2-PE während der Messung





GOME-Setting (Auslieferungszustand) setzt den Startwert zurück auf den größtmöglichen Widerstandswert.

Grenzwerte für R_{I-PF} in % einstellen



Die Grenzwerte werden prozentual zu dem aktuell eingeblendeten Wert für $R_{L\text{-PE}}$ berechnet und angezeigt.

Messablauf manuell



Mit der Taste "START" wird die Messung und die Stoppuhr (siehe Pfeil) gestartet.

Die Stoppuhr wird mit jeder Änderung des WIderstandwertes und bei Umschaltung der belasteten Phase (L1/L2) neu gestartet. Während der Messung kann der Leiterbezug (L1-PE oder L2-PE) über die Taste $I_{\Delta N}$ oder der Widerstandswert über die Tasten + und – geändert werden, ohne dass die Messung unterbrochen wird. In beiden Fällen wird die Stoppuhr zurückgesetzt.



Widerstandswert erhöhen + oder erniedrigen – (die Einstellwerte selbst sind fest vorgegeben!)


Der Positions-Balken ermöglicht Ihnen eine schnelle Orientierung. Die Zahlenkombination darunter gibt den aktuellen Schritt von maximal 65 Schritten an: hier 17 von 65.

Messablauf automatisch


Beim automatischen Messablauf werden alle Widerstandswerte zwischen dem Maximalwert Rmax und dem Minimalwert Rmin in 65 Schritten durchlaufen, wobei die Schrittdauer 2 s beträgt.

Beurteilung

Damit die Messung beurteilt werden kann, muss diese gestoppt werden. Dies gilt für die manuelle wie für die automatische Messung. Hierzu drücken Sie die Taste "START" oder "ESC". Die Stoppuhr wird angehalten und der Beurteilungs-Bildschirm eingeblendet.





Zum Verwerfen der Messung drücken Sie die Taste "NOT OK", "START" oder "ESC".



Aufruf gespeicherter Messwerte

Erst nach Ihrer Bewertung kann der Messwert gespeichert und damit ins Messprotokoll aufgenommen werden, siehe auch Kapitel 16.4





Über die nebenstehende Taste (MW: Messwert/PA: Parameter) können Sie sich die Einstellparameter zu dieser Messung anzeigen lassen.



14.6 Restspannungsprüfung – Funktion Ures (nur PROFI**TEST** MXTRA)

Anwendung

Die Vorschrift EN 60204 fordert, dass an jedem berührbaren aktiven Teil einer Maschine, an welchem während des Betriebs eine Spannung von mehr als 60 V anliegt, nach dem Abschalten der Versorgungsspannung die Restspannung innerhalb von 5 s auf einen Wert von 60 V oder weniger abgesunken sein muss.


Mit dem **PROFITEST MXTRA** erfolgt die Prüfung auf Spannungsfreiheit durch eine Spannungsmessung, bei der die Entladezeit tu gemessen wird wie folgt:

Bei Spannungseinbrüchen von mehr als 5% (innerhalb von 0,7 s) der aktuellen Netzspannung wird die Stoppuhr gestartet und nach 5 s die aktuelle Unterspannung durch **Ures** angezeigt und durch die rote Diode UL/RL signalisiert.


Nach 30 s wird die Funktion beendet und mittels der Taste ESC können die Daten von Ures und tu gelöscht und die Funktion hierdurch erneut gestartet werden.

Messablauf - Dauermessung

Die Prüfung ist als Dauermessung eingestellt, da die Restspannungsprüfung automatisch getriggert wird und die Spannungsmessung aus Sicherheitsgründen immer aktiv bleibt.



Anschluss



Limits




- <u>Limit Restspannung</u> U_{res}:
 EN 60204: <60 ∨
 Editier-Bereich: >25<150 ∨
 Limit Zeitfenster ty:
- EN 60204: Anschluss: fest: <5 Sek. beweglich: <1 Sek.

Editier-Bereich: >1<30 Sek.

Bei sprunghaftem Unterschreiten des Ures-Wertes wird dieser Wert und das Zeitfenster erfasst und sie erscheinen in den entsprechenden LCD-Zeilen Ures und ty.

Grenzwerte einstellen



Hinweis

Werden z. B. beim Abschalten einer Maschine – z. B. durch das Trennen von Steckverbindungen – Leiter freigelegt, die nicht gegen direktes Berühren geschützt sind, so beträgt die maximal zulässige Entladezeit 1 s!

14.7 Intelligente Rampe – Funktion ta+I∆ (nur PROFI**TEST** MXTRA)

14.7.1 Anwendung

Der Vorteil dieser Messfunktion gegenüber den Einzelmessungen von I_{AN} und t_A ist die gleichzeitige Messung von Abschaltzeit und Abschaltstrom durch stufenförmig ansteigenden Prüfstrom, wobei der RCD nur ein einziges mal ausgelöst werden muss.


Die intelligente Rampe wird zwischen Stromanfangswert (35% $I_{\Delta N}$) und Stromendwert (130% $I_{\Delta N}$) in zeitliche Abschnitte zu je 300 ms unterteilt. Hieraus ergibt sich eine Stufung, wobei jede Stufe einem konstanten Prüfstrom entspricht, der maximal 300 ms lang fließt, sofern keine Auslösung stattfindet.

Als Ergebnis wird der Auslösestrom als auch

Anschluss

die Auslösezeit gemessen und angezeigt.

HELP -



RČD


·Auslösegrenzen:

50% Ian < Ia < Ian


-Uıه-Messung: عنظاها drücken •I△-Messung: IAM drücken

Messung des Auslösestroms mit steigendem Prüfstrom.

Messung der Berührspannung starten



Auslöseprüfung starten










Ein vorzeitiger Abbruch des Messablaufs ist jederzeit durch Drücken der Taste ON/START möglich.

Parameter einstellen





Messergebnis



Prüfen von Differenzstrom-Überwachungsgeräten 14.8 - Funktion RCM (nur PROFITEST MXTRA)

Allgemeines


Differenzstrom-Überwachungsgeräte RCMs (Residual Current Monitor) überwachen den Differenzstrom in elektrischen Anlagen und zeigen diesen kontinuierlich an. Wie bei Fehlerstromschutzeinrichtungen können externe Schalteinrichtungen angesteuert werden, um die Spannungsversorgung bei Überschreiten eines bestimmten Differenzstroms abzuschalten.


Der Vorteil eines RCMs liegt jedoch darin, dass der Anwender rechtzeitig über Fehlerströme in der Anlage informiert wird, bevor es zur Abschaltung kommt.


Gegenüber den Einzelmessungen von $I_{\Delta N}$ und t_A muss hier das Messergebnis manuell beurteilt werden.


Wird ein RCM in Verbindung mit einer externen Schalteinrichtung betrieben, so ist diese Kombi-

nation wie ein RCD zu prüfen.










Überprüfung der Signalisierung mit 1/2 x $I_{\Delta N}$ und 10 s






-PF


Berührungsspannung messen

Bei Bewertung mit "NOT OK" (falls Fehlalarm) erfolgt eine Fehlersignalisierung über die rot leuchtende LED UL/RL.

Erst nach Ihrer Bewertung kann der Messwert gespeichert und damit ins Messprotokoll aufgenommen werden.



- Messung von Signal-Ansprechzeit (Stoppuhrfunktion) und vom Prüfgerät erzeugten Fehlerstrom






Die Messung muss nach der Auslösung manuell über ON/START oder $I_{\Delta N}$ gestoppt werden.

Bei Bewertung mit "NOT OK" erfolgt eine Fehlersignalisierung über die rot leuchtende LED UL/RL.


Erst nach Ihrer Bewertung kann der Messwert gespeichert und damit ins Messprotokoll aufgenommen werden.




Anschluss



Parameter einstellen für I_E∠





15 Prüfsequenzen (Automatische Prüfabläufe) – Funktion AUTO

Soll nacheinander immer wieder die gleiche Abfolge von Prüfungen mit anschließender Protokollierung durchgeführt werden, wie dies z. B. bei Normen vorgeschrieben ist, empfiehlt sich der Einsatz von Prüfsequenzen.

Mithilfe von Prüfsequenzen können aus den manuellen Einzelmessungen automatische Prüfabläufe zusammengestellt werden. Eine Prüfsequenz besteht aus bis zu 38 Einzelschritten, die nacheinander abgearbeitet werden.

Es wird grundsätzlich zwischen drei Arten von Einzelschritten unterschieden:

- Hinweis: der Prüfablauf wird durch Einblendung eines Hinweises als Pop-Up für den Prüfer unterbrochen. Erst nach Bestätigen des Hinweises wird der Prüfablauf fortgesetzt.
 Beispiel Hinweis vor der Isolationswiderstandsmessung: "Trennen Sie das Gerät vom Netz!"
- Besichtigung, Erprobung und Protokollierung: der Pr
 üfablauf wird
 durch Einblendung einer Bestanden/Nicht-Bestanden-Bewertung unterbrochen, Kommentar und Ergebnis der Bewertung
 werden in der Datenbank abgespeichert
- Messung: Messung wie bei den Einzelmessungen der Prüfgeräte PROFITEST MPRO und PROFITEST MXTRA mit Speicherung und Parametrisierung

Die Prüfsequenzen werden mithilfe des Programms ETC am PC erstellt und anschließend an die Prüfgeräte **PROFITEST MPRO** oder **PROFITEST MXTRA** übertragen.

Die Parametrisierung von Messungen erfolgt ebenfalls am PC. Die Parameter können aber noch während des Prüfablaufs vor Start der jeweiligen Messung im Prüfgerät verändert werden.

Nach einem wiederholten Start des Prüfschrittes werden wieder die in der ETC definierten Parametereinstellungen geladen.

Grenzwerte werden z. Zt. nicht in der ETC festgelegt, sondern müssen während des automatischen Prüfablaufs angepasst werden.

Menü zur Bearbeitung von Prüfsequenzen aufrufen

Um vorhandene Prüfsequenzen bearbeiten zu können, z. B. um diese um weitere Prüfschritte zu ergänzen oder um Parametereinstellungen zu verändern, müssen diese zuvor in das PC-Programm ETC geladen werden.

Hierzu bestehen zwei Möglichkeiten:


 ETC: Extras → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen laden (aus Datei pruefsequenzenxyz.seq)

oder

 ETC: Gerät → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen empfangen (vom angeschlossenen Prüfgerät PROFITEST MPRO oder PROFITEST MXTRA)



Bedienübersicht: Erstellen von Prüfsequenzen am PC



- 1 Neue Prüfsequenz erstellen Bezeichnung eingeben
- 2 Bezeichnung der ausgewählten Prüfsequenz ändern
- 3 Ausgewählte Prüfsequenz duplizieren, (Copy) wird an den duplizierten Namen angehängt
- 4 Ausgewählte Prüfsequenz löschen
- 5 Neuen Prüfschritt für ausgewählte Prüfsequenz erstellen bzw. hinzufügen Prüfschrittart hierzu aus Liste auswählen und Bezeichnung übernehmen oder anpassen
- 6 Ausgewählten Prüfschritt duplizieren
- 7 Ausgewählten Prüfschritt löschen
- 8 Reihenfolge des ausgewählten Prüfschritts ändern
- 9 Messparameter für ausgewählte Prüfschrittart aus Liste auswählen
- 10 Einstellung für Messparameter aus Liste auswählen
- 11 Änderung beim Messparameter übernehmen
- 12 Menü Prüfsequenzen schließen

Prüfsequenzen im Programm ETC auf dem PC speichern

Wir empfehlen, die Prüfsequenzen des Auslieferzustands, geänderte sowie neu angelegte Prüfsequenzen über den Befehl "Extras → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen speichern" auf dem PC oder anderen Speichermedien jeweils unter einem Dateinamen (pruefsequenzenxyz.seq) abzulegen. Hierdurch soll der Verlust von Daten, ausgelöst durch bestimmte Verwaltungsoperationen, vermieden werden, siehe folgende Hinweise.

Da maximal 10 Prüfsequenzen zum Prüfgerät übertragen werden können, sollten nicht mehr als 10 Prüfsequenzen in einer Datei gespeichert werden.

Über den Befehl "Extras → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen laden" können die in einer Datei abgelegten Prüfsequenzen jederzeit wieder zurück in das Programm ETC geladen werden. Zur erneuten Bearbeitung wird der Befehl "Extras → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen bearbeiten" gewählt.

Bitte beachten Sie, dass die im Programm ETC aktiven Prüfsequenzen durch folgende Aktionen gelöscht werden:


- durch Empfang von Prüfsequenzen vom Prüfgerät (ETC: Gerät → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen empfangen)
- durch Wechsel der Anwendersprache (ETC: Language → ...)
- durch Sichern der Daten vom Prüfgerät (ETC: Gerät → Datensicherung → sichern)

Bitte beachten Sie, dass die ins Prüfgerät geladenen Prüfsequenzen durch folgende Aktionen im Prüfgerät gelöscht werden:

- durch Empfang von Auswahllisten vom PC (ETC: Gerät → Auswahllisten → Auswahllisten senden)
- durch Empfang neuer Prüfsequenzen vom PC (ETC: Gerät → Prüfsequenzen → Prüfsequenzen senden)
- durch Übertragen der gesicherten Daten zum Prüfgerät (ETC: Gerät → Datensicherung → wiederherstellen)
- durch Rücksetzen auf Werkseinstellungen (Schalterstellung SETUP → Taste GOME SETTING)
- durch Firmware-Update
- durch Wechsel der Anwendersprache (Schalterstellung SETUP → Taste CULTURE)
- durch Löschen der gesamtem Datenbank im Prüfgerät

Prüfsequenzen vom PC zum Prüfgerät übertragen

Nach Aufrufen des folgenden ETC-Befehls "Gerät \rightarrow Prüfsequenzen \rightarrow Prüfsequenzen senden" werden alle angelegten Prüfsequenzen (maximal 10) zum angeschlossenen Prüfgerät übertragen.






Während der Übertragung der Prüfsequenzen wird der obige Fortschritts-Bargraph am PC eingeblendet und die nebenstehende Darstellung auf dem Display des Prüfgeräts.

Nach vollständiger Übertragung der Daten wechselt die Anzeige zum Speichermenü "database".

Durch Drücken von **ESC** gelangen Sie zurück zur

Anzeige des Messmenüs der jeweiligen Schalterstellung.



Schalterstellung AUTO am Prüfgerät wählen




In der Drehschalterstellung AUTO werden alle im Gerät vorhanden Prüfsequenzen angezeigt, siehe Abb.15.1.

Sind keine Prüfsequenzen im Gerät vorhanden, erscheint die Meldung "NO DATA".

Prüfsequenz am Prüfgerät auswählen und starten

Bild 15.1



Mit der Taste **START** wird die ausgewählte Prüfsequenz (hier: Stromkreis) gestartet.

Bei Ausführung eines Prüfschrittes der Art Messung wird der von den Einzelmessungen bekannte Bildschirmaufbau angezeigt. Statt des Speicher- und Batteriesymbols wird in der Kopfzeile die aktuelle Prüfschrittnummer dargestellt (hier: Schritt 01 von 03), siehe Abb. 15.2. Nach zweimaligem Drücken der Taste "Speichern" wird der nächste Prüfschritt eingeblendet.


Parameter und Grenzwerte einstellen

Parameter und Grenzwerte können auch während des Ablaufs einer Prüfsequenz bzw. vor Start der jeweiligen Messung geändert werden. Die jeweilige Änderung greift nur in den aktiven Prüfablauf ein und wird nicht gespeichert.

Überspringen von Prüfschritten

Zum Überspringen von Prüfschritten bzw. Einzelmessungen gibt es zwei Möglichkeiten:

- Anwahl der Prüfsequenz, Wechsel mithilfe des Cursors in die rechte Spalte Prüfschritte, Auswahl des x-ten Prüfschritts und drücken der Taste START.
- Innerhalb einer Prüfsequenz wird durch Drücken der Navigationstaste Cursor links-rechts das Navigationsmenü aufgerufen. Mit den jetzt getrennt eingeblendeten Cursortasten kann zum vorherigen




oder nächsten Prüfschritt gesprungen werden. Mit **ESC** kann das Navigationsmenü wieder verlassen und der aktuelle Prüfschritt wieder aufgerufen werden.

Prüfsequenz abbrechen oder beenden

Eine aktive Sequenz wird durch ESC mit anschließender Bestätigung abgebrochen.

Nach Ablauf des letzten Prüfschritts wird "Sequenz beendet" eingeblendet. Durch Bestätigen dieser Meldung wird wieder das Ausgangsmenü "Liste der Prüfsequenzen" angezeigt.

Bild 15.2




16 Datenbank

16.1 Anlegen von Verteilerstrukturen allgemein

Im Prüfgerät **PROFITEST MASTER** kann eine komplette Verteilerstruktur mit Stromkreis- bzw. RCD-Daten angelegt werden. Diese Struktur ermöglicht die Zuordnung von Messungen zu den Stromkreisen verschiedener Verteiler, Gebäude und Kunden.


Zwei Vorgehensweisen sind möglich:

 Vor Ort bzw. auf der Baustelle: Verteilerstruktur im Prüfgerät anlegen.
 Es kann eine Verteilerstruktur im Prüfgerät mit maximal 50000 Strukturelementen angelegt werden, die im Flash-Speicher des Prüfgerätes gesichert wird.



oder

 Erstellen und Speichern einer vorliegenden Verteilerstruktur mithilfe des PC-Protokollierprogramms ETC (Electric Testing Center) auf dem PC, siehe Kurzbedienungsanleitung zum Protokollierprogramm ETC. Anschließend wird die Verteilerstruktur an das Prüfgerät übertragen.



Hinweis zum Protokollierprogramm ETC

Vor der Anwendung des PC-Programms sind folgende Arbeitsschritte erforderlich:

- USB-Gerätetreiber installieren (erforderlich für den Betrieb des PROFITEST MASTER am PC): siehe Installationsanleitung USB2COM PS – Virtuelle COM-Schnittstelle für den USB-Anschuss (3-349-511-15)
- PC-Protokollierprogramm ETC installieren: siehe Informationen zur ETC – Electric Testing Center (3-349-472-15)


16.2 Übertragung von Verteilerstrukturen

Folgende Übertragungen sind möglich:

- Übertragung einer Verteilerstruktur vom PC an das Prüfgerät.
- Übertragung einer Verteilerstruktur einschließlich der Messwerte vom Prüfgerät zum PC.

Zur Übertragung von Strukturen und Daten zwischen Prüfgerät und PC müssen beide über ein USB-Schnittstellenkabel verbunden sein.

Während der Übertragung von Strukturen und Daten erscheint die folgende Darstellung auf dem Display.



16.3 Verteilerstruktur im Prüfgerät anlegen

Übersicht über die Bedeutung der Symbole zur Strukturerstellung

Symbole		Bedeutung
Haup- tebene	Unter- ebene	
		Speichermenü Seite 1 von 3
1		Cursor OBEN: blättern nach oben
•		Cursor UNTEN: blättern nach unten
		ENTER: Auswahl bestätigen
	白白	+ → - in untergeordnete Ebene wechseln (Verzeichnisbaum aufklappen) oder
		 → + in übergeordnete Ebene wechseln (Verzeichnisbaum schließen)
3		Einblenden von Strukturbezeichnung oder Ident- nummer
	TXT ID	Umschalten zwischen Strukturbezeichnung und Identnummer
	9	Ausblenden von Strukturbezeichnung oder Ident- nummer
>> 1/3		Seitenwechsel zur Menüauswahl
		Speichermenü Seite 2 von 3
		Strukturelement hinzufügen
######################################		Bedeutung der Symbole von oben nach unten: Kunde, Gebäude, Verteiler, RCD, Stromkreis, Betriebsmittel, Maschine und Erder (die Einblendung der Symbole ist abhängig vom angewählten Strukturelement).
	•	Um dem ausgewählten Strukturelement eine Bezeichnung hinzuzufügen siehe auch Editiermenü folgende Spalte.
	EDIT	weitere Symbole siehe Editiermenu unten
X		Angewähltes Strukturelement löschen
		Messdaten einblenden, sofern für dieses Struktur- element eine Messung durchgeführt wurde.

Symbole	Bedeutung
	Bearbeiten des angewählten Strukturelements
	Snaicharmanii Saita 2 yan 2
(30)	Speichermenü Seite 3 von 3 Nach Identnummer suchen
	> Vollständige Identnummer eingeben
AA	Nach Text suchen
	> Vollständigen Text (ganzes Wort) eingeben
AAA ALL	Nach Identnummer oder Text suchen
(A)	Weitersuchen
	Editiermenü
	Cursor LINKS:
[+]	Auswahl eines alphanumerischen Zeichens
	Cursor RECHTS:
🔁	Auswahl eines alphanumerischen Zeichens
4	ENTER: einzelne Zeichen übernehmen
_ v	Z Eingabe bestätigen
←	Cursor nach links
\rightarrow	Cursor nach rechts
H- DEL	Zeichen löschen
A a e a	Umschaltung zwischen alphanumerischen Zeichen:
A	✓ABCDEFGHIJK Großbuchstaben LMNOPQRSTUVW XYZ⊔←→
a	∨abcdefghijk ^{Kleinbuchstaben} lmnopqrstuvw ×yzu∻⇒
0	<pre></pre>
@	√ƏäMöԾüüβ€\$% ^{Sonderzeichen} &#áåéèíìòòúù ñNæ⊔↔⇒</th></tr></tbody></table>


Symbolik Verteilerstruktur / Baumstruktur



16.3.1 Strukturerstellung (Beispiel für den Stromkreis)

Nach Anwahl über die Taste **MEM** finden Sie auf drei Menüseiten (1/3, 2/3 und 3/3) alle Einstellmöglichkeiten zur Erstellung einer Baumstruktur. Die Baumstruktur besteht aus Strukturelementen, im Folgenden auch Objekte genannt.

Position zum Hinzufügen eines neuen Objekts wählen




Benutzen Sie die Tasten ↑↓, um die gewünschten Strukturelementen anzuwählen.

Mit → wechseln Sie in die Unterebene.

Mit >> blättern Sie zur nächsten Seite.


Neues Objekt anlegen



Drücken Sie die Taste

zur Erstellung eines neuen Objekts.


Neues Objekt aus Liste auswählen



Wählen Sie ein gewünschtes Objekt aus der Liste über die Tasten ↑↓ aus und bestätigen dies über die Taste ↓.

Je nach gewähltem Profil im SETUP des Prüfgeräts (siehe Kap. 4.5) kann die Anzahl der Objekttypen begrenzt sein oder die Hierarchie unterschiedlich aufgebaut sein.

Bezeichnung eingeben




Geben Sie eine Bezeichnung ein und quittieren diese anschlie-Bend durch Eingabe von ✓.



Bestätigen Sie die unten voreingestellten oder geänderten Parameter, ansonsten wird die neu angelegte Bezeichnung nicht übernommen und abgespeichert.

Parameter für Stromkreis einstellen




Z. B. müssen hier für den ausgewählten Stromkreis die Nennstromstärken eingegeben werden. Die so übernommenen und abgespeicherten Messparameter werden später beim Wechsel von der Strukturdarstellung zur Messung automatisch in das aktuelle Messmenü übernommen.

Hinweis


Über Strukturerstellung geänderte Stromkreisparameter bleiben auch für Einzelmessungen (Messungen ohne Speicherung) erhalten.

16.3.2 Suche von Strukturelementen




Markieren Sie das Strukturelement, von dem die Suche aus gestartet werden soll. Es werden Objekte gesucht, die sich unterhalb oder neben diesem Objekt befinden.


Wechseln Sie zur Seite 3/3 im Datenbankmenü



Nach Auswahl der Textsuche




und Eingabe des gesuchten Textes (nur genaue Übereinstimmung wird gefunden, keine Wildcards, case sensitive)



wird die gefundene Stelle angezeigt. Weitere Stellen werden durch Anwahl des nebenstehenden Icons gefunden.





Werden keine weiteren Einträge gefunden, so wird obige Meldung eingeblendet.

16.4 Datenspeicherung und Protokollierung

Messung vorbereiten und durchführen

Zu jedem Strukturelement können Messungen durchgeführt und gespeichert werden. Dazu gehen Sie in der angegebenen Reihenfolge vor:

- Stellen Sie die gewünschte Messung am Drehrad ein.
- Starten Sie mit der Taste **0N/START** oder **I**Δ_N die Messung. Am Ende der Messung wird der Softkey "→ Diskette" eingeblendet.
- Drücken Sie kurz die Taste "Wert Speichern".




Die Anzeige wechselt zum Speichermenü bzw. zur Strukturdarstellung.

- Navigieren Sie zum gewünschten Speicherort, d. h. zum gewünschte Strukturelement/Objekt, an dem die Messdaten abgelegt werden sollen.
- Sofern Sie einen Kommentar zur Messung eingeben wollen, drücken Sie die nebenstehende Taste und geben Sie eine Bezeichnung über das Menü "EDIT" ein wie im Kap. 16.3.1 beschrieben.
- Schließen Sie die Datenspeicherung mit der Taste "STORE" ab.




Speichern von Fehlermeldungen (Pop-ups)

Wird eine Messung aufgrund einer Fehlers ohne Messwert beendet, so kann diese Messung zusammen mit dem Pop-up über die Taste "Wert Speichern" abgespeichert werden. Statt des Pop-up-Symbols wird der entsprechende Text in der ETC ausgegeben. Dies gilt nur für eine begrenzte Auswahl von Pop-ups, siehe unten. In der Datenbank des Prüfgeräts selbst ist weder Symbol noch Text abrufbar.











Alternatives Speichern

Durch langes Drücken der Taste "Wert Speichern" wird der Messwert an der zuletzt eingestellten Stelle im Strukturdiagramm abgespeichert, ohne dass die Anzeige zum Speichermenü wechselt.



Hinweis

Sofern Sie die Parameter in der Messansicht ändern. werden diese nicht für das Strukturelement übernommen. Die Messung mit den veränderten Parametern kann trotzdem unter dem Strukturelement gespeichert werden, wobei die geänderten Parameter zu jeder Messung mitprotokolliert werden.

Aufruf gespeicherter Messwerte


- Wechseln Sie zur Verteilerstruktur durch Drücken der Taste MEM und zum gewünschten Stromkreis über die Cursortas-
- Wechseln Sie auf die Seite 2 durch Drücken nebenstehender Taste:



Blenden Sie die Messdaten ein durch Drücken nebenstehender Taste:



Pro LCD-Darstellung wird jeweils eine Messung mit Datum und Uhrzeit sowie ggf. Ihrem Kommentar eingeblendet. Beispiel: RCD-Messung.



Hinweis

Ein Haken in der Kopfzeile bedeutet, dass diese Messung bestanden ist.

Ein Kreuz bedeutet, dass diese Messung nicht bestanden wurde.





Sie können die Messung über die nebenstehende Taste löschen.




Ein Abfragefenster fordert Sie zur Bestätigung der Löschung auf.



Über die nebenstehende Taste (MW: Messwert/PA: Parameter) können Sie sich die Einstellparameter zu dieser Messung anzeigen lassen.





Blättern zwischen den Parametern ist über die nebenstehenden Tasten möglich.



Datenauswertung und Protokollierung mit dem Programm ETC

Sämtliche Daten inklusive Verteilerstruktur können mit dem Programm ETC auf den PC übertragen und ausgewertet werden. Hier sind nachträglich zusätzliche Informationen zu den einzelnen Messungen eingebbar. Auf Tastendruck wird ein Protokoll über sämtliche Messungen innerhalb einer Verteilerstruktur erstellt oder die Daten in eine EXCEL-Tabelle exportiert.



Beim Drehen des Funktionsdrehschalters wird die Datenbank verlassen. Die zuvor in der Datenbank eingestellten Parameter werden nicht in die Messung übernommen.

16.4.1 Einsatz von Barcode- und RFID-Lesegeräten

Suche nach einem bereits erfassten Barcode

Der Ausgangspunkt (Schalterstellung und Menü) ist beliebig.

Scannen Sie den Barcode Ihres Objekts ab.

Die Suche startet ausgehend vom aktuell angewählten Strukturelement in Richtung niedrigere Hierarchien. Der gefundene Barcode wird invers dargestellt.

⇒ Mit ENTER wird dieser Wert übernommen.



Hinweis

Ein bereits selektiertes/ausgewähltes Objekt wird bei der Suche nicht berücksichtigt.

Allgemeines Weitersuchen



Unabhängig davon, ob ein Objekt gefunden wurde oder nicht, kann über diese Taste weitergesucht werden:

- -Objekt gefunden: weitersuchen unterhalb des zuvor gewählten Objekts
- kein weiteres Objekt gefunden: die gesamte Datenbank wird auf allen Ebenen durchsucht

Einlesen eines Barcodes zum bearbeiten

Sofern Sie sich im Menü zur alphanumerischen Eingabe befinden, wird ein über ein Barcode- oder RFID-Leser eingescannter Wert direkt übernommen.

Einsatz eines Barcodedruckers (Zubehör)

Ein Barcodedrucker ermöglicht folgende Anwendungen:

- Ausgabe von Identnummern für Objekte als Barcode verschlüsselt; zum schnellen und komfortablen Erfassen bei Wiederholungsprüfungen
- Ausgabe von ständig vorkommenden Bezeichnungen wie z. B. Prüfobjekttypen als Barcodes verschlüsselt in eine Liste, um diese bei Bedarf für Kommentare einlesen zu können.

17 Bedien- und Anzeigeelemente

Prüfgerät und Adapter

(1) Bedienterminal - Anzeigefeld

Auf der LCD werden angezeigt:

- ein oder zwei Messwerte als dreistellige Ziffernanzeige mit Einheit und Kurzbezeichnung der Messgröße
- Nennwerte für Spannung und Frequenz
- Anschlussschaltbilder
- Hilfetexte
- Meldungen und Hinweise.

Das Gelenk mit Stufenraster ermöglicht es Ihnen, das Anzeigeund Bedienteil nach vorne oder hinten zu schwenken. Der Ablesewinkel ist so optimal einstellbar.

(2) Befestigungsösen für Umhängegurt

Befestigen Sie den beiliegenden Umhängegurt an den Halterungen an der rechten und linken Seite des Gerätes. Sie können dann das Gerät umhängen und haben zum Messen beide Hände

(3) Funktionsdrehschalter

Mit diesem Drehschalter wählen Sie die Grundfunktionen: $SETUP / I_{AN} / I_F / Z_{L-PE} / Z_{L-N} / R_E / R_{LO} / R_{ISO} / U / SENSOR /$ EXTRA / AUTO

Ist das Gerät eingeschaltet und Sie drehen den Funktionsschalter, so werden immer die Grundfunktionen angewählt.

Messadapter



Achtung!

Der Messadapter (2-polig) darf nur mit dem Prüfstecker des Prüfgeräts verwendet werden.

Die Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig!

Der aufsteckbare Messadapter (2-polig) mit zwei Prüfspitzen wird zum Messen in Anlagen ohne Schutzkontakt-Steckdosen, z. B. bei Festanschlüssen, in Verteilern, bei allen Drehstrom-Steckdosen, sowie zur Isolationswiderstands- und Niederohmmessung

Zur Drehfeldmessung ergänzen Sie den zweipoligen Messadapter mit der mitgelieferten Messleitung (Prüfspitze) zum dreipoligen Messadapter.

(5) Steckereinsatz (länderspezifisch)



Achtung!

Der Steckereinsatz darf nur mit dem Prüfstecker des Prüfgeräts verwendet werden.

Die Verwendung für andere Zwecke ist nicht zulässig!

Mit dem aufgesteckten Steckereinsatz können Sie das Gerät direkt an Schutzkontakt-Steckdosen anschließen. Sie brauchen nicht auf die Steckerpolung achten. Das Gerät prüft die Lage von Außenleiter L und Neutralleiter N und polt, wenn erforderlich, den Anschluss automatisch um.

Mit aufgestecktem Steckereinsatz auf den Prüfstecker überprüft das Gerät, bei allen auf den Schutzleiter bezogenen Messarten, automatisch, ob in der Schutzkontaktsteckdose beide Schutzkontakte miteinander und mit dem Schutzleiter der Anlage verbunden sind.

(6) Prüfstecker

Auf den Prüfstecker werden die länderspezifischen Steckereinsätze (z. B. Schutzkontakt-Steckereinsatz für Deutschland oder SEV-Steckereinsatz für die Schweiz) oder der Messadapter (2polig) aufgesteckt und mit einem Drehverschluss gesichert. Die Bedienelemente am Prüfstecker unterliegen einer Entstörfilterung. Hierdurch kann es zu einer leicht verzögerten Reaktion gegenüber einer Bedienung direkt am Gerät kommen.

(7) Krokodilclip (aufsteckbar)

(8) Prüfspitzen

Die Prüfspitzen sind der zweite (feste-) und dritte (aufsteckbare-) Pol des Messadapters. Ein Spiralkabel verbindet sie mit dem aufsteckbaren Teil des Messadapters.

(9) Taste ON/Start ▼

Mit dieser Taste am Prüfstecker oder Bedienterminal wird der Messablauf der im Menü gewählten Funktion





gestartet. Ausnahme: Ist das Gerät ausgeschaltet, so wird es durch Drücken nur der Taste am Bedienterminal eingeschaltet.

Die Taste hat die gleiche Funktion wie die Taste ▼ am Prüfstekker.

(10) Taste I_{∧N} / I (am Bedienterminal)

Mit dieser Taste am Prüfstecker oder Bedienterminal werden folgende Abläufe ausgelöst:



- bei der RCD-Prüfung (I_{AN}): nach der Messung der Berührungsspannung wird die Auslöseprüfung gestartet.
- Innerhalb der Funktion R_{L0} / Z_{L-N} wird die Messung von Roffsetgestartet.
- Halbautomatischer Polwechsel (siehe Kap. 5.8)

(11) Kontaktflächen

Die Kontaktflächen sind an beiden Seiten des Prüfsteckers angebracht. Beim Anfassen des Prüfsteckers berühren Sie diese automatisch. Die Kontaktflächen sind von den Anschlüssen und von der Messschaltung galvanisch getrennt.

Das Gerät kann in Drehschalterstellung "U" als Phasenprüfer der Schutzklasse II verwendet werden!

Bei einer Potenzialdifferenz von > 25 V zwischen Schutzleiteranschluss PE und der Kontaktfläche wird PE eingeblendet (vgl. Kapitel 18 "Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Potenzialdifferenzen" ab Seite 69).

(12) Halterung für Prüfstecker

In der gummierten Halterung können Sie den Prüfstecker mit dem befestigten Steckereinsatz am Gerät sicher fixieren.

(13) Sicherungen

Die beiden Sicherungen vom Typ FF 3,15A/600V schützen das Gerät bei Überlast. Außenleiteranschluss L und Neutralleiteranschluss N sind einzeln abgesichert. Ist eine Sicherung defekt und wird der mit dieser Sicherung geschützte Pfad beim Messen verwendet, dann wird eine entsprechende Meldung im Anzeigefeld angezeigt.



Achtung!

Falsche Sicherungen können das Messgerät schwer beschädigen.

Nur Originalsicherungen von GMC-I Messtechnik GmbH gewährleisten den erforderlichen Schutz durch geeignete Auslösecharakteristika (Bestell-Nr. 3-578-189-01).



Hinweis

Die Spannungsmessbereiche sind auch nach dem Ausfall der Sicherungen weiter in Funktion.

(14) Klemmen für Prüfspitzen (8)

(15/16) Stromzangenanschluss

An diese Buchsen darf ausschließlich die Zangenstromwandler angeschlossen werden, die als Zubehör angeboten werden.

(17) Sondenanschlussbuchse

Die Sondenanschlussbuchse wird für die Messung der Sondenspannung $U_{S\text{-PE}}$, der Erderspannung U_{E} , des Erdungswiderstandes R_E und des Standortisolationswiderstandes benötigt. Bei der Prüfung von RCD-Schutzeinrichtungen zum Messen der

Berührungsspannung kann sie verwendet werden. Der Anschluss

der Sonde erfolgt über einen berührungsgeschützten Stecker mit 4 mm Durchmesser.

Das Gerät prüft, ob eine Sonde ordnungsgemäß gesetzt ist, und zeigt den Zustand im Anzeigefeld an.

(18) USB-Schnittstelle

Der USB-Anschluss ermöglicht den Datenaustausch zwischen Prüfgerät und PC.

(19) RS232-Schnittstelle

Dieser Anschluss ermöglicht die Dateneingabe über Barcodeoder RFID-Lesegerät.

(20) Ladebuchse

An diese Buchse darf ausschließlich das Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R) zum Laden von Akkus im Prüfgerät angeschlossen werden.

(21) Batteriefachdeckel - Ersatzsicherungen



Achtung!

Bei abgenommenem Batteriefachdeckel muss das Prüfgerät allpolig vom Messkreis getrennt sein!

Der Batteriefachdeckel deckt den Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) oder einen Batteriehalter mit den Akkus und die Ersatzsicherungen ab.

Der Batteriehalter bzw. Akkupack Z502H dient zur Aufnahme von acht 1,5 V Mignonzellen nach IEC LR 6 für die Stromversorgung des Gerätes. Achten Sie beim Einsetzen der Akkus auf die richtige Polung entsprechend der angegebenen Symbole.



Achtung!

Achten Sie unbedingt auf das polrichtige Einsetzen aller Akkus. Ist bereits eine Zelle mit falscher Polarität eingesetzt, wird dies vom Prüfgerät nicht erkannt und führt möglicherweise zum Auslaufen der Akkus.

Zwei Ersatzsicherungen befinden sich unter dem Batteriefachdeckel.

Bedienterminal - LEDs

LED MAINS/NETZ

Sie ist nur in Funktion, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Sie hat keine Funktion in den Spannungsbereichen U_{L-N} und U_{L-PE} . Sie leuchtet grün, rot oder orange, blinkt grün oder rot, je nach Anschluss des Gerätes und der Funktion (vgl. Kapitel 18 "Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Potenzialdifferenzen" ab Seite 69).

Die LED leuchtet auch, sofern bei der Messung von $\rm R_{\rm ISO}$ und $\rm R_{\rm LO}$ Netzspannung anliegt.

LED UL/RL

Sie leuchtet rot, wenn bei einer Prüfung der RCD-Schutzeinrichtung die Berührungsspannung > 25 V bzw. > 50 V ist sowie nach einer Sicherheitsabschaltung. Bei Grenzwertunter- bzw. -überschreitungen von $\rm R_{ISO}$ und $\rm R_{IO}$ leuchtet die LED ebenfalls.

LED RCD • FI

Sie leuchtet rot, wenn bei der Auslöseprüfung mit Nennfehlerstrom der RCD-Schutzschalter nicht innerhalb von 400 ms (1000 ms bei selektiven RCD-Schutzschaltern vom Typ RCD S) auslöst. Sie leuchtet ebenfalls, wenn bei einer Messung mit ansteigendem Fehlerstrom der RCD-Schutzschalter nicht vor Erreichen des Nennfehlerstromes auslöst.

18 Signalisierung der LEDs, Netzanschlüsse und Potenzialdifferenzen

	Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
LED-Sign	nalisierun	gen			
NETZ/ MAINS	leuchtet grün	Х		$I_{\Delta N} / I_{F \Delta}$ $Z_{L-N} / Z_{L-PE} / R_{E}$ $\Delta U, Z_{ST}, kWh, IMD,$ int. Rampe, RCM	Korrekter Anschluss, Messung freigegeben
NETZ/ MAINS	blinkt grün		X	$I_{\Delta N} / I_{F}$ $Z_{L-N} / Z_{L-PE} / R_{E}$ $\Delta U, Z_{ST}$, kWh, IMD, int. Rampe, RCM	N-Leiter nicht angeschlossen, Messung freigegeben
NETZ/ MAINS	blinkt rot	X	X	$I_{\Delta N} / I_{F}$ $Z_{L-N} / Z_{L-PE} / R_{E}$ $\Delta U, Z_{ST}$, kWh, IMD, int. Rampe, RCM	Neine Netzspannung oder PE unterbrochen
NETZ/ MAINS	leuchtet rot		X	R _{ISO} / R _{LO}	Fremdspannung liegt an, Messung gesperrt
NETZ/ MAINS	blinkt gelb		X	I _{ΔN} / I _F ⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	L und N sind mit den Außenleitern verbunden.
U _L /R _L	leuchtet rot	Х	Х	I _{ΔN} R _{ISO} / R _{LO}	– Berührungsspannung $U_{l\Delta N}$ bzw. $U_{l\Delta} > 25$ V bzw. > 50 V – eine Sicherheitsabschaltung ist erfolgt – Grenzwertunter- bzwüberschreitung bei R_{ISO} / R_{IO}
RCD/FI	leuchtet rot	X	X	l _{ΔN} / l _F ⊿ int. Rampe	der RCD-Schutzschalter hat bei der Auslöseprüfung nicht oder nicht rechtzeitig ausgelöst
		ntrolle — ctogramm	Einphase e	nsystem	
	-		-		
? ?	wird ein- geblendet			alle außer U	keine Anschlusserkennung
PE O L N	wird ein- geblendet			alle außer U	Anschluss OK
PE O O L N	wird ein- geblendet			alle außer U	L und N vertauscht, Neutralleiter führt Phase
PE O O L N	wird ein- geblendet			alle außer U	keine Netzverbindung
PE O X L N	wird ein- geblendet			alle außer U	Neutralleiter unterbrochen
PE X • L N	wird ein- geblendet			alle außer U	Schutzleiter PE unterbrochen, Neutralleiter N und/oder Außenleiter L führen Phase
PE X L N	wird ein- geblendet			alle außer U	Außenleiter L unterbrochen, Neutralleiter N führt Phase
PE O O L N	wird ein- geblendet			alle außer U	Außenleiter L und Schutzleiter PE vertauscht
PE O X L N	wird ein- geblendet			alle außer U	Außenleiter L und Schutzleiter PE vertauscht Neutralleiter unterbrochen (nur mit Sonde)
PE O L N	wird ein- geblendet			alle außer U	L und N sind mit den Außenleitern verbunden.
			Dreiphase	ensystem	
	cniusspik	togramm	е		
(L2)	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Rechtsdrehfeld

	Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung	
(L2)	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Linksdrehfeld	
L2 L1 L3	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Schluss zwischen L1 und L2	
L2 	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Schluss zwischen L1 und L3	
L1 L3	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Schluss zwischen L2 und L3	
L2 • • • L3	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Leiter L1 fehlt	
	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Leiter L2 fehlt	
L2 • 0 L1 ?	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Leiter L3 fehlt	
L2 • O • L3	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Leiter L1 auf N	
N • • L1 L3	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Leiter L2 auf N	
L2 • 0 L1 N	wird ein- geblendet			U (Dreiphasenmessung)	Leiter L3 auf N	
Batteriet	est					
	wird ein- geblendet			alle	Akkus müssen aufgeladen oder gegen Ende der Brauchbarkeitsdauer ersetzt werden (U < 8 V).	
	E-Prüfung durch Fingerkontakt an den Kontaktflächen des Prüfsteckers					
LCD	LEDs					
PE wird einge-	U _L /R _L RCD/FI leuchten	X	X	U (Einphasenmessung)	Potenzialdifferenz ≥ 25 V zwischen Fingerkontakt und PE (Schutzkontakt) Frequenz f > 45 Hz	
blendet	rot					
PE wird einge-	U _L /R _L RCD/FI leuchten	X	X	U (Einphasenmessung)	falls L korrekt kontaktiert und PE unterbrochen ist	
blendet	rot					
Fehlerme LCD	eldungen					
UPE 2	PE 7	X	X	Alle Messungen mit Schutzleiter	Potenzialdifferenz ≥ U _L zwischen Fingerkontakt und PE (Schutzkontakt) Abhilfe: PE-Anschluss überprüfen	
	€)∧			30.13.2301.01	Hinweis: Nur bei Einblendung (Messung kann durch erneutes Drükken der Taste Start trotzdem gestartet werden.	
510P	∆ U>Una×	X	X	I _{∆N} / I _F ⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	1) Spannung bei RCD-Prüfung mit Gleichstrom zu hoch (U > 253 V) 2) U generell U > 550 V mit 500 mA 3) U > 440 V bei $I_{\Delta N}$ / I_{F} mit 500 mA 4) U > 253 V bei $I_{\Delta N}$ / I_{F} mit 500 mA	
					5) U > 253 V bei Messungen mit Sonde	

Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
1 ← RCD < 50% I _{ΔN}	X	X	I _{AN}	RCD löst zu früh aus oder ist defekt Abhilfe: Schaltung auf Vorströme überprüfen
	X	X	Z _{L-PE}	RCD löst zu früh aus oder ist defekt. Abhilfe: mit "DC + positiver Halbwelle" prüfen
IRCD?	X	X	I _{∆N} / I _F ⊿	RCD hat während der Berührungsspannungsmessung ausgelöst. Abhilfe: eingestellten Nennprüfstrom prüfen
509 X	X	X	alle außer U	Von außen zugängliche Sicherung ist defekt Die Spannungsmessbereiche sind auch nach dem Ausfall der Sicherungen weiter in Funktion. Spezialfall R _{LO} : Fremdspannung während der Messung kann zur Zerstörung der Sicherung führen. Abhilfe: Sicherung tauschen, siehe Ersatzsicherung im Batteriefach. Beachten Sie die Hinweise zum Tauschen der Sicherung im Kap. 20.3!
f~>425Hz f~く 15Hz	X	X	I _{ΔN} / I _F ⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	Frequenz außerhalb des zulässigen Bereichs Abhilfe: Netzanschluss überprüfen
			alle	Temperatur im Prüfgerät zu hoch Abhilfe: Warten bis sich das Prüfgerät abgekühlt hat
STOP LUEXT	X	X	R _{ISO} / R _{LO}	Fremdspannung vorhanden Abhilfe: das Messobjekt muss spannungsfrei geschaltet werden
STOP UEXT	X	X	alle Messungen mit Sonde	Fremdspannung an der Sonde
STOP A UINT	X	X	R _{ISO} / R _{LO}	Überspannung bzw. Überlastung des Messspannungsgenerators bei der Messung von $\rm R_{ISO}$ bzw. $\rm R_{LO}$
≜ Un: 0V?	X	X	$I_{\Delta N} / I_{m F}$ Z_{L-N} / Z_{L-PE} Z_{ST} , R_{ST} , R_{E} Zähleranlauf	kein Netzanschluss Abhilfe: Netzanschluss überprüfen
Service	×	X	alle	Hardwaredefekt Abhilfe: 1) Ein-/Ausschalten oder 2) Akkus kurzzeitig entnehmen Wenn Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, Prüfgerät an die GMC-I Service GmbH senden.
Δ RL0+ >10%	X	X	R _{LO}	OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen OFFSET-Messung von R LO+ und R LO– weiterhin möglich
ROFFSET > 50Ω		X	R _{LO}	R _{OFFSET} > 50 Ω: OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen

Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
ZOFFSET > 18Ω		X	Z _{L-N}	$Z_{\rm OFFSET} > 10~\Omega$: OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen
ZOFFSET \(\sum_{\subset \in \subset \in \sin \sin \tan \in \sin \tan \in \sin \tan \tan \in \sin \tan \in \tan \in \sin \tan \in \sin \tan \in \tan \in \sin \tan \in \tan		X	Z _{L-N}	Z _{OFFSET} > Z _X : Offsetwert größer als Messwert an der Verbraucheranlage OFFSET-Messung nicht sinnvoll Abhilfe: Anlage überprüfen
⊕ [<u></u>]?	X	X	R _{ISO} / R _{LO}	Kontaktproblem oder Sicherung defekt Abhilfe: Prüfstecker oder Messadapter auf richtigen Sitz im Prüfstecker überprüfen oder Sicherung tauschen
		X	R _E	Der 2-Pol-Adapter muss umgepolt werden.
P PE PE	X		I _{∆N} / I _F ⊿	N und PE sind vertauscht
	×	x	I _{AN} / I f⊿ Z _{L-N} / Z _{L-PE} / R _E	 Netzanschlussfehler Abhilfe: Netzanschluss überprüfen oder Anzeige im Anschlusspiktogramm: PE unterbrochen (x) oder in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers unten liegender Schutzleiter- bügel unterbrochen Ursache: Spannungs-Messpfad unterbrochen Folge: die Messung wird blockiert Hinweis: Nur bei Einblendung : Messung kann durch erneutes Drü- cken der Taste Start trotzdem gestartet werden.
A PEN	X		I _{AN} / IF⊿	Anzeige im Anschlusspiktogramm: in Bezug auf die Tasten des Prüfsteckers oben liegender Schutzleiter- bügel unterbrochen Ursache: Strom-Messpfad unterbrochen Folge: keine Messwertanzeige
PROBE			R _E I _{AN} / I F⊿	Sonde wird nicht erkannt, Sonde nicht angeschlossen Abhilfe: Sondenanschluss überprüfen
1;			R _E	Zange wird nicht erkannt: – Zange nicht angeschlossen oder – Strom durch die Zange zu klein (Teilerdungswiderstand zu hoch) oder – Wandlerübersetzung falsch eingestellt Abhilfe: Zangenanschluss überprüfen, Wandlerübersetzung prüfen Batterien in der METRAFLEX P300 prüfen bzw. tauschen
			R _E	Sofern Sie die Wandlerübersetzung im Prüfgerät geändert haben, erscheint der Hinweis diese auch am Zangenstromsensor einzustellen
STOP UEXT			R _E	Spannung am Zangeneingang zu hoch oder Signal gestört Am Prüfgerät eingestellter Parameter Wanlderübersetzung stimmt möglicherweise nicht mit der Wanlderübersetzung am Zangenstromsensor überein. Abhilfe: Wandlerübersetzung oder Aufbau prüfen
			alle	Die Batteriespannung ist kleiner oder gleich 8 V. Es sind keine zuverlässigen Messungen mehr möglich. Das Speichern der Messwerte wird blockiert. Abhilfe: Akkus müssen aufgeladen oder gegen Ende der Brauchbarkeitsdauer ersetzt werden.

Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bed	eutung				
		•		Widerstand im	N-PE-Pfad	zu groß			
							$I_{\Delta N}/I_{F}$		
│ ॗ ॗॗॗॗ			1 /1 .		10 mA	30 mA	100 mA	300 mA	500 mA
RN-PE > RMAX			I _{ΔN} / I _F ⊿	R _{MAX} bei I _{∆N} R _{MAX} bei I _F	510 Ω 410 Ω	170 Ω 140 Ω	50 Ω 40 Ω	15 Ω 12 Ω	9 Ω 7 Ω
				Auswirkung: D die Messung v			m kann nic	ht generier	t werden und
Eingabeplausibili	tätsprüfur	ıg – Kontı	olle der Parameterkor	nbinationen					
Parameter out of Range				Parameter out	of range				
1. △N: 500mA + 2. 5×I△N			I _{ΔN} / I _F ⊿	5 x 500 mA nic	cht moeglich	1			
1. TYP B • G/R (VSK) SRCD 2. PRCD-S PRCD-K			I _{ΔN} / I _F ⊿	Typ B nicht be	i G/R, SRCE), PRCD			
1. 180°: A + G/R (VSK) SRCD 2. PRCD-S PRCD-K			I _{AN}	180 Grad nicht bei G/R, SRCD, PRCD					
1. NEG: 1 + POS: 1 - SR(VSK) - SRCD 2. FRCO-S - PRCO-K			I _{ΔN} / I _F ⊿	DC nicht bei G	6/R, SRCD, F	PRCD			
1. TYP AC + NEG:			I _{ΔN} / I _F ⊿	Halbwelle ode	r DC nicht b	ei Typ AC			
1. TYP A			Ι _{ΔΝ} / Ι _Ε Δ						
NEG: L			EXTRA → RCM	DC nicht bei T	ур А				
1			I _{ΔN}	1/2 Prüfstrom	nicht mit DC	;			
1. Z×IAN + S×IAN + NEG: Av POS: Av 2. MEG: L			I _{AN}	2x / 5x IdN nu	r mit Vollwell	е			
1. IT + 2. 2-P = 115			R _E	im IT-Netz nicht ohne Sonde!					
mains ~: X			R _E	Messart netzbetrieben nicht möglich, z. B. bei Anschluss des 4-Pol-Adapters am Prüfstecker oder bei 2-Zangen-Messung oder bei Messung des spezifischen Erdungswiderstands					
mains∼: ✓ ◆			R _E	Messart batter z. B. bei Ansch				üfstecker	

Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			I _{∆N} / IF⊿	DC+ nur bei 10 Ohm
1. IT + 2. DC + A			R _E	keine DC-Vormagnetisierung im IT Netz
1. 15mA			R _E	15 mA nur netzbetrieben möglich
1. 15mA			R _E	15 mA nur als Schleifenmessung mit oder ohne Sonde
1. RCM 1. + TYP RC TYP B+			EXTRA → RCM	RCD_TYP AC und B+ nicht möglich
1. IT + NEG: POS: NEG: NEG: POS:			I _{AN} / IF⊿	im IT-Netz keine Messung mit Halbwelle oder DC möglich
UPE > UL!			Z _{L-PE} , R _E	Bei Überschreitung der vorgegebenen Berührspannung U_L : $Z_{L\text{-PE}} \text{ und } R_E \text{: Aufforderung zum Umschalten auf die 15 mA-Welle}$ $\text{nur } R_E \text{ alternativ: Aufforderung zum Verkleinern des Messbereichs (Verringern des Stroms)}$

Zustand	Prüf- stecker	Mess- adapter	Stellung des Funktionsschalters	Funktion / Bedeutung
Datenbank- und E	ingabeop	erationer	1	
Parameter 1 * Parameter 2 = 0K			alle	Die von Ihnen gewählten Parameter sind in Kombination mit anderen bereits eingestellten Parametern nicht sinnvoll. Die gewählten Parameter werden nicht übernommen. Abhilfe: Geben Sie andere Parameter ein.
TXT = ? Abc123!			alle	Bitte geben Sie eine Bezeichnung (alphanumerisch) ein
A			alle	Betrieb mit Barcodescanner Fehlermeldung bei Aufruf des Eingabefeldes "EDIT" und bei Batteriespannung < 8 V. Die Ausgangsspannung für den Betrieb des Barcodelesers wird bei U < 8 V generell abgeschaltet, damit die Restkapazität der Akkus ausreicht, um Bezeichnungen zu Prüflingen eingeben und die Messung speichern zu können. Abhilfe: Akkus müssen aufgeladen oder gegen Ende der Brauchbarkeitsdauer ersetzt werden.
I(RSE3E) >IMAX			alle	Betrieb mit Barcodescanner Es fließt ein zu hoher Strom über die RS232-Schnittstelle. Abhilfe: Das angeschlossene Gerät ist für diese Schnittstelle nicht geeignet.
CODE ?			alle	Betrieb mit Barcodescanner Barcode nicht erkannt, falsche Syntax
Database A			alle	Daten könnnen an dieser Stelle der Struktur nicht eingegeben werden Abhilfe: Profil für vorausgewählte PC-Software beachten, siehe Menü SETUP.
Database MA			alle	Messwertspeicherung ist an dieser Stelle der Struktur nicht möglich. Abhilfe: Prüfen Sie, ob Sie das zu Ihrem PC-Auswerteprogramm passende Profil im SETUP eingestellt haben, siehe Kap. 4.5.
MEM 100% !			alle	Der Datenspeicher ist voll. Abhilfe: Sichern Sie die Messdaten auf einem PC und löschen Sie anschließend den Datenspeicher des Prüfgeräts durch Löschen von "database" oder durch Importieren einer (leeren) Datenbank.
Delete?			alle	Messung oder Datenbank (database) löschen. Dieses Abfragefenster fordert Sie zur nochmaligen Bestätigung der Löschung auf.
ESC database A Delete all data? YES NO	- - - - - - - - - -		SETUP	Datenverlust bei Änderung der Sprache, des Profils oder bei Rücksetzen auf Werkseinstellung! Sichern Sie vor Drücken der jeweiligen Taste Ihre Messdaten auf einem PC. Dieses Abfragefenster fordert Sie zur nochmaligen Bestätigung der Löschung auf.

19 Technische Kennwerte

											Ans	schlüss	e		
Funk- tion	Messgröße	Anzeigebereich	Auf- lösung	Eingangs- impedanz/ Prüfstrom	Messbereich	Nennwerte	Betriebsmess- unsicherheit	Eigen- unsicherheit	Stecker- einsatz	2-Pol- Adapter	1	Sonde		Zanger Z3512A	
	U _{L-PE}	0 99,9 V	0,1 V		0,3 600 V ¹⁾		±(2% v.M.+5D)	±(1% v.M.+5D)							
	U _{N-PE}	100 600 V 15,0 99,9 Hz	1 V 0,1 Hz	_	DC 15,4 420 Hz	U _N =	±(2% v.M.+1D) ±(0,2% v.M.+1D)	±(1% v.M.+1D)							
		100 999 Hz 0 99,9 V	1 Hz 0,1 V	-		120 V 230 V	±(3% v.M.+5D)	±(0,1% v.W.+1D)			_				
U	U _{3~}	100 600 V	1 V	5 ΜΩ	0,3 600 V	400 V	±(3% v.M.+1D)	±(2% v.M.+1D)							
	U _{SONDE}	0 99,9 V 100 600 V	0,1 V 1 V		1,0 600 V	f _N = 50/60 Hz	±(2% v.M.+5D) ±(2% v.M.+1D)	±(1% v.M.+5D) ±(1% v.M.+1D)							
	U _{L-N}	0 99,9 V 100 600 V	0,1 V 1 V		1,0 600 V ¹⁾		±(3% v.M.+5D) ±(3% v.M.+1D)	±(2% v.M.+5D) ±(2% v.M.+1D)							
	U _{IAN}	0 70,0 V	0,1 V	0,3 · I _{AN}	5 70 V	11	+10% v.M.+1D	+1% v.M1D							
	- IZIN	10 Ω 999 Ω	1Ω			U _N = 120 V		+9% v.M.+1D							
		1,00 kΩ 6,51 kΩ 3 Ω 999 Ω	0,01 kΩ 1 Ω			230 V 400 V									
		1 kΩ 2,17 kΩ	0,01 kΩ		Rechenwert	f _N = 50/60 Hz									
	R _E	1Ω 651 Ω 0,3 Ω 99,9 Ω	1Ω 0,1 Ω	I _{ΔN} =100 mA · 1,05	aus $R_E = U_{I\Delta N} / I_{\Delta N}$										
		100 Ω 217 Ω	1Ω	I _{ΔN} =300 mA · 1,05	F -1271A - 571A	$U_L = 25/50 \text{ V}$									
$I_{\Delta N}$		0,2 Ω 9,9 Ω 10 Ω 130 Ω	0,1 Ω 1 Ω	I _{ΔN} =500 mA · 1,05		$I_{\Delta N} = 10 \text{ mA}$									
	$I_F (I_{\Delta N} = 10 \text{ mA})$ $I_F (I_{\Delta N} = 30 \text{ mA})$	3,0 13,0 mA 9,0 39,0 mA	0,1 mA	3,0 13,0 mA 9,0 39,0 mA	3,0 13,0 mA 9,0 39,0 mA	30 mA 100 mA						wahl-			
I _F	$I_{\rm F} (I_{\rm AN} = 100 \text{ mA})$	30 130 mA	1 mA	30 130 mA	30 130 mA	300 mA	±(5% v.M.+1D)	±(3,5% v.M.+2D)				weise			
	$I_F (I_{\Delta N} = 300 \text{ mA})$ $I_F (I_{\Delta N} = 500 \text{ mA})$	90 390 mA 150 650 mA	1 mA 1 mA	90 390 mA 150 650 mA	90 390 mA 150 650 mA	500 mA ²⁾		v.iwi. i ZDj							
	$U_{I\Delta} / U_L = 25 \text{ V}$	0 25,0 V	0,1 V	wie I _A	0 25,0 V	U _N ≤ 230 V	+10% v.M.+1D	+1% v.M.–1D							
	$U_{I\Delta}/U_L = 50 \text{ V}$	0 50,0 V 0 1000 ms		I _{AN} · 1,05 < 0,55 A	0 50,0 V 0 1000 ms	- IN	11070 V.WI. 11D	+9% v.M.+1 D							
	t _A (l _{∆N} · 1)	0 500 ms	1 ms	$I_{\Delta N} \cdot 1,05 > 0,55 \text{ A}$	0 500 ms										
	$t_A (I_{\Delta N} \cdot 2)$	0 200 ms	1 ms	$I_{\Delta N} \cdot 2 \le 0,6 \text{ A}$ $I_{\Delta N} \cdot 2 \le 1 \text{A}$	0 200 ms	U _N ≤ 230 V	±4 ms	±3 ms							
	t _A (l _{∆N} · 5)	0 40 ms	1 ms	$I_{\Delta N} \cdot 5 \le 1,5 \text{ A}$	0 40 ms	II = 120/220 V									
	Z _{L-PE} () Z _{L-N}			3,7 7 A~	0,10 0,49 Ω 0,50 0,99 Ω	$U_N = 120/230 \text{ V}$ $U_N = 400 \text{ V}^{-1}$	±(10% v.M.+20D) ±(10% v.M.+20D)								
	Z _{L-N}	$0 \dots 999 \ \text{m}\Omega$ 1,00 \dots 9,99 Ω	$1 \text{ m}\Omega$ $0,01 \Omega$	2,	1,00 9,99 Ω	$500 \text{ V bei } Z_{L-PE}$ $f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(5% v.M.+3D)	±(3% v.M.+3D)							
	Z _{L-PE} + DC			3,7 7 A~ + 1,25 A DC	0,25 0,99 Ω 1,00 9,99 Ω		±(18% v.M.+30D) ±(10% v.M.+3D)								
,	I _K (Z _{L-PE} (),	0 999 A	1 A	1,20 / 00	120 (108 132) V		±(1070 V.WI. 10D)	±(+70 V.W. 10D)	-						
∠ _{L-PE}	7		10 A 100 A		230 (196 253) V 400 (340 440) V		Rechenwer	t aus Z _{L-PE}							
Z_{L-N}	Z _{L-PE} + DC)	0,5 9,99 Ω	0,01 Ω		500 (450 550) V	U _N = 120/230 V				Z _{L-PE}					
	Z _{L-PE} (15 mA)	10,0 99,9 Ω	0,1 Ω		10 100 Ω	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(10% v.M.+10D)	±(2% v.M.+2D)							
		100 999 Ω 100 999 mA	1 Ω	15 mA	100 1000 Ω 100 mA 12 A		±(8% v.M.+2D)	±(1% v.M.+1D)							
	I _K (15 mA)	0,00 9,99 A	1 mA 0,01 A		(U _N = 120 V) 200 mA 25 A		Rechenv $I_K = U_N/Z_{I-1}$								
		10,0 99,9 A	0,1 A		$(U_N = 120 \text{ V})$			_							
	R _{E sl} (ohne Sonde)	$0 \dots 999 \ \text{m}\Omega$ 1,00 \dots 9,99 Ω	1 mΩ 0,01 Ω	3,7 7 A~ 3,7 7 A~	$0,10 \ \Omega \dots 0,49 \ \Omega $ $0,50 \ \Omega \dots 0,99 \ \Omega$	U _N wie Funktion U	±(10% v.M.+20D) ±(10% v.M.+20D)	±(4% v.M.+20D)							
		$10,0 \dots 99,9 \Omega$	0,1 Ω	400 mA	1,0 Ω9,99 Ω 10 Ω99,9 Ω	1)	±(5% v.M.+3D) ±(10% v.M.+3D)	±(3% v.M.+3D) ±(3% v.M.+3D)							
	R _E (mit Sonde)	100 999 Ω 1 kΩ 9,99 kΩ	1 Ω 0,01 kΩ	40 mA 4 mA	100 Ω999 Ω 1 kΩ9,99 kΩ	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(10% v.M.+3D) ±(10% v.M.+3D)	±(3% v.M.+3D)							
_	R _{E (15 mA)}	0,5 9,99 Ω	0,01 Ω		10 Ω99,9 Ω	U _N = 120/230 V		±(2% v.M.+2D)							
R _E	(ohne/mit Sonde)	10,0 99,9 Ω 100 999 Ω	0,1 Ω 1 Ω	15 mA	100 Ω999 Ω	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(8% v.M.+2D)	±(1% v.M.+1D)							
	R _{E.sl} (ohne Sonde) + DC	0 999 mΩ	1 mΩ	3,7 7 A~	0,25 0,99 Ω	II. – 120/230 V	±(18% v.M.+30D)	+(6% v M +50D)							
	R _{E,sl} (mit Sonde)	1,00 9,99 Ω	0,01 Ω	+ 1,25 A DC	1,00 9,99 Ω	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(10% v.M.+30)								
	+ DC	0 252 V	1 \/	27 71	P 010 000 O	U _N = 120/230 V	Paghanwart II	II D/D							
	U _E	0 253 V 0 999 mΩ	1 V	3,7 7 A~	$R_E = 0,10 9,99 \Omega$	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	Rechenwert U _E	— ∩N . uE\uE'SI							
	R _{E.sel}	$1,00 \dots 9,99 \Omega$	0,01 Ω	3,7 7 A~	0,25 300 Ω ⁴⁾	U _N wie Funktion U	±(20% v.M.+20 D)	±(15% v.M.+20 D)							
R _E Sel	(nur mit Sonde)	10,0 99,9 Ω 100 999 Ω	0,1 Ω 1 Ω	400 mA~ 40 mA~		$f_N = 50/60 \text{ Hz}$									•
Zange	R _{E.sel}	0 999 mΩ 1,00 9,99 Ω	1 mΩ 0,01 Ω	3,7 7 A~	0,25 300 Ω	U _N = 120/230 V									
	+ DC (nur mit Sonde)	10,0 99,9 Ω	0,1 Ω	+1,25 A DC	$R_{E.ges} < 10 \Omega^{4}$	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(22% v.M.+20 D)	±(15% v.M.+20 D)							
	707	100 999 Ω 0 30 MΩ	1 Ω	2,3 mA bei 230 V	10 kΩ 199 kΩ	$U_0 = U_{L-N}$	±(20% v.M.+2D)			•		•			
	Z _{ST}	U UU IVIS 2	1 1/2 2	2,0 IIIA DEI 23U V	200 kΩ 30 MΩ	$U_0 = U_{L-N}$ IT-Netz-Nenn-	±(10% v.M.+2D)	±(5% v.M.+3D)							
EXTRA		20 649140	110	IT Notzonoppus -	20 kΩ 199 kΩ	spanungen	±7%	±5%							
	IMD-Test	20 648 kΩ 2,51 MΩ	1 kΩ 0,01 MΩ	IT-Netzspannung U.it = 90 550 V	200 kΩ 648 kΩ 2,51 MΩ	UN.it = 120/230/400/	±12% ±3%	±10% ±2%							
					2,0111112	500 V f _N = 50/60 Hz	-0,0	± £ 70							

				Eingangs-							Ans	chlüss	е		
Funk- tion	Messgröße	Anzeigebereich	Auf- lösung	impedanz/ Prüfstrom	Messbereich	Nennwerte	Betriebsmess- unsicherheit	Eigen- unsicherheit	Stecker- einsatz	2-Pol- Adapter	3-Pol- Adapter	Sonde	WZ12C	Zangen Z3512A	MFLEX P300
		1 999 kΩ 1,00 9,99 MΩ 10,0 49,9 MΩ	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ			$U_{N} = 50 \text{ V}$ $I_{N} = 1 \text{ mA}$									
		1 999 kΩ 1,00 9,99 MΩ 10,0 99,9 MΩ	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ			$\begin{array}{l} U_{N}=100 \text{ V} \\ I_{N}=1 \text{ mA} \end{array}$	Bereich kΩ ±(5% v.M.+10D)	Bereich kΩ ±(3% v.M.+10D)							
R _{ISO}	R _{ISO} , R _{E ISO}	$\begin{array}{c} 1 \; \; 999 \; k\Omega \\ 1,00 \; \; 9,99 \; M\Omega \\ 10,0 \; \; 99,9 \; M\Omega \\ 100 \; \; 200 \; M\Omega \end{array}$	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ	$I_K = 1,5 \text{ mA}$	50 kΩ 500 MΩ	$U_{N} = 250 \text{ V}$ $I_{N} = 1 \text{ mA}$	Bereich MΩ ±(5% v.M.+1D)	Bereich MΩ ±(3% v.M.+1D)	•	•					
		$\begin{array}{c} 1 \; \; 999 \; k\Omega \\ 1,00 \; \; 9,99 \; M\Omega \\ 10,0 \; \; 99,9 \; M\Omega \\ 100 \; \; 500 \; M\Omega \end{array}$	1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ			$\begin{array}{c} U_{N} = 500 \text{ V} \\ U_{N} = 1000 \text{ V} \\ I_{N} = 1 \text{ mA} \end{array}$									
	U	10 999 V– 1,00 1,19 kV	1 V 10 V		10 1,19 kV		±(3% v.M.+1D)	±(1,5% v.M.+1D)							
R _{LO}	R_{LO}	0,01 Ω 9,99 Ω 10,0 Ω 99,9 Ω	$10~\text{m}\Omega$ $100~\text{m}\Omega$	$I_{m} \geq 200 \text{ mA}$	0,1 Ω 6 Ω	$U_0 = 4,5 \text{ V}$	±(4% v.M.+2D)	±(2% v.M.+2D)							
		0 99,9 mA 100 999 mA	0,1 mA 1 mA		5 1000 mA ³⁾		±(10% v.M.+3D)	±(4% v.M.+2D)	-				•		
		0 99,9 A 100 150 A	0,1 A 1 A		5 150 A ³⁾		±(8% v.M.+2D) ±(8% v.M.+1D)	±(3% v.M.+2D) ±(3% v.M.+1D)	-						
		0 99,9 mA 100 999 mA	0,1 mA 1 mA		5 1000 mA ³⁾		±(7% v.M.+8D) ±(5% v.M.+3D)	±(4% v.M.+7D) ±(2% v.M.+2D)							
SEN-	$I_{L/Amp}$	1,0 9,99 A 10,0 99,9 A	0,01 A 0,1 A		0,05 10 A ³⁾ 0.5 100 A ³⁾		±(4% v.M.+2D) ±(4% v.M.+2D)	±(2% v.M.+2D) ±(2% v.M.+2D)							
SOR		100 999 A 1,00 1,02 kA	1 A 0,01 kA		5 1000 A ³⁾		±(4% v.M.+1D) ±(4% v.M.+1D)	±(2% v.M.+1D) ±(2% v.M.+1D)							
		0 99,9 mA 100 999 mA	0,1 mA 1 mA	1 V/A	30 1000 mA ³⁾	U _N = 120/230/ 400 V	±(7% v.M.+100D) ±(6% v.M.+12D)	±(3% v.M.+12D)							
		1,0 9,99 A 10,0 99,9 A	0,01 A 0,1 A	100 mV/A 10 mV/A	0,3 10 A ³⁾ 3 100 A ³⁾	$f_N = 50/60 \text{ Hz}$	±(6% v.M.+12D) ±(5% v.M.+11D)								
	Uez	0,0 99,0 mV	0,1 mV	400 kΩ	1000 mV		±(3% v.M.+2D)	±(2% v.M.+2D)							
	UGZ	100 999 mV	1 mV	400 N22	10001111		±(3% v.M.+1D)	±(2% v.M.+1D)							

Sonderfunktion PROFITEST MPRO und PROFITEST MXTRA

Funk			۸۴	Prüfstrom/		Datrichamasa	Figon		Ansch	chlüsse	
Funk- tion	Messgröße	Anzeigebereich	Auf- lösung	Signalfrequenz	Messbereich	Betriebsmess- unsicherheit	Eigen- unsicherheit	Adapter für	Prüfstecker	Stromz	angen
Lion			losuriy	5)		unsionemen	unsichernen	PRO-RE	PRO-RE/2	Z3512A	Z591B
	RE 3-Pol	0,00 9,99 Ω 10,0 99,9 Ω	0,01 Ω 0,1 Ω	16 mA/128 Hz 1,6 mA/128 Hz	$1,00 \Omega \dots 19,9 \Omega$ $5,0 \Omega \dots 199 \Omega$	±(10% v.M.+10D + 0,1 Ω)	±(3% v.M.+5D + 0,1 Ω)	6)			
	RE 4-Pol	100 999 Ω 1,00 9,99 kΩ 10,0 50,0 kΩ		0,16 mA/128 Hz 0,16 mA/128 Hz 0,16 mA/128 Hz	$50 \Omega 1,99 kΩ$ 0,50kΩ 19,9kΩ 0,50kΩ 49,9kΩ	±(10% v.M.+10D)	±(3% v.M.+5D)	6)			
DE	RE 4-Pol selektiv mit Messzange	0,00 9,99 Ω 10,0 99,9 Ω 100 999 Ω 1,00 2,00 kΩ	0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω 0,01 kΩ	16 mA/128 Hz 1,6 mA/128 Hz 0,16 mA/128 Hz 0,16 mA/128 Hz 0,16mA/128 Hz	1,00 Ω 9,99 Ω 10,0 Ω 200 Ω	±(15% v.M.+10D) ±(20% v.M.+10D)				9)	
RE _{BAT}	RE spez (p)	0,0 9,9 Ωm 100 999 Ωm 1,00 9,99 kΩm		16 mA/128 Hz 1,6 mA/128 Hz 0,16 mA/128 Hz 0,16 mA/128 Hz 0,16mA/128 Hz	100 Ωm 9,99 kΩm ¹²⁾ 500 Ωm 9,99 kΩm ¹²⁾ 5,00 kΩm 9,99 kΩm ¹³⁾ 5,00 kΩm 9,99 kΩm ¹³⁾ 5,00 kΩm 9,99 kΩm ¹³⁾	±(20% v.M.+10D)	±(12% v.M.+10D)	6)			
	Sondenabstand d (p)	0,1 999 m									
	RE 2-Zangen	0,00 9,99 Ω 10,0 99,9 Ω 100 120 Ω	0,01 Ω 0,1 Ω 1 Ω	30 V / 128 Hz	0,10 9,99 Ω 10,0 99,9 Ω	±(10% v.M.+5D) ±(20% v.M.+5D)			7)	9)	8)

Legende: D = Digit, v. M. = vom Messwert

¹⁾ U > 230 V nur mit 2- bzw. 3-Pol-Adapter
2) Einschränkung auf 1 x/2 x/5 x I_{ΔN} ≤ 500 mA bei U_N > 230 V für Auslösezeit (I_{ΔN}) und I_{ΔN} ≤ 300 mA bei U_N > 230 V für Auslösezeit (I_F
3) Der ,an der Zange eingestellte Übertragungsfaktor(1...1000mV/A) muss in Schalterstellung "SENSOR" / Menu "TYP" eingestellt werden.
4) bei R_{Eselektiv}/R_{Egesamt} < 100

Signalfrequenz ohne Störsignal
 Adapterkabel PRO-RE (Z501S) für Prüfstecker zum Anschluss der Erdsonden (E-Set 3/4)
 Adapterkabel PRO-RE/2 (Z502T) für Prüfstecker zum Anschluss der Generatorzange (E-CLIP2)
 Generatorzange: E-CLIP2 (Z591B)
 Messzange: Z3512A (Z225A)
 bei RE.sel/RE < 10
 bei RE.H/RE ≤ 100 und RE.E/RE ≤ 100
 bei d = 20 m
 bei d = 2 m

Referenzbedingungen

Netzspannung 230 V ± 0.1 % Netzfrequenz $50 \text{ Hz} \pm 0.1 \%$ Frequenz der Messgröße 45 Hz ... 65 Hz

Sinus (Abweichung zwischen Effektiv-Kurvenform d. Messgröße

und Gleichrichtwert ≤ 0,1 %)

Netzimpedanzwinkel $\cos \omega = 1$ Sondenwiderstand \leq 10 Ω Versorgungsspannung $12 V \pm 0.5 V$ Umgebungstemperatur + 23 °C ± 2 K Relative Luftfeuchte 40% ... 60%

bei Prüfung Potenzialdifferenz Fingerkontakt

auf Erdpotenzial

rein ohmsch Standortisolation

Nenngebrauchsbereiche

120 V (108 ... 132 V) Spannung U_N 230 V (196 ... 253 V) 400 V (340 ... 440 V) 16 ²/₃ Hz Frequenz f_N (15,4 ... 18 Hz) (49,5 ... 50,5 Hz) 50 Hz 60 Hz (59,4 ... 60,6 Hz) 200 Hz (190 ... 210 Hz) 400 Hz (380 ... 420 Hz)

Gesamtspannungsbereich U_{Y} 65 ... 550 V Gesamtfrequenzbereich 15,4 ... 420 Hz

Kurvenform Sinus

Temperaturbereich 0 °C ... + 40 °C 8 ... 12 V Versorgungsspannung

Netzimpedanzwinkel entsprechend $\cos \varphi = 1 \dots 0.95$

Sondenwiderstand $< 50 \text{ k}\Omega$

Stromversorgung

Akkus 8 Stück AA 1,5 V,

> wir empfehlen, ausschließlich den mitgelieferten Akkupack zu verwenden (Akkupack mit Akkus vom Typ eneloop AA HR6, 2000 mAh: Artikelnr. Z502H)

Anzahl der Messungen (Standard-Setup mit Beleuchtung)

- bei R_{ISO} 1 Messung – 25 s Pause: ca. 1100 Messungen - bei R_{LO} Auto-Umpolung/1 Ω

(1 Messzyklus) – 25 s Pause: ca. 1000 Messungen

Batterietest symbolische Anzeige der Batterie-

spannung BAT

Die Anzeigebeleuchtung ist abschaltbar. Batteriesparschaltung

Das Prüfgerät schaltet sich nach der letzten Tastenbetätigung automatisch ab. Die Einschaltdauer kann vom Anwender selbst gewählt werden.

Das Gerät schaltet bei zu niedriger Ver-Sicherheitsabschaltung

sorgungsspannung ab bzw. kann nicht

eingeschaltet werden.

Ladebuchse Eingelegte Akkus können durch

Anschluss eines Ladegeräts an die Ladebuchse direkt aufgeladen werden:

Ladegerät MPRO/MXTRA (Z502R)

Ladezeit ca. 2 Stunden *

Überlastbarkeit

1200 V dauernd RISO U_{L-PE} , U_{L-N} 600 V dauernd RCD, R_E, R_F 440 V dauernd

550 V (begrenzt die Anzahl der Mes- Z_{L-PE}, Z_{L-N} sungen und Pausenzeit, bei Überlas-

tung schaltet ein Thermo-Schalter das

Gerät ab.)

Elektronischer Schutz verhindert das R_{IO}

Einschalten, wenn Fremdspannung

anliegt.

Schutz durch

Feinsicherungen FF 3.15 A 10 s.

> 5 A - Auslösen der Sicherungen

Elektrische Sicherheit

Schutzklasse II nach IEC 61010-1/EN 61010-1/

VDE 0411-1

Nennspannung 230/400 V (300/500 V)

Prüfspannung 3,7 kV 50 Hz

Messkategorie CAT III 600 V bzw. CAT IV 300 V

Verschmutzungsgrad

Sicherungen

Anschluss L und N je 1 G-Schmelzeinsatz

FF 3,15/500G 6,3 mm x 32 mm

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Produktnorm	EN 61326-1:2006
Störaussendung	Klass

	2.10.020 1.2.	000
Störaussendung		Klasse
EN 55022		A
Störfestigkeit	Prüfwert	Leistungsmerkmal
EN 61000-4-2	Kontakt/Luft - 4 kV/8 kV	
EN 61000-4-3	10 V/m	
EN 61000-4-4	Netzanschluss - 2 kV	
EN 61000-4-5	Netzanschluss - 1 kV	
EN 61000-4-6	Netzanschluss - 3 V	
EN 61000-4-11	0,5 Periode / 100%	

Umgebungsbedingungen

0 ... + 40 °C Genauigkeit Betrieb -5 ... + 50 °C

Lagerung -20 ... + 60 °C (ohne Batterien) relative Luftfeuchte max. 75%, Betauung ist auszuschließen

Höhe über NN max. 2000 m

Mechanischer Aufbau

Mehrfachanzeige mittels Punktmatrix Anzeige

128 x 128 Punkte

Abmessungen BxLxT = 260 mm x 330 mm x 90 mmGewicht MPRO/MXTRA: ca. 2.7 kg mit Akkus Schutzart Gehäuse IP 40. Prüfspitze IP 40 nach

EN 60529/DIN VDE 0470 Teil 1

Tabellenauszug zur der Bedeutung des IP-Codes

IP XY	Schutz gegen Eindringen von	IP XY	Schutz gegen Eindringen von
(1. Ziffer X)	festen Fremdkörpern	(2. Ziffer Y)	Wasser
4	≥ 1.0 mm Ø	0	nicht geschützt

Datenschnittstellen

USB-Slave für PC-Anbindung qyT Тур RS232 für Barcode- und RFID-Leser Bluetooth® für PC-Anbindung Тур

(nur PROFITEST MXTRA)

maximale Ladezeit bei vollständig entladenen Akkus. Ein Timer im Ladegerät begrenzt die Ladezeit auf maximal 4 Stunden

20 Wartung

20.1 Firmwarestand und Kalibrierinfo

Siehe Kap. 4.5.

20.2 Akkubetrieb und Ladevorgang

Überzeugen Sie sich in regelmäßigen kurzen Abständen oder nach längerer Lagerung Ihres Gerätes, dass die Akkus nicht ausgelaufen sind.

Ist die Batteriespannung unter den zulässigen Wert abgesunken, erscheint das nebenstehende Piktogramm. Zusätzlich wird "Low Batt!!!" zusammen mit einem Batteriesymbol eingeblendet. Bei sehr stark entladenen Akkus arbeitet das Gerät nicht. Es erscheint dann auch keine Anzeige.



Achtung!

Verwenden Sie zum Laden des im Prüfgerät eingesetzten Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) nur das als Zubehör lieferbare Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R).

Vor Anschluss des Ladegeräts an die Ladebuchse stellen Sie folgendes sicher:

- der Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) ist eingelegt, keine handelsüblichen Akku-Packs, keine Einzelakkus, keine Batterien
- das Prüfgerät ist allpolig vom Messkreis getrennt
- das Prüfgerät bleibt während des Ladevorgangs ausgeschaltet.

Falls der Akku-Pack (Z502H) längere Zeit nicht verwendet bzw. geladen worden ist (bis zur Tiefentladung):

Beobachten Sie den Ladevorgang (Signalisierung durch LEDs am Ladegerät) und starten Sie gegebenenfalls einen weiteren Ladevorgang (nehmen Sie das Ladegerät hierzu vom Netz und trennen Sie es auch vom Prüfgerät. Schließen Sie es danach wieder an).

20.2.1 Ladevorgang mit dem Zubehör Ladegerät MPRO MXTRA (Z502R)

Setzen Sie den für Ihr Land passenden Netzstecker in das Ladegerät ein.



Achtung!

Stellen Sie sicher, dass der Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) eingelegt ist und kein Batterieträger.

Verwenden Sie für das Laden im Gerät ausschließlich den mitgelieferten oder als Zubehör lieferbaren Kompakt Akku-Pack Master (Z502H) mit verschweißten Zellen.

Verbinden Sie das Ladegerät über den Klinkenstecker mit dem Prüfgerät und schließen Sie das Ladegerät über den Wechselstecker an das 230 V-Netz an. (Das Ladegerät ist nur für Netzbetrieb geeignet!)



Achtung!

Schalten Sie das Prüfgerät während des Ladevorgangs nicht ein. Der Überwachung des Ladevorgangs durch den Mikrocontroller kann ansonsten gestört werden und die unter Technische Daten angegebenen Ladezeiten können nicht mehr garantiert werden.

- Für die Bedeutung der LED-Kontrollanzeigen während des Ladevorgangs beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung, die dem Ladegerät beiliegt.
- Entfernen Sie das Ladegerät erst vom Prüfgerät, wenn die grüne LED (voll/ready) leuchtet.

20.3 Sicherungen

Hat aufgrund einer Überlastung eine Sicherung ausgelöst, so erscheint eine entsprechende Fehlermeldung im Anzeigefeld. Die Spannungsmessbereiche des Gerätes sind aber weiterhin in Funktion.

Sicherung auswechseln



Achtung!

Trennen Sie vor dem Öffnen der Sicherungsfachdeckel das Gerät allpolig vom Messkreis!

- Lösen Sie die Schlitzschrauben der Sicherungsfachdeckel neben der Netzanschlussleitung mit einem Schraubendreher. Die Sicherungen sind jetzt zugänglich.
- Ersatzsicherungen finden Sie nach Öffnen des Batteriefachdeckels.



Achtung!

Falsche Sicherungen können das Messgerät schwer beschädigen.

Es dürfen nur die Originalsicherungen von GMC-I Messtechnik GmbH (Bestell-Nr. 3-578-285-01 / SIBA 7012540.3,15 SI-EINSATZ FF 3,15/500 6,3X32) verwendet werden.

Nur Originalsicherungen gewährleisten den erforderlichen Schutz durch geeignete Auslösecharakteristika. Sicherungen zu überbrücken bzw. zu reparieren ist unzulässig und lebensgefährlich!

Bei Verwendung von Sicherungen mit anderem Nennstrom, anderem Schaltvermögen oder anderer Auslösecharakteristik besteht die Gefahr der Beschädigung des Gerätes!

- Nehmen Sie die defekte Sicherung heraus und ersetzen Sie sie durch eine neue.
- Setzen Sie den Sicherungsfachdeckel mit der neuen Sicherung wieder ein und verriegeln Sie diesen durch Rechtsdrehung.

20.4 Gehäuse

Eine besondere Wartung des Gehäuses ist nicht nötig. Achten Sie auf eine saubere Oberfläche. Verwenden Sie zur Reinigung ein leicht feuchtes Tuch. Besonders für die Gummischutzflanken empfehlen wir ein feuchtes flusenfreies Mikrofasertuch. Vermeiden Sie den Einsatz von Putz-, Scheuer- und Lösungsmitteln.

Rücknahme und umweltverträgliche Entsorgung

Bei dem **Gerät** handelt es sich um ein Produkt der Kategorie 9 nach ElektroG (Überwachungs- und Kontrollinstrumente). Dieses Gerät fällt nicht unter die RoHS-Richtlinie.

Nach WEEE 2002/96/EG und ElektroG kennzeichnen wir unsere Elektro- und Elektronikgeräte (ab 8/2005) mit dem nebenstehenden Symbol nach DIN EN 50419. Diese Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bezüglich der Altgeräte-Rücknahme wenden Sie sich bitte an unseren Service, Anschrift siehe Kapitel 22.

Sofern Sie in Ihrem Gerät **Batterien** oder **Akkus** einsetzen, die nicht mehr leistungsfähig sind, müssen diese ordnungsgemäß nach den gültigen nationalen Richtlinien entsorgt werden. Batterien oder Akkus können Schadstoffe oder Schwermetalle enthalten wie z. B. Blei (PB), Cd (Cadmium) oder Quecksilber (Hg).

Das nebenstehende Symbol weist darauf hin, dass Batterien oder Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern bei hierfür eingerichteten Sammelstellen abgegeben werden müssen.



21 Anhang

Tabellen zur Ermittlung der maximalen bzw. minimalen Anzeigewerte unter Berücksichtigung der maximalen Betriebsmessunsicherheit des Gerätes

21.1 Tabelle 1

	llwelle) / Z _{L-N} (Ω)	Z _{L-PE.} (+/	'- Halbwelle) (Ω)
Grenzwert	Max. Anzeigewert	Grenzwert	Max. Anzeigewert
0,10	0,07	0,10	0,05
0,15	0,11	0,15	0,10
0,20	0,16	0,20	0,14
0,25	0,20	0,25	0,18
0,30	0,25	0,30	0,22
0,35	0,30	0,35	0,27
0,40	0,34	0,40	0,31
0,45	0,39	0,45	0,35
0,50	0,43	0,50	0,39
0,60	0,51	0,60	0,48
0,70	0,60	0,70	0,56
0,80	0,70	0,80	0,65
0,90	0,79	0,90	0,73
1,00	0,88	1,00	0,82
1,50	1,40	1,50	1,33
2,00	1,87	2,00	1,79
2,50	2,35	2,50	2,24
3,00	2,82	3,00	2,70
3,50	3,30	3,50	3,15
4,00	3,78	4,00	3,60
4,50	4,25	4,50	4,06
5,00	4,73	5,00	4,51
6,00	5,68	6,00	5,42
7,00	6,63	7,00	6,33
8,00	7,59	8,00	7,24
9,00	8,54	9,00	8,15
9,99	9,48	9,99	9,05

21.2 Tabelle 2

		R _E / R	R _{ESchl.} (Ω)		
Grenzwert	Max.	Grenzwert		Grenz-	Max.
	Anzeigewert		Anzeigewert	wert	Anzeigewert
0,10	0,07	10,0	9,49	1,00 k	906
0,15	0,11	15,0	13,6	1,50 k	1,36 k
0,20	0,16	20,0	18,1	2,00 k	1,81 k
0,25	0,20	25,0	22,7	2,50 k	2,27 k
0,30	0,25	30,0	27,2	3,00 k	2,72 k
0,35	0,30	35,0	31,7	3,50 k	3,17 k
0,40	0,34	40,0	36,3	4,00 k	3,63 k
0,45	0,39	45,0	40,8	4,50 k	4,08 k
0,50	0,43	50,0	45,4	5,00 k	4,54 k
0,60	0,51	60,0	54,5	6,00 k	5,45 k
0,70	0,60	70,0	63,6	7,00 k	6,36 k
0,80	0,70	80,0	72,7	8,00 k	7,27 k
0,90	0,79	90,0	81,7	9,00 k	8,17 k
1,00	0,88	100	90,8	9,99 k	9,08 k
1,50	1,40	150	133		
2,00	1,87	200	179		
2,50	2,35	250	224		
3,00	2,82	300	270		
3,50	3,30	350	315		
4,00	3,78	400	360		
4,50	4,25	450	406		
5,00	4,73	500	451		
6,00	5,68	600	542		
7,00	6,63	700	633		
8,00	7,59	800	724		
9,00	8,54	900	815		

21.3 Tabelle 3

	R _{ISO}	MΩ	
Grenzwert	Min.	Grenzwert	Min.
	Anzeigewert		Anzeigewert
0,10	0,12	10,0	10,7
0,15	0,17	15,0	15,9
0,20	0,23	20,0	21,2
0,25	0,28	25,0	26,5
0,30	0,33	30,0	31,7
0,35	0,38	35,0	37,0
0,40	0,44	40,0	42,3
0,45	0,49	45,0	47,5
0,50	0,54	50,0	52,8
0,55	0,59	60,0	63,3
0,60	0,65	70,0	73,8
0,70	0,75	80,0	84,4
0,80	0,86	90,0	94,9
0,90	0,96	100	106
1,00	1,07	150	158
1,50	1,59	200	211
2,00	2,12	250	264
2,50	2,65	300	316
3,00	3,17		
3,50	3,70		
4,00	4,23		
4,50	4,75		
5,00	5,28		
6,00	6,33		
7,00	7,38		
8,00	8,44		
9,00	9,49		

21.4 Tabelle 4

R _{L0} Ω							
Grenzwert	Max. Anzeigewert	Grenzwert	Max. Anzeigewert				
0,10	0,07	10,0	9,59				
0,15	0,12	15,0	14,4				
0,20	0,17	20,0	19,2				
0,25	0,22	25,0	24,0				
0,30	0,26	30,0	28,8				
0,35	0,31	35,0	33,6				
0,40	0,36	40,0	38,4				
0,45	0,41	45,0	43,2				
0,50	0,46	50,0	48,0				
0,60	0,55	60,0	57,6				
0,70	0,65	70,0	67,2				
0,80	0,75	80,0	76,9				
0,90	0,84	90,0	86,5				
1,00	0,94	99,9	96,0				
1,50	1,42						
2,00	1,90						
2,50	2,38						
3,00	2,86						
3,50	3,34						
4,00	3,82						
4,50	4,30						
5,00	4,78						
6,00	5,75						
7,00	6,71						
8,00	7,67						
9,00	8,63						

21.5 Tabelle 5

	abelle 5				
Z _S	T k Ω				
Grenzwert	Min.				
	Anzeigewert				
10	14				
15	19				
20	25				
25	30				
30	36				
35	42				
40	47				
45	53				
50	58				
56	65				
60	69				
70	80				
80	92				
90	103				
100	114				
150	169				
200	253				
250	315				
300	378				
350	440				
400	503				
450	565				
500	628				
600	753				
700	878				
800	>999				

21.6 Tabelle 6
Kurzschlussstrom-Mindestanzeigewerte
zur Ermittlung der Nennströme verschiedener Sicherungen und Schalter für Netze mit Nennspannung U_N=230 V

Nenn- strom I _N		iederspannun Normen der F					mit Leitung	sschutzschalt	er und Leistu	ıngsschalter			
[A]		Charakteristi	k gL, gG, gM	ı		akteristik B/E Charakteristik C Charakteristik D (früher G, U)		Charakteristik K					
	Abschalts	trom I _A 5 s	Abschaltst	rom I _A 0,4 s		tstrom I _A 0,2 s/0,4 s)		tstrom I _A 0,2 s/0,4 s)		Abschaltstrom I _A 20 x I _N (< 0,2 s/0,4 s)		Abschaltstrom I _A 12 x I _N (< 0,1 s)	
	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	Grenzwert [A]	Min. Anzeige [A]	
2	9,2	10	16	17	10	11	20	21	40	42	24	25	
3	14,1	15	24	25	15	16	30	32	60	64	36	38	
4	19	20	32	34	20	21	40	42	80	85	48	51	
6	27	28	47	50	30	32	60	64	120	128	72	76	
8	37	39	65	69	40	42	80	85	160	172	96	102	
10	47	50	82	87	50	53	100	106	200	216	120	128	
13	56	59	98	104	65	69	130	139	260	297	156	167	
16	65	69	107	114	80	85	160	172	320	369	192	207	
20	85	90	145	155	100	106	200	216	400	467	240	273	
25	110	117	180	194	125	134	250	285	500	578	300	345	
32	150	161	265	303	160	172	320	369	640	750	384	447	
35	173	186	295	339	175	188	350	405	700	825	420	492	
40	190	205	310	357	200	216	400	467	800	953	480	553	
50	260	297	460	529	250	285	500	578	1000	1,22 k	600	700	
63	320	369	550	639	315	363	630	737	1260	1,58 k	756	896	
80	440	517									960	1,16 k	
100	580	675									1200	1,49 k	
125	750	889									1440	1,84 k	
160	930	1,12 k									1920	2,59 k	

Beispiel

Anzeigewert 90,4 A \rightarrow nächstkleinerer Wert für Leitungsschutzschalter Charakteristik B aus Tabelle: 85 A \rightarrow Nennstrom (I_N) des Schutzelementes maximal 16 A

21.7 Bei welchen Werten soll/muss ein RCD eigentlich richtig auslösen? Anforderungen an eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)

Allgemeine Anforderungen:

 Die Auslösung muss spätestens bei Fließen des Bemessungsfehlerstroms (Nenndifferenzstroms I_{AN}) erfolgen.

und

 Die maximale Zeit bis zur Auslösung darf nicht überschritten werden.

Erweiterte Anforderungen durch zu berücksichtigende Einflüsse auf den Auslösestrombereich und den Auslösezeitpunkt:

- Art bzw. Form des Fehlerstroms: hieraus ergibt sich ein zulässiger Auslösestrombereich
- Netzform und Netzspannung: hieraus ergibt sich eine maximale Auslösezeit
- Ausführung des RCDs (standard oder selektiv): hieraus ergibt sich eine maximale Auslösezeit

Definitionen der Anforderungen in den Normen

Für Messungen in elektrischen Anlagen gilt die **VDE 0100 Teil 600**, die in jedem **Elektroinstallateur**-Auswahlordner zu finden ist. Diese besagt eindeutig: "Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme ist nachgewiesen, wenn die Abschaltung spätestens beim Bemessungsdifferenzstrom $I_{\rm AN}$ erfolgt."

Auch die DIN EN 61557-6 (VDE 0413 Teil 6), als die Vorgabe für den Messgerätehersteller, sagt dazu unmissverständlich:

"Mit dem Messgerät muss nachweisbar sein, dass der Auslösefehlerstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) kleiner oder gleich dem Bemessungsfehlerstrom ist."

Kommentar

Das bedeutet für jeden Elektro-Installateur bei den fälligen Schutzmaßnahmen-Prüfungen nach Anlagenänderungen oder Anlagenergänzungen, nach Reparaturen oder beim E-CHECK nach der Berührungsspannungsmessung, dass der Auslösetest je nach RCD spätestens beim Erreichen von 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA bzw. 500 mA erfolgt sein muss.

Wie reagiert der Elektro-Installateur, wenn diese Werte überschritten werden? Der RCD fliegt raus!


Wenn er relativ neu war, wird er beim Hersteller reklamiert. Und der stellt in seinem Labor fest: der RCD entspricht der Herstellernorm und ist in Ordnung.

Ein Blick in die Herstellernorm VDE 0664-10/-20/-100/-200 zeigt warum:

Art des Fehlerstroms	Form des Fehlerstroms	Zulässiger Auslösestrombereich
Sinusförmiger Wechselstrom	~	0,5 1 I _{ΔN}
Pulsierender Gleichstrom (positive oder negative Halbwellen)	₩	0,35 1,4 I _{ΔN}
Phasenwinkelgesteuerte Halbwellenströme Phasenwinkel von 90° el Phasenwinkel von 135° el	₩	0,25 1,4 I _{ΔN} 0,11 1,4 I _{ΔN}
Pulsierender Gleichstrom überlagert mit glattem Gleichfehlerstrom von 6 mA	<u>~</u>	max. 1,4 I _{ΔN} + 6 mA
Glatter Gleichstrom	===	0,5 2 I _{ΔN}

Da die Stromform eine bedeutende Rolle spielt, ist es wichtig zu wissen, welche Stromform das eigene Prüfgerät nutzt.

Art bzw. Form des Fehlerstroms am **PROFITEST** MBASE oder **MTECH** einstellen:



Es ist wichtig, bei seinem Prüfgerät die entsprechende Einstellung vorzunehmen und zu nutzen.

Ähnlich verhält es sich mit den Abschaltzeiten. Die neue **VDE 0100 Teil 410**, müsste auch im Auswahlordner vorhanden sein. Sie gibt Abschaltzeiten, je nach Netzform und Netzspannung, zwischen 0,1 s und 5 s an.

System		•			230 V < l	$J_0 \le 400 \text{ V}$	U ₀ >	400 V
System	AC	DC	AC	DC	AC	DC	AC	DC
TN	0,8 s		0,4 s	5 s	0,2 s	0,4 s	0,1 s	0,1 s
П	0,3 s		0,2 s	0,4 s	0,07 s	0,2 s	0,04 s	0,1 s

Normalerweise schalten RCDs schneller ab, aber ... es kann ja passieren, dass ein RCD einmal etwas länger braucht. Und dann ist wieder der Hersteller gefragt.

Bei einem erneuten Blick in die VDE 0664 entdeckt man die folgende Tabelle:


Ausführung	Fehler- stromart	Abschaltzeiten bei				
	Wechselfehler- ströme	1 x l _{ΔN}	2 x I _{ΔN}	5 x l _{ΔN}	500 A	
	pulsierende Gleichfehler- ströme	1,4 x I _{ΔN}	2 x 1,4 x I _{ΔN}	5 x 1,4 x Ι _{ΔΝ}	500 A	
	glatte Gleich- fehlerströme	$2 \times I_{\Delta N}$	2 x 2 x I _{ΔN}	5 x 2 x I _{ΔN}	500 A	
Standard (un- verzögert) bzw. kurzzeit- verzögert		300 ms	max. 0,15 s	max. 0,04 s	max. 0,04 s	
selektiv		0,13 0,5 s	0,06 0,2 s	0,05 0,15 s	0,04 0,15 s	

Hier stechen zwei Grenzwerte ins Auge:

Standard max. 0,3 s Selektiv max. 0,5 s

Ein richtiges Prüfgerät hat alle Grenzwerte vorbereitet bzw. ermöglicht die direkte Eingabe gewünschter Werte und zeigt diese auch an!

Grenzwerte am PROFITEST MASTER auswählen oder einstellen:



Prüfungen elektrischer Anlagen bestehen aus "Besichtigen", "Erproben" und "Messen" und sind deshalb Fachleuten mit entsprechender Berufserfahrung vorbehalten.

Technisch sind im Endeffekt zunächst die Werte aus der VDE 0664 verbindlich.

21.8 Prüfen von elektrischen Maschinen nach DIN EN 60204 – Anwendungen, Grenzwerte

Für die Prüfungen von elektrischen Maschinen und Steuerungen wurde das Prüfgerät **PROFITEST 204+** entwickelt. Nach der Normänderung in 2007 ist zusätzlich die Messung der Schleifenimpedanz erforderlich. Die Messung des Schleifenwiderstands sowie weitere erforderliche Messungen für Prüfungen von elektrischen Maschinen können Sie auch mit den Prüfgeräten der Serie **PROFITEST MASTER** durchführen.

Vergleich der vorgeschriebenen Prüfungen zwischen den Normen

Prüfung nach DIN EN 60204 Teil 1 (Maschinen)	Prüfung nach DIN EN 61557 (Anlagen)	Mess- funktion
Durchgehende Verbindung des Schutzleitersystems	Teil 4: Widerstand von: – Erdungsleiter – Schutzleiter – Potenzialausgleichsleiter	RLO
Schleifenimpedanz	Teil 3: Schleifenimpedanz	ZL-PE
Isolationswiderstand	Teil 2: Isolationswiderstand	RIS0
Spannungsprüfung (Prüfung der Spannungsfestigkeit)	_	_
Spannungsmessung (Schutz gegen Restspannung)	Teil 10: Kombinierte Messgeräte (u. a. zur Spannungsmessung) zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen	U
Funktionsprüfung	_	_

Durchgehende Verbindung des Schutzleitersystems

Hier wird die durchgehende Verbindung eines Schutzleitersystems durch Einspeisen eines Wechselstroms zwischen 0,20 A und 10 A bei einer Netzfrequenz von 50 Hz überprüft (= Niederohmmessung). Die Prüfung muss zwischen der PE-Klemme und verschiedenen Punkten des Schutzleitersystems durchgeführt werden.

Schleifenimpedanzmessung

Die Schleifenimpedanz Z_{L-PE} wird gemessen und der Kurzschlussstrom I_K wird ermittelt, um zu prüfen, ob die Abschaltbedingungen der Schutzeinrichtungen eingehalten werden, siehe Kap. 8.

Isolationswiderstandsmessung

Hierbei werden bei der Maschine alle aktiven Leiter der Hauptstromkreise (L und N bzw. L1, L2, L3 und N) kurzgeschlossen und gegen PE (Schutzleiter) gemessen. Steuerungen, oder Teile der Maschine, die für diese Spannungen (500 V DC) nicht ausgelegt sind, dürfen für die Dauer der Messung vom Messkreis getrennt werden. Der Messwert darf nicht kleiner als 1 MOhm sein. Die Prüfung darf in einzelne Abschnitte aufgeteilt werden.

Spannungsprüfungen (nur mit PROFITEST 204HP/HV)

Die elektrische Ausrüstung einer Maschine muss zwischen den Leitern aller Stromkreise und dem Schutzleitersystem mindestens 1 s lang einer Prüfspannung standhalten, die das 2-fache der Bemessungsspannung der Ausrüstung oder 1000 V~ beträgt, je nachdem, welcher Wert der jeweils Größere ist. Die Prüfspannung muss eine Frequenz von 50 Hz haben und von einem Transformator mit einer Mindest-Bemessungsleistung von 500 VA erzeugt werden.

Spannungsmessungen

Die Vorschrift EN 60204 fordert, dass an jedem berührbaren aktiven Teil einer Maschine, an welchem während des Betriebs eine Spannung von mehr als 60 V anliegt, nach dem Abschalten der Versorgungsspannung die Restspannung innerhalb von 5 s auf einen Wert von 60 V oder weniger abgesunken sein muss.

Funktionsprüfung

Die Maschine wird mit Nennspannung betrieben und auf Funktion, insbesondere auf Sicherheitsfunktionen geprüft.

Spezielle Prüfungen

- Puls-Brennbetrieb zur Fehlersuche (nur mit PROFITEST 204HP/HV)
- Schutzleiterprüfung mit 10 A-Prüfstrom (nur mit **PROFITEST 204+**)

Grenzwerte nach DIN EN 60204 Teil 1

Messung	Parameter	Querschnitt	Normwert
	Prüfdauer		10 s
Schutzleitermes- sung	Grenzwert Schutzleiterwiderstand gemäß Leitungsquer- schnitt (Außenleiter L) und Charakteristik der Über- stromschutzeinrichtung (berechneter Wert)	1,5 mm ² 2,5 mm ² 4,0 mm ² 6,0 mm ² 10 mm ² 16 mm ² 25 mm ² L (16 mm ² PE) 35 mm ² L (16 mm ² PE) 50 mm ² L (25 mm ² PE) 70 mm ² L (35 mm ² PE) 95 mm ² L (50 mm ² PE)	500 mΩ 500 mΩ 500 mΩ 500 mΩ 400 mΩ 200 mΩ 200 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 100 mΩ 050 mΩ
	N.	(70 mm ² PE)	500 1/ 00
Isolationswiderstan	Nennspannung		500 V DC
dsmessung	Widerstandsgrenzwert		≥ 1 MΩ
Ableitstrommes- sung	Ableitstrom		2,0 mA
Spannungsmes- sung	Entladezeit		5 s
	Prüfdauer		1 s
Spannungsprüfung	Prüfspannung		≥ 1 kV oder 2 U _N

Charakteristik der Überstromschutzeinrichtungen zur Grenzwertauswahl bei Schutzleiterprüfung

Abschaltzeiten, Charakteristika	Verfügbar bei Querschnitt
Sicherung Abschaltzeit 5 s	alle Querschnitte
Sicherung Abschaltzeit 0,4 s	1,5 mm² bis einschl. 16 mm²
Leitungsschutzschalter Charakteristik B la = 5x ln - Abschaltzeit 0,1s	1,5 mm ² bis einschl. 16 mm ²
Leitungsschutzschalter Charakteristik C la = 10x ln - Abschaltzeit 0,1s	1,5 mm ² bis einschl. 16 mm ²
Einstellbarer Leistungsschalter la = 8 x ln - Abschaltzeit 0,1s	alle Querschnitte

21.9 Wiederholungsprüfungen nach BGV A3

- Grenzwerte für elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Grenzwerte nach DIN VDE 0701-0702

Maximal zulässige Grenzwerte des Schutzleiterwiderstands bei Anschlussleitungen bis 5 m Länge

Prüfnorm	Prüfstrom	Leerlauf- spannung	R _{SL} Gehäuse – Netzstecker
VDE 0701-0702:2008	> 200 mA 	4 V < U _L < 24 V	$0.3~\Omega^{-1)}$ + $0.1~\Omega^{-2)}$ je weitere $7.5~\mathrm{m}$

 $^{^{1)}}$ Für Festanschluss bei Datenverarbeitungsanlagen darf dieser Wert maximal 1 Ω sein (DIN VDE 0701-0702). 2) Gesamter Schutzleiterwiderstand maximal 1 Ω

Minimal zulässige Grenzwerte des Isolationswiderstands

Prüfnorm	Prüf-	R _{ISO}					
Fiumom	spannung	SKI	SKII	SK III	Heizung		
VDE 0701- 0702:2008	500 V	1 ΜΩ	2 ΜΩ	0,25 MΩ	0,3 MΩ *		

mit eingeschalteten Heizelementen (wenn Heizleistung > 3.5 kW und $R_{\rm ISO} < 0.3$ MΩ: Ableitstrommessung erforderlich)

Maximal zulässige Grenzwerte der Ableitströme in mA

Prüfnorm	I _{SL}	I _B	I _{DI}
VDE 0701-0702:2008	SK I: 3,5 1 mA/kW *	0,5	SK I: 3,5 1 mA/kW * SK II: 0,5

bei Geräten mit einer Heizleistung > 3,5 kW

Anmerkung 1: Geräte, die nicht mit schutzleiterverbundenen berührbaren Teilen

ausgestattet sind und die mit den Anforderungen für den Gehäuseableitstrom und, falls zutreffend, für den Patientenableitstrom übereinstimmen, z. B. EDV-Geräte mit abgeschirmtem Netzteil

Anmerkung 2: Fest angeschlossene Geräte mit Schutzleiter

Anmerkung 3: Fahrbare Röntgengeräte und Geräte mit mineralischer Isolierung

Legende zur Tabelle

Gehäuse-Ableitstrom (Sonden- oder Berührungsstrom)

 $I_{\mbox{\scriptsize DI}}$ Differenzstrom

I_{SL} Schutzleiterstrom

Maximal zulässige Grenzwerte der Ersatz-Ableitströme in mA

Prüfnorm	I _{EA}
VDE 0701-0702:2008	SK I: 3,5 1 mA/kW ¹⁾ SK II: 0,5

¹⁾ bei Geräten mit einer Heizleistung ≥ 3,5 kW

21.10 Liste der Kurzbezeichnungen und deren Bedeutung

RCD-Schalter (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung)

Auslösestrom I_{Λ} Nennfehlerstrom

 $I_{\Delta N}$

Ansteigender Prüfstrom (Fehlerstrom)

PRCD Portable (ortsveränderlicher) RCD

PRCD-S:

mit Schutzleitererkennung bzw. Schutzleiterüberwachung PRCD-K:

mit Unterspannungsauslösung und Schutzleiterüberwachung

RCD-S Selektiver RCD-Schutzschalter

Errechneter Erdungs- bzw. Erderschleifenwiderstand R_{E}

SRCD Socket (fest installierter) RCD t_a Auslösezeit / Abschaltzeit

Berührungsspannung im Augenblick des Auslösens $U_{I\Delta}$

Berührungsspannung $U_{I\Delta N}$

bezogen auf den Nennfehlerstrom IAN U_L Grenzwert für die Berührungsspannung

Überstromschutzeinrichtung

Errechneter Kurzschlussstrom (bei Nennspannung) I_{K}

Netzimpedanz Z_{L-N} Z_{L-PE} Schleifenimpedanz

Erdung

Widerstand der Betriebserde R_B Gemessener Erdungswiderstand R_{E} R_{ESchl} Erder-Schleifenwiderstand

Niederohmiger Widerstand von Schutz-, Erdungs- und Potenzialausgleichsleitern

R_{I O+} Widerstand von Potenzialausgleichsleitern (+ Pol an PE) R_{LO-} Widerstand von Potenzialausgleichsleitern (- Pol an PE)

Isolation

R_{E(ISO)} Erdableitwiderstand (DIN 51953)

Isolationswiderstand RISO

Standortisolationswiderstand R_{ST} Z_{ST} Standortisolationsimpedanz

Strom

Abschaltstrom l۵

 I_{L} Ableitstrom (Messung mit Zangenstromwandler)

Messstrom l_M Nennstrom I_N Prüfstrom

Spannung

f Frequenz der Netzspannung

 $f_{N} \\$ Nennfrequenz der Nennspannung

Spannungsfall in % ΔU

U an den Prüfspitzen gemessene Spannung während und

nach der Isolationsmessung von RISO

 U_{Batt} Batteriespannung

 U_{E} Erderspannung

 U_{ISO} Bei Messung von R_{ISO}: Prüspannung, bei Rampenfunk-

tion: Ansprech- oder Durchbruchspannung

 U_{L-L} Spannung zwischen zwei Außenleitern

 U_{I-N} Spannung zwischen L und N U_{L-PE} Spannung zwischen L und PE

 U_N Netz-Nennspannung

U_{3~} höchste gemessene Spannung bei Bestimmung

der Drehfeldrichtung

U_{S-PE} Spannung zwischen Sonde und PE

 $U_{\mathbf{v}}$ Leiterspannung gegen Erde

21.11 Stichwortverzeichnis Ableitstrommessadapter PRO-AB54 Akkus einsetzen7 Ladezustände3 testen7 Automatische Prüfabläufe60 Berührungsspannung19 Bluetooth ein-/ausschalten11 Bluetooth-aktiv-Anzeige3 Datensicherung6 Differenzstrom-Überwachungsgeräte59 Drehfeldrichtung17 Einschaltdauer LCD-Beleuchtung10 Prüfgerät10 Erdableitwiderstand46 Erder-Schleifenwiderstand34 Erderspannung34 Erdschlussanzeigeeinrichtungen55 Erdungswiderstandsmessung Übersicht31 Firmware-Update12 Grenzwerte nach DIN EN 60 204 Teil 183 nach DIN VDE 0701-070284 G-Schalter24 Helligkeit und Kontrast einstellen10 IMDs55 Internetadressen87 Isolationsüberwachungsgeräte55 Kurzbezeichnungen85 MASTER Updater12 Netzform wählen (TN, TT, IT)25 Netznennspannung (Anzeige von UL-N)29 Nicht-Auslöseprüfung21 DIN EN 50178 (VDE 160)21 DIN EN 60 20483 DIN VDE 010026, 32 DIN VDE 0100 Teil 41022 DIN VDE 0100 Teil 6005 DIN VDE 0100 Teil 61020. 28 EN 108146 NIV/NIN SEV 10005, 34 ÖVE/ÖNORM E 860124 ÖVE-EN 15 VDE 0413 18, 26, 30

Polwechsel
nach BGV A3
R RCD-S
Restspannungsprüfung 57
S Schnittstellen Bluetooth konfigurieren
USB, RS232 Anschlüsse2
SCHUKOMAT
auswechseln79
SIDOS
Spannungsfall in % (Funktion ZL-N)
Spannungsfall-Messung51
Speicher
Belegungsanzeige3
Sprache der Bedienerführung (CULTURE)10
SRCD
Standortisolationsimpedanz50, 52
Symbole6
11
Übersicht der Sonderfunktionen50
V Verkettete Spannungen
W Werkseinstellungen (GOME SETTING)
7
Z Zähleranlaufprüfung
Messbereiche

21.12 Literaturliste

Rechtsgrundlagen Betriebs Sicherheits Verordnung (BetrSichV) Vorschriften der Unfallversicherungsträger UVVs			
Betriebs Sicherheits Verordnung (BetrSichV)	BetrSichV		
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	BGV A3	BGETF / Berufsge- nossenschaft Elektro Textil Fein- mechanik	Kommentar RECHT 9. Auflage 2003
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel	GUV-V A2	Bundesverband der Unfallkassen	Bestell-Nr. GUV-V A2

VDE-Normen			
Deutsche Norm	Titel	Ausgabe Datum	Verlag
DIN VDE 0100-410	Schutz gegen elektrischen Schlag	2007-06	Beuth-Verlag GmbH
DIN VDE 0100-530	Errichten von Niederspan- nungsanlagen Teil 530: Auswahl und Er- richtung elektrischer Be- triebsmittel-, Schalt- und Steuergeräte	2005-06	Beuth-Verlag GmbH
DIN VDE 0100-600	Errichten von Niederspan- nungsanlagen Teil 6: Prüfungen	2008-06	Beuth-Verlag GmbH
Normenreihe DIN EN 61557	Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen	2006/8	Beuth-Verlag GmbH
DIN VDE 0105-100	Betrieb von elektrischen Anlagen, Teil 100: Allgemeine Anforderungen	2005-06	Beuth-Verlag GmbH

Titel Autoren Verlage Auflage/			
TILGI		Ŭ	Bestell-Nr.
Wiederholungs- prüfungen nach DIN VDE 105	Bödeker, K.; Kin- dermann, R.; Matz, F.; Uhlig, HP	Hüthig & Pflaum www.vde-verlag.de	Auflage 2007 VDE-Bestell-Nr. 310589
Messpraxis Schutzmaßnahmen	Dieter Feulner (Hrsg.), Bödeker, K. Kindermann, R. u. a.	Richard Pflaum Verlag www.pflaum.de	Neubearb. 2005 ISBN 3-7905- 0924- 8
Prüfungen vor Inbetrieb- nahme von Niederspan- nungsanlagen	Kammler, M. Nienhaus, H. Vogt, D.	VDE Verlag GmbH www.vde-verlag.de	VDE-Schriften- reihe Band 63 2. Auflage (2004)
Schnelleinstieg in die neue DIN VDE 0100-410: Schutz gegen elektr. Schlag	Hörmann, W. Nienhaus, H. Schröder, B.	VDE Verlag GmbH www.vde-verlag.de	VDE-Schriften- reihe Band 140 3. Auflage (2007)
Erstprüfung elektrischer Gebäudeinstallation	Bödeker, W. Kindermann, R.	Huss Medien Verlag Technik, Berlin	Elektropraktiker- Bibliothek;
Fehlerstrom- Schutz- schalter; Auswahl, Einsatz, Prüfung	Bödeker, W. Kindermann, R.	Huss Medien Verlag Technik, Berlin	Elektropraktiker- Bibliothek;
VDE-Prüfung nach BGVA3 und BetrSichV	Henning, W., Rosenberg, W.	Beuth-Verlag GmbH www.beuth.de	VDE-Schriften- reihe 43 Auflage 2006
Merkbuch für den Elektrofachmann	GMC-I Messtechnik GmbH		Bestell-Nr. 3-337-038-01
Prüfdokumentation 7000 für Erst-und Wie- derholungsprüfungen elektrischer Anlagen		Richard Pflaum Verlag, München www.pflaum.de	
Fachwissen Elektroinstallation (für die Berufsschule)	Hübscher, Jagla, Klaue, Wickert	Westermann Schul- buchverlag GmbH www.westermann.de	ISBN 978-3-14- 221630-0 2. Auflage 2007
Prüfungsfragen Praxis Elektrotechnik	Arbeitskreis Bastian	Europa-Lehrmittel www.europa-lehrmit- tel.de	ISBN-13 978-3- 8085-3167-9 7. Auflage 2007
Fachkunde Elektrotech- nik		Europa-Lehrmittel www.europa-lehrmit- tel.de	ISBN 978-3- 8085-3160-0 26. Auflage 2008

21.12.1Internetadressen für weiterführende Informationen

Internetadresse	
www.dguv.de	GUV-Informationen, -Regeln und -Vorschriften durch den Bundesverband der Unfallkassen
www.beuth.de	VDE-Bestimmungen, DIN-Normen, VDI-Richtlinien durch den Beuth-Verlag GmbH
www.bgetf.de	BG-Informationen, -Regeln und -Vorschriften durch die gewerblichen Berufsgenossenschaften z. B. BGFTE (Berufsgenossenschaft der Elektro Textil Feinmechanik)

22 Reparatur- und Ersatzteil-Service Kalibrierzentrum* und Mietgeräteservice

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Service GmbH Service-Center Thomas-Mann-Straße 16 - 20 90471 Nürnberg • Germany Telefon +49 911 817718-0 Telefax +49 911 817718-253 E-Mail service@gossenmetrawatt.com www.gmci-service.com

Diese Anschrift gilt nur für Deutschland. Im Ausland stehen unsere jeweiligen Vertretungen oder Niederlassungen zur Verfügung.

DKD Kalibrierlabor für elektrische Messgrößen DKD - K - 19701 akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005

Akkreditierte Messgrößen: Gleichspannung, Gleichstromstärke, Gleichstromwiderstand, Wechselspannung, Wechselstromstärke, Wechselstrom-Wirkleistung, Wechselstrom-Scheinleistung, Gleichstromleistung, Kapazität, Frequenz und Tem-

Kompetenter Partner

Die GMC-I Messtechnik GmbH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008.

Unser DKD-Kalibrierlabor ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 beim Deutschen Kalibrierdienst unter der Nummer DKD-K-19701 akkreditiert.

Vom Prüfprotokoll über den Werks-Kalibrierschein bis hin zum DKD-Kalibrierschein reicht unsere messtechnische Kompetenz.

Ein kostenloses Prüfmittelmanagement rundet unsere Angebotspalette ab.

Ein Vor-Ort-DKD-Kalibrierplatz ist Bestandteil unserer Service-Abteilung. Sollten bei der Kalibrierung Fehler erkannt werden, kann unser Fachpersonal Reparaturen mit Original-Ersatzteilen durch-

Als Kalibrierlabor kalibrieren wir natürlich herstellerunabhängig.

Servicedienste

- Hol- und Bringdienst
- Express-Dienste (sofort, 24h, weekend)
- Inbetriebnahme und Abrufdienst
- Geräte- bzw. Software-Updates auf aktuelle Normen
- Ersatzteile und Instandsetzung
- Helpdesk
- DKD-Kalibrierlabor nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005
- Serviceverträge und Prüfmittelmanagement
- Mietgeräteservice
- Altgeräte-Rücknahme

23 Rekalibrierung

Die Messaufgabe und Beanspruchung Ihres Messgeräts beeinflussen die Alterung der Bauelemente und kann zu Abweichungen von der zugesicherten Genauigkeit führen.

Bei hohen Anforderungen an die Messgenauigkeit sowie im Baustelleneinsatz mit häufiger Transportbeanspruchung und großen Temperaturschwankungen, empfehlen wir ein relativ kurzes Kalibrierintervall von 1 Jahr. Wird Ihr Messgerät überwiegend im Laborbetrieb und Innenräumen ohne stärkere klimatische oder mechanische Beanspruchungen eingesetzt, dann reicht in der Regel ein Kalibrierintervall von 2-3 Jahren.

Bei der Rekalibrierung* in einem akkreditierten Kalibrierlabor (DIN EN ISO/IEC 17025) werden die Abweichungen Ihres Messgeräts zu rückführbaren Normalen gemessen und dokumentiert. Die ermittelten Abweichungen dienen Ihnen bei der anschließenden Anwendung zur Korrektur der abgelesenen Werte.

Gerne erstellen wir für Sie in unserem Kalibrierlabor DKD- oder Werkskalibrierungen. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.gossenmetrawatt.com (→ Dienstleistungen → DKD-Kalibrierzentrum oder \rightarrow FAQs \rightarrow Fragen und Antworten zur Kalibrie-

Durch eine regelmäßige Rekalibrierung Ihres Messgerätes erfüllen Sie die Forderungen eines Qualitätsmanagementsystems nach DIN EN ISO 9001.

Prüfung der Spezifikation oder Justierung sind nicht Bestandteil einer Kalibrierung. Bei Produkten aus unserem Hause wird jedoch häufig eine erforderliche Justierung durchgeführt und die Einhaltung der Spezifikation bestätigt.

24 **Produktsupport**

Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an:

GMC-I Messtechnik GmbH **Hotline Produktsupport** Telefon D 0900 1 8602-00 A/CH +49 911 8602-0 Telefax +49 911 8602-709

E-Mail

support@gossenmetrawatt.com

25 Schulung

Seminare mit Praktikum finden Sie auf unserer Homepage: http://www.gossenmetrawatt.com

Schulungen in Nürnberg

GMC-I Messtechnik GmbH **Bereich Schulung** Telefon +49 911 8602-935 Telefax +49 911 8602-724

E-Mail training@gossenmetrawatt.com

Frstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Fine PDF-Version finden Sie im Internet

